

通学路対策箇所図(1 吉田小学校)



本名小蠹

本名町



- •教育委員会、学校関係者
- •道路管理者
- •警察署



点検箇所 ②


・路面標示が消えかかっている。





〈対策メニュー〉

- ・外側線、「止まれ」路面標示の復旧(道路管理者:市)
- ・横断歩道の復旧(警察)





:要対策箇所



・草木が茂っており、児童が車道にはみ出して 歩いている。



〈対策メニュー〉

- ・路肩部の草木の伐採(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校)

点検箇所 ①


・横断歩道が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

▮ •横断歩道の復旧(警察)

通学路対策箇所図(3 宮小学校)



点検箇所 ①

・道路が狭く歩道がない。



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(学校)

点検箇所 ④

- 停止線が消えかかっている。
- ・横断歩道がない。



〈対策メニュー〉

・横断歩道の設置検討(警察)

:通学路(学校指定)

:要対策箇所

【対策検討メンバー】 •教育委員会、学校関係者 •道路管理者 •警察署

点検箇所 ⑥

・路肩の草木が茂り、児童が車道を 歩いている。



〈対策メニュー〉

・草木の伐採、ラバーポールの 設置(道路管理者:市)

点検箇所②

・歩道がない区間に設置した ラバーポールが破損している。



〈対策メニュー〉

・ラバーポールの復旧(道路管理者:市)



・交通量が多いが歩道がなく、路肩も狭い。

南方小学校



〈対策メニュー〉

- ・路面標示の設置(道路管理者:県)
- ・交通安全教育の徹底(学校)


点検箇所 ③

・山奥への脇道に入らないように設置 したカラーコーンが劣化している。



〈対策メニュー〉

- ・カラーコーンの取替(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校)



通学路対策箇所図(10 吉野小学校)



点検箇所 ③

・歩道で信号待ちをする児童が車道そばまで滞留している。

<対策メニュー>

- ・交通安全教育の徹底(学校)
- ・歩行者に横断歩道手前で止まるよう促す 注意喚起の路面標示の設置 (道路管理者:県)



点検箇所 ① ※児童クラブ関係

- ・坂道でスピードを出す車が多い。
- ・交通量は多いが、歩行空間が狭い。



<対策メニュー>

・「スピード落とせ」の路面標示の設置 (道路管理者:市)

点検箇所 ②

•交通量が多く、見通しが悪い。



<対策メニュー> ・大きなスクールゾーン看板への取替検討 (学校)

吉野第五児童クラブ

【対策検討メンバー】

- •教育委員会、学校関係者
- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者
- •警察署

-- :通学路(学校指定)

0

通学路対策箇所図(10 吉野小学校)



様式2

点検箇所 ⑤ ※児童クラブ関係

・歩行空間はあるが、ガードレールがない箇所がある。



<対策メニュー>

・ガードレールの設置検討(道路管理者:県)

点検箇所 ⑥ ※児童クラブ関係

・通学路に隣接する水路を囲むフェンスに 隙間があり、転落の危険がある。




<対策メニュー>

・水路管理者への安全対策依頼 (児童クラブ所管部署:市)

吉野第二児童クラブ

点検箇所 ④ ※児童クラブ関係

・民地と道路に高低差があり、転落する 危険がある。



<対策メニュー>
・土地所有者へのフェンス設置依頼


(児童クラブ所管部署:市)

吉野第五児童クラブ

【対策検討メンバー】

- •教育委員会
- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者
- 警察署

■:通学路(学校指定)



・交通安全教育の徹底(学校)

通学路対策箇所図(11 吉野東小学校)

様式2



通学路対策箇所図(12 大明丘小学校)

様式2

【対策検討メンバー】

- •教育委員会、学校関係者
- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者
- •警察署

--: 通学路(学校指定)

0

:要対策箇所

点検箇所 ①、②、③


- ・坂道でスピードを出す自転車や自動車が多い。
- ・横断歩道が消えかかっている。
- ・停止線が消えかかっている。 (写真は対策済の写真)





〈対策メニュー〉

- ・注意喚起の看板の設置検討(学校)
- ・横断歩道、停止線の復旧(警察)



通学路対策箇所図(13 坂元小学校)

様式2

【対策検討メンバー】

- •教育委員会、学校関係者
- •道路管理者
- •警察署

点検箇所 ①

- ・抜け道になっており交通量が多いが、歩道がない。
- 路面標示が消えかかっている。




<対策メニュー>


- ・外側線、「止まれ」の復旧(道路管理者:市)
- ・交通指導・取り締まりの強化(警察)

* 99.3

・注意喚起のための横断幕の設置(学校)



通学路対策箇所図(14 坂元台小学校)



通学路対策箇所図(15 清水小学校)

様式2



- •教育委員会
- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者
- -警察署



坂元町

点検箇所 ① ※児童クラブ関係

・信号機のない横断歩道を、下り坂でスピードを出した 車が多く通る。



〈対策メニュー〉

・信号機、横断歩道の設置検討(警察)

点検箇所 ② ※児童クラブ関係

・道幅が狭く、児童クラブ側には歩道がない。



〈対策メニュー〉

・ラバーポールの設置、外側線の復旧(道路管理者:市)

为冷/画/

--:通学路(学校指定)

0

:要対策箇所

 \bigstar

:児童クラブ



通学路対策箇所図(17 名山小学校)

様式2

点検箇所 ④

- ・国道10号への抜け道に なっており、大型車両の 交通量が非常に多い。
- ・長田陸橋からの下りで 速度を落とさないまま 左折する車両が多い。

〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(学校)



【対策検討メンバー】

•教育委員会、学校関係者

名山小学校

- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者
- •警察署

点検箇所 ③

- ・抜け道となっており交通量が多く、スピードを 出した車が多い。
- 一時停止せずに通過する車が多い。



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(学校)

点検箇所 ①

・一時停止せずに横断歩道を通過する車が多い。



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(学校)

点検箇所 ②

・一時停止せずに横断歩道を通過する車が多い。



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(学校)



- ・横断歩道に信号機がない。
- ・スピードを出した車が多く通る。



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(学校)

■■・:通学路(学校指定)



通学路対策箇所図(17 名山小学校)

様式2



点検箇所 ⑦ ※児童クラブ関係

・交通量が多いが横断歩道がない。



〈対策メニュー〉

・横断歩道の設置検討(警察)

点検箇所 ⑥ ※児童クラブ関係

・踏切横断時に危険。外側線が消えている。



〈対策メニュー〉

·外側線の復旧、ラバーポールの設置検討 (道路管理者:県)

名山児童クラブ


点検箇所 ⑧ ※児童クラブ関係

・一方通行であるが逆走する車がいる。



〈対策メニュー〉

・車両進入禁止の標識の改良(警察)



【対策検討メンバー】

- •教育委員会、学校関係者
- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者
- ·警察署

━━•:通学路(学校指定)

:要対策箇所

★ :児童クラブ

通学路対策箇所図(18 山下小学校)

様式2

:要対策箇所

点検箇所 ②

・横断歩道が消えかかっている。



<対策メニュー> ・横断歩道、停止線の復旧(警察)

点検箇所 ③

鹿児島高


横断歩道が消えかかっている。



<対策メニュー>・横断歩道、停止線の復旧(警察)

点検箇所 ① 歩道橋の階段に穴があり、滑り止めがすり減り 危険である。 <対策メニュー> ・歩道橋の補修(道路管理者:市) 【対策検討メンバー】 ·教育委員会、学校関係者 ・児童クラブ関係者 •道路管理者 •警察署 :通学路(学校指定)

通学路対策箇所図(19 松原小学校)



通学路対策箇所図(21 草牟田小学校)

様式2

点検箇所 ①

- ・交通量が多く、一時停止を守ら ない車がいる。
- ・横断歩道が消えかかっている。

〈対策メニュー〉

- ・横断歩道の復旧(警察)
- ・交通安全教育の徹底、 立哨による見守り活動(学校)
- 立明による兄 寸り心刻(子校



草牟田小学校

・交通量が多く、赤信号に変わってから進入する

【対策検討メンバー】

- •教育委員会、学校関係者
- •道路管理者
- ▪警察署

点検箇所 ③

- ・土手の草木が茂り、歩道にかかっている。
- ・下り坂で自転車がスピードを出して歩道を走っている。



〈対策メニュー〉

- ・歩道部の除草(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校)
- ・交通安全教室による啓発、指導(警察)

〈対策メニュー〉

点検箇所 ②


車がいる。

- ・交通取締りの強化(警察)
- ・交通安全教育の徹底、 立哨による見守り活動(学校)






通学路対策箇所図(22 原良小学校)





通学路対策箇所図(24 武岡小学校)

様式2



- •教育委員会、学校関係者
- •道路管理者
- •警察署



点検箇所 ①

・登校時間に交通量が多く、見通しが悪い。



〈対策メニュー〉

- ・交通取締りの強化(警察)
- ・交通安全教育の徹底(学校)



通学路対策箇所図(25 武岡台小学校)

様式2



- •教育委員会、学校関係者
- •道路管理者

*警察署

■■ :通学路(学校指定)

0

:要対策箇所

点検箇所 ②

・上り坂で見通しが悪い交差点であり、 一時停止を守らない車が多い。



- <対策メニュー>
- ・「止まれ」路面標示の復旧(道路管理者:市)
- ・注意喚起の看板設置の検討(学校)

点検箇所 ①

武岡台小学校

・上り坂で見通しが悪い交差点であり、 一時停止を守らない車が多い。



<対策メニュー>

- ・「止まれ」路面標示の設置(道路管理者:市)
- ・注意喚起の看板設置の検討(学校)

R5年度点検

通学路対策箇所図(26 西田小学校)

様式2



- ·教育委員会、学校関係者、
- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者
- •警察署

■■・:通学路(学校指定)

:要対策箇所

:児童クラブ

(西田小学校

アフタースクール

えがおのてんとうむし西田

点検箇所 ② ※児童クラブ関係

- ・歩道がなく、横断歩道も少ない。
- ・路面標示が消えかかっている。

〈対策メニュー〉

・「止まれ」路面標示、ドットライン、 外側線の復旧(道路管理者:市)

点検箇所 ①

・歩道に電柱が建ち並び、安全な通行の妨げに なっている。




〈対策メニュー〉

・無電柱化の実施(道路管理者:市)

通学路対策箇所図(27 武小学校)



通学路対策箇所図(31 中洲小学校)



通学路対策箇所図(32 荒田小学校)

様式2

点検箇所 ②

- 信号機がない。
- ・横断歩道が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

・停止線、横断歩道の復旧(警察)

点検箇所 ③

- ・道路に多数のひび割れが見られる。
- ・横断歩道が交差点の片側にしかない。



〈対策メニュー〉

- ・舗装の補修(道路管理者:市)
- •横断歩道の設置の検討(警察)



点検箇所 ①

- •「スピード落とせ」の路面標示が消えている。
- ・停止線、歩行者用路側帯が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

- ・「スピード落とせ」路面標示の復旧 (道路管理者:市)
- ・停止線、歩行者用路側帯の復旧(警察)

【対策検討メンバー】

- •教育委員会、学校関係者
- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者
- ■警察署

:通学路(学校指定)



通学路対策箇所図(33 八幡小学校)

様式2

点検箇所 ①

・停止線が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

・停止線の復旧(警察)


点検箇所 ③

・保護者の送迎車両の停車が多く、通学の支障になっている。



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底、保護者・地域への啓発 (学校)



点検箇所 ②

・歩行者用路側帯が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

・歩行者用路側帯の復旧(ゾーン30の整備検討 に伴い警察と鹿児島市で協議のうえ実施)

点検箇所 ④

・横断歩道が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

・横断歩道の復旧(警察)

通学路対策箇所図(33 八幡小学校)

様式2

点検箇所 ⑥

・歩行者用路側帯等が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

・歩行者用路側帯等の復旧(警察)


点検箇所 ⑤

・横断歩道が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

・横断歩道の復旧(警察)



:通学路(学校指定)

:要対策筒所

【対策検討メンバー】

- •教育委員会、学校関係者
- •道路管理者
- -警察署



点検箇所 ⑦

・道路反射鏡が曇っている。

・左折時に外側線の外側(歩行者側)に進入する 車がいる。



〈対策メニュー〉

- ・道路反射鏡の清掃、ラバーポールの設置 (道路管理者:市)
- ・停止線の復旧(警察)
- ・交通安全教育の徹底(学校)

点検箇所 ⑧ 下荒田三丁目、四丁目

・幹線道路の交通量が多く、 市道が抜け道になっている。

〈対策メニュー〉

・ゾーン30の整備(道路管理者:市)

通学路対策箇所図(35 紫原小学校)

様式2



点検箇所 ②

・見通しが悪く、グリーンベルトを横断する児童にドライバーが気づきにくい。



〈対策メニュー〉

- ・外側線の設置(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校)

点検箇所 ①

・見通しが悪い上、停止線で 一時停止をしない車がいる。

〈対策メニュー〉

・強調標示の設置(道路管理者:市)

紫原小学校

- ・交通取締りの強化(警察)
- ・交通安全教育の徹底(学校)



点検箇所 ③

- 横断歩道が消えかかっている。
- ラバーポールが破損している。



〈対策メニュー〉

- ・ラバーポールの復旧(道路管理者:市)
- ・横断歩道の復旧(警察)

通学路対策箇所図(37 鴨池小学校)

様式2

点検箇所 ①

・抜け道となっており交通量が多く、スピードを出した車が多い。



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(学校)



点検箇所 ②

・歩行者用路側帯が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

・歩行者用路側帯の復旧(警察)

点検箇所 ③

- ・抜け道となっており交通量が多く、スピードを出した車が多い。
- ・路面標示が消えかかっている。





〈対策メニュー〉

- ・外側線、中央線、ゼブラ帯の復旧(道路管理者:市)
- ・横断歩道、停止線の復旧(警察)




【対策検討メンバー】

- •教育委員会、学校関係者
- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者
- 是四百,
- 警察署

■■・:通学路(学校指定)



通学路対策箇所図(38 南小学校)



通学路対策箇所図(40 向陽小学校)





:通学路(学校指定)

:要対策箇所

R5年度点検

通学路対策箇所図(41 伊敷小学校)





〈対策メニュー〉

- ・外側線の復旧(道路管理者:市)
- ・道路拡幅、歩道設置の検討(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校)


様式2

R5年度点検





通学路対策箇所図(46 小山田小学校)



皆与志小学校 点検箇所 ① ・正門付近がカーブで見通しが悪く、歩道がない。 :通学路(学校指定) 〈対策メニュー〉 •道路拡幅、步道設置(道路管理者:市) :要対策箇所 ・学校敷地内の樹木の剪定(教育委員会:市)

R5年度点検

通学路対策箇所図(53 桜峰小学校)



様式2

【対策検討メンバー】

- •教育委員会、学校関係者
- •道路管理者
- ▪警察



通学路対策箇所図(54 松元小学校)

様式2

点検箇所 ①

・児童の横断箇所に、横断歩道がない。



- ・「歩行者注意」路面標示の設置 (道路管理者:市)
- ・横断歩道の設置の検討(警察)

:通学路(学校指定)


:要対策箇所

・交通安全教育の徹底(学校)



【対策検討メンバー】

- ·教育委員会、学校関係者
- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者
- •警察署



点検箇所 ②

・緩やかな坂道で運転手からの信号機の視認性が悪い。



〈対策メニュー〉

・路面標示の設置検討(道路管理者:県)

通学路対策箇所図(54 松元小学校)

点検箇所 ④ ※児童クラブ関係

横断歩道がなく、道路を横断する際に危険。 (北側にある横断歩道は利用者が少ない)

(A) (A) (A)



<対策メニュー>

•横断歩道の移設の検討(警察)

点検箇所 ③ ※児童クラブ関係

・ 道幅が狭く、クラブに隣接する病院利用者の 路上駐車も多い。



<対策メニュー>

229./6

・交通安全教育の徹底(児童クラブ)


点検箇所 ⑤ ※児童クラブ関係

・カーブで見通しが悪く、道路を渡る際に危険。



<対策メニュー>

・「スピード落せ」路面標示の設置 (道路管理者:市)



上谷口町

176.72



:児童クラブ

:要対策箇所

【対策検討メンバー】

•教育委員会、学校関係者


:通学路(学校指定)

- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者

警察署

通学路対策箇所図(55 東昌小学校)





通学路対策箇所図(56 春山小学校)

春山小学校

様式2

点検箇所 ①

・道幅が狭く、車両が侵入し立ち往生することで、 正門付近が渋滞し危険。



〈対策メニュー〉

・注意喚起看板の設置(道路管理者:市)

点検箇所 ②

・道路の両側が樹木で囲まれて おり薄暗い。

〈対策メニュー〉

*道路法面の草木の伐採、 土地所有者に草木の伐採を依頼 (道路管理者:市)



点検箇所 ③

・交通量が多い上、停止線がないので危険



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(学校)

【対策検討メンバー】


- •教育委員会、学校関係者
- •道路管理者
- •警察署

■■・:通学路(学校指定)

0

:要対策箇所

通学路対策箇所図(57 石谷小学校)



通学路対策箇所図(58 谷山小学校)

様式2

:通学路(学校指定)

:要対策箇所

【対策検討メンバー】 •教育委員会、学校関係者 ・児童クラブ関係者 •道路管理者 警察署

点検箇所 ② ※児童クラブ関係

・歩道がなく、ひとつ先の信号に向かう車がスピードを 出すため危険。



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(学校)

点検箇所 ①

・支所側の歩道溜まりが狭く、横断歩道前に縁石がない。



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(学校)



・一時停止が交差点に出る直前にあり、車両と歩行者 の接触事故が発生。



- ・停止線の移動の検討(警察)
- ・交通安全教育の徹底(学校)

通学路対策箇所図(59 西谷山小学校)

様式2

点検箇所 ① ※児童クラブ関係

・県道に向けて下り坂になっており、歩行者から車が 見にくい。



〈対策メニュー〉

- •交通取締りの強化の検討(警察)

点検箇所 ②

・道幅が狭く、交通量も多い。 児童が道路中央を歩く。

〈対策メニュー〉

おひさまこども園

- 一部外側線の設置検討 (道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校)



:通学路(学校指定)

:要対策箇所

:児童クラブ

- ・交通安全教育の徹底(学校)

点検箇所 ④ ※児童クラブ関係

道路が狭く、抜け道になっている。



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(児童クラブ)

点検箇所 ③

- ・交差点において通行の優先順位が分かりにくい。
- ・左折時に外側線の外側(歩行者側)に進入する 車がいる。



〈対策メニュー〉


- ・外側線の設置検討、ラバーポールの設置 (道路管理者:市)
- ・児童や保護者への周知、交通安全教育の実施 (学校)




- •教育委員会、学校関係者
- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者
- 警察署

・交通安全教育の徹底(学校)

通学路対策箇所図(60 東谷山小学校)




通学路対策箇所図(61 清和小学校)



R5年度点検


通学路対策箇所図(62 和田小学校)






通学路対策箇所図(63 錦江台小学校)





通学路対策箇所図(64 福平小学校)





通学路対策箇所図(65 平川小学校)



点検箇所 ①

・交通量が多い。歩道はあるが安全確保のガードレールがない。



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(学校)

【対策検討メンバー】

- •教育委員会、学校関係者
- •道路管理者
- •警察署

■■ :通学路(学校指定)

0

:要対策箇所



- ・歩道が狭くガードレールがない。
- ・停止線が消えかかっている。



平川小学校



〈対策メニュー〉

- ・交通安全教育の徹底(学校)
- ・停止線の復旧(警察)

通学路対策箇所図(67 中山小学校)



様式2

点検箇所 ①、④

- ①・側溝がなく水はけが悪いため、雨天時は車両 が通過した後、水しぶきが児童に係る。
 - ・歩道が狭く片側のみであり、歩行者が離合 できず車道に出ている。
- ④・車で市道から県道に出る際の見通しが悪い。



〈対策メニュー〉

- ・舗装補修による排水対策(道路管理者:県)
- ・交通安全教育の徹底(学校)

点検箇所 ③

- ・歩道が狭く、スピードを出す車が多い。
- ・左折車が多く、児童が巻き込まれる恐れがある。
- ・白線が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

・歩道の整備(道路管理者:県)

【対策検討メンバー】

- 教育委員会、学校関係者
- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者
- ▪警察署

中山小学校



中山 小羊児童クラブ



点検箇所 ⑤

・交通量が多いが、横断歩道がない。



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(学校)

点検箇所 ②

・交通量が多く、横断歩道が消えかかっている。 (写真は対策済の写真)



〈対策メニュー〉

・横断歩道の復旧(警察)

点検箇所 ⑥ ※児童クラブ関係

・ 階段を下りてすぐに車道があり危険。



〈対策メニュー〉

・ラバーポールの設置(道路管理者:市)

---:通学路(学校指定)



:要対策箇所



:児童クラブ

通学路対策箇所図(69 桜丘東小学校)

様式2


点検箇所 ①

抜け道であり、スピードを出す車が多い。



〈対策メニュー〉

- ・交通安全教育の徹底(学校)
- *交通取締りの強化(県警)



点検箇所 ②

・抜け道であり、スピードを出す車が多い。



点検箇所 ③


・歩道が狭く、スピードを出す車が多い。



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(学校)






R5年度点検

通学路対策箇所図(70 星峯西小学校)





通学路対策箇所図(71 星峯東小学校)



通学路対策箇所図(72 宮川小学校)



様式2

点検箇所 ①

・横断歩道がない箇所を児童が横断している。



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(学校)


点検箇所 ②

・・カーブを曲がってすぐに横断歩道があり、危険。



〈対策メニュー〉

・交通安全教育の徹底(学校)




通学路対策箇所図(76 喜入小学校)

様式2

点検箇所 ①

・カーブで見通しが悪く、道幅も狭いなか、児童が 両側を歩行し危険。







川湖川川湖川

- ・信号がなく見通しが悪い変則交差点。
- ・雨天時は冠水しやすく水はねも多い。
- ・路面標示が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

- ・停止線、横断歩道の復旧(警察)
- ・外側線の復旧(道路管理者:県、市)




喜入小学校





- 【対策検討メンバー】
- •教育委員会、学校関係者
- •道路管理者
- •警察署



:要対策箇所

:児童クラブ

点検箇所 ③

・道幅が狭く、歩道がない。



〈対策メニュー〉

- •交通安全教育の徹底、
 - 立哨による見守り活動(学校)

R5年度点検

通学路対策箇所図(79 一倉小学校)

