



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校関係者
 ・道路管理者
 ・警察署

点検箇所 ③

・道幅が狭く、車両の離合もできない箇所があり危険。



〈対策メニュー〉
 ・道路の一部拡幅(道路管理者:市)

点検箇所 ④

・農道が未舗装でぬかるみがある。



〈対策メニュー〉
 ・舗装の整備(道路管理者:市)

点検箇所 ⑥

・歩道がない。



〈対策メニュー〉
 ・標識設置の検討(道路管理者:県)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

南方小学校

文

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所①

- ・交通量が多く、通勤路である。
- ・路肩が狭く、歩行スペースが限られる。



〈対策メニュー〉

- ・ラバーポールの設置(道路管理者:県)
- ※外側線は補修済(写真は点検時)

文 大龍小学校

- - - : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署

草牟田小学校

文

点検箇所①

- ・歩道の幅員が狭く、自転車も通行する歩道であるため、危険である。



〈対策メニュー〉

- ・歩道の整備(道路管理者:市)

 : 通学路(学校指定)

 : 要対策箇所

工業高校

国道3号