

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和5年度合同点検)

【1 吉田小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島蒲生線	① 西佐多町261(大庭商店隣道路)	・歩行者を守るものがなく、駐車車両が歩道に近づき危険。	・ラバーボールの設置の検討	鹿児島県	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【2 本名小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島吉田線	① 本名町458付近 (仁風学園前~JAグリーン鹿児島吉田南)	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の復旧	警察	R5年度
市道内門・菖蒲谷線	② 本名町3579付近 (本名小学校横道路)	・路面標示が消えかかっている。	・外側線、「止まれ」路面標示の復旧【対策済】 ・横断歩道の復旧	鹿児島市 警察	
市道内門・菖蒲谷線	③ 本名町3591	・草木が茂っており、児童が車道にはみ出して歩いている。	・路肩部の草木の伐採【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【3 宮小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道馬場下・森山線	① 宮之浦町1424-1 (平成メディカル前の急カーブ)	・カーブ内側の土手の草木が茂り、見通しが悪い。	・路肩部の草木の伐採【対策済】 ・土地所有者に草木の伐採を依頼 ・パトロールの実施	鹿児島市 警察	R5年度
市道馬場下・森山線 市道馬場園線	② 宮之浦町2960 (高速道路高架下トンネル)	・区画線(ドット線)が消えかかっており、優先道路がわかりづらい。	・ドット線の復旧(R5予定)	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和5年度合同点検)

【6 南方小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道白石湯屋線	① 東俣町3801-1 (コスモ片平石油横～大英団地に続く道路)	・道路が狭く歩道がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R5年度
市道川田・比志島線	② 川田町1516付近 (県営住宅への道路)	・歩道がない区間に設置したラバーポールが破損している。	・ラバーポールの復旧【対策済】	鹿児島市	
市道川田・比志島線	③ 川田町1516付近 (県営住宅への道路)	・山奥への脇道に入らないように設置したカラーコーンが劣化している。	・カラーコーンの取替【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	
県道小山田川田蒲生線	④ 川田町1200付近交差点	・停止線が消えかかっている。 ・横断歩道がない。	・横断歩道の設置検討	警察	
県道小山田川田蒲生線	⑤ 川田町46-1 (川田上バス停付近)	・交通量が多いが歩道がなく、路肩も狭い。	・路面標示の設置予定 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島県 学校	
市道白石・賦合線	⑥ 東俣町1026	・路肩の草木が茂り、児童が車道を歩いている。	・草木の伐採【対策済】 ・ラバーポールの設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【8 郡山小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道上園・中福良線	① 郡山町1521-3付近	・交通量が多いが、信号や横断歩道がない。	・横断歩道の設置検討	警察	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【10 吉野小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道帯迫誠川線 市道吉野小北線	① 吉野町2430-19(大石様河交差点付近)	・坂道でスピードを出す車が多い。 ・交通量が多いが、歩行空間が狭い。	・「スピード落とせ」の路面表示の設置【対策済】	鹿児島市	R5年度
市道村前線	② 吉野町2430-19(大石様河交差点付近の 小学校上がる市道)	・交通量が多く、見通しが悪い。	・大きなスクールゾーン看板への取替検討	学校	
県道鹿児島吉田線	③ 吉野町2321(ワールドプラスジム吉野店前 の横断歩道)	・歩道で信号待ちをする児童が車道そばまで滞留している。	・歩行者に横断歩道手前で止まるよう促す注意喚 起の路面標示の設置 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島県 学校	
市道開拓48号線	④ 吉野町3050(桜井輝商事付近)	・道路と民地に高低差があり、転落する危険がある。	・土地所有者へのフェンス設置依頼	鹿児島市	
県道鹿児島吉田線	⑤ 吉野町3074付近(コープ吉野店方向の道路)	・歩行空間はあるが、ガードレールがない箇所がある。	・ガードレールの設置検討	鹿児島県	
市道吉野小北線	⑥ 吉野町2457-1(児童クラブ前付近)	・通学路に隣接する水路を囲むフェンスに隙間があり、転落の危険がある。	・水路管理者への安全対策依頼	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和5年度合同点検)

【11 吉野東小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道東菖中別府線	① 吉野町5876-3	・スピードを出す車が多く、見通しの悪い交差点である。	・押しボタン式信号の設置検討 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	R5年度
市道中別府一ヶ谷線	② 吉野町5827	・道路が狭く歩道がない区間であり、曲がりくねっていて見通しも悪い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【12 大明丘小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道帯迫鼓川線	① 吉野町390番地3	・坂道でスピードを出す自転車や自動車が多い。	・注意喚起の看板の設置検討	学校	R5年度
市道帯迫鼓川線	② 吉野町390番地3	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の復旧【対策済】	警察	
市道帯迫鼓川線	③ 吉野町390番地3	・停止線が消えかかっている。	・停止線の復旧【対策済】	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【13 坂元小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道玉里団地7号線	① 玉里団地3丁目35と37の間の交差点	・抜け道になっており交通量が多いが、歩道がない。 ・路面標示が消えかかっている。	・外側線、「止まれ」路面標示の復旧【対策済】 ・交通指導・取り締まりの強化 ・注意喚起のための横断幕の設置【対策済】	鹿児島市 警察 学校	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【14 坂元台小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島蒲生線	① 坂元町53-8付近 (商業高校入口交差点)	・旧道が抜け道になっており交通量が多く、スピードを出した車が多く通行する。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和5年度合同点検)

【15 清水小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道春日大竜線	① 池之上町8-6(児童クラブ前付近)	・信号機のない横断歩道を、下り坂でスピードを出した車が多く通る。	・信号機、横断歩道の設置検討	警察	R5年度
市道清水6号線	② 池之上町8-6(児童クラブから清水小正門までの道路)	・車道が狭く、児童クラブ側には歩道がない。	・ラバーポールの設置(R5予定) ・外側線の復旧(R5予定)	鹿児島市	

【対策検討メンバー】児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【17 名山小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道上之平線	① 城山町6番と7番の間(県立図書館先)	・一時停止せずに横断歩道を通過する車が多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R5年度
市道銅像横線	② 城山町2番と4番の間(西郷隆盛像先)	・一時停止せずに横断歩道を通過する車が多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道名山5号線	③ 名山町4番と5番の間から易居町6番先周辺	・抜け道となっており交通量が多く、スピードを出した車が多い。 ・一時停止せずに通過する車が多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道高野山線	④ 小川町3番～18番先 (長田中学校～県道鹿児島停車場線)	・国道10号への抜け道になっており、大型車両の交通量が非常に多い。 ・長田陸橋からの下りで速度を落とさないまま左折する車両が多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道広馬場1号線	⑤ 泉町3番地先	・横断歩道に信号機がない。 ・スピードを出した車が多く通る。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
県道鹿児島蒲生線	⑥ 小川町4 (縦馬場踏切付近)	・踏切横断時に危険。外側線が消えている。	・外側線の復旧、ラバーポールの設置検討	鹿児島県	
市道棧橋線	⑦ 易居町3-28付近	・交通量が多いが横断歩道がない。	・横断歩道の設置検討	警察	
市道易居7号線	⑧ 易居町9-29付近	・一方通行であるが逆走する車がいる。	・車両進入禁止の標識の改良【対策済】	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【18 山下小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道三官橋通線	① 西千石町15(山下小前歩道橋)	・歩道橋の階段に穴があり、滑り止めがすり減り危険である。	・歩道橋の補修(R6施工予定)	鹿児島市	R5年度
市道三官橋通線	② 西千石町15(山下小南角信号)	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道、停止線の復旧	警察	
市道天神馬場1号線 市道西千石7号線	③ 西千石町12付近	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道、停止線の復旧【対策済】	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和5年度合同点検)

【19 松原小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道南林寺12号線	① 南林寺町22番地付近 (信和税理士法人近く)	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道、停止線の復旧	警察	R5年度
市道パース通線	② 松原町14番地20 (ローソン鹿児島大門口店)	・スピードを落とさず歩道を横断する車が多い。	・ラバーポールの設置(R5予定)	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【21 草牟田小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道城山団地52号線	① 城山2丁目4-5付近	・交通量が多く、一時停止を守らない車がいる。 ・横断歩道が消えてかかっている。	・横断歩道の復旧 ・交通安全教育の徹底【実施中】 ・立哨による見守り活動【実施中】	警察 学校	R5年度
市道冷水城山団地線 市道城山団地中央線	② 城山団地中央交差点	・交通量が多く、赤信号に変わってから進入する車がいる。	・交通取締りの強化【実施中】 ・交通安全教育の徹底【実施中】 ・立哨による見守り活動【実施中】	警察 学校	
市道坂元玉里線	③ 玉里町26-1 (玉里公民館バス停近くの坂)	・土手の草木が茂り、歩道にかかっている。 ・下り坂で自転車がスピードを出して歩道を走っている。	・歩道部の除草【対策済】 ・交通安全教室による啓発、指導 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 警察 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【22 原良小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道永吉西田線	① 原良5丁目3番地(日枝神社前)	・交通量が多く、歩道がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】 ・立哨による見守り活動【実施中】	学校	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【24 武岡小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武岡団地56号線	① 武岡3丁目4-1 (ほっともつと武岡店前交差点)	・登校時間に交通量が多く、見通しが悪い。	・交通取締りの強化 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【25 武岡台小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武岡団地23号線	① 武岡4丁目11-9 (おおとり幼稚園近く交差点)	・上り坂で見通しが悪い交差点であり、一時停止を守らない車が多い。	・「止まれ」路面標示の設置(R5予定) ・注意喚起の看板設置の検討	鹿児島市 学校	R5年度
市道武岡団地23号線	② 武岡4丁目21-16 (山形屋ストア武岡ハイランド店横交差点)	・上り坂で見通しが悪い交差点であり、一時停止を守らない車が多い。	・「止まれ」路面標示の復旧(R5予定) ・注意喚起の看板設置の検討	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和5年度合同点検)

【26 西田小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道平田橋武線	① 薬師1丁目	・歩道に電柱が建ち並び、安全な通行の妨げになっている。	・無電柱化の実施	鹿児島市	R5年度
市道薬師47号線	② 薬師2丁目11-15付近(薬師公園脇の道路)	・歩道がなく、横断歩道も少ない。 ・路面標示が消えかかっている。	・「止まれ」路面標示、ドットライン、外側線の復旧(R5予定)	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【27 武小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武48号線	① 武3丁目12番柳田公園	・公園と道路に高低差があり、車と子どもがお互いに見えづらい。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R5年度
市道武17号線	② 武2丁目16番なべしま横(トンネル側の道路)	・登校時間に交通量が多く、横断歩道上に車が停止していることが多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道唐湊墓地線	③ 唐湊3丁目3番	・カーブで見通しが悪く、歩道が狭い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道唐湊陣ヶ平線	④ 唐湊3丁目3番	・通り抜け車両が多く、樹木の繁茂により見通しが悪い。	・土地管理者に樹木の伐採の依頼【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【31 中洲小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道中央町23号線	① 上之園町34-12(高田電気横の横断歩道)	・一時停止せずに横断歩道を通過する車が多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【32 荒田小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道荒田16号線	① 荒田1丁目20、23、34番地前の交差点	・「スピード落とせ」の路面標示が消えている。 ・停止線、歩行者用路側帯が消えかかっている。	・「スピード落とせ」路面標示の復旧(R5予定) ・停止線、歩行者用路側帯の復旧	鹿児島市 警察	R5年度
市道東二条通線	② 高麗町36番地	・信号機がない。 ・横断歩道が消えかかっている。	・停止線、横断歩道の復旧	警察	
市道荒田38号線	③ 荒田2丁目31 (定食屋「車や」交差点)	・道路に多数のひび割れが見られる。 ・横断歩道が交差点の片側にしかない。	・舗装の補修【対策済】 ・横断歩道の設置の検討	鹿児島市 警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和5年度合同点検)

【33 八幡小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道下荒田59号線	① 下荒田3丁目25番付近(八幡小正門付近)	・停止線が消えかかっている。	・ 停止線の復旧	警察	R5年度
市道松見通線	② 下荒田3丁目22-10(竹迫温泉前横断歩道)	・歩行者用路側帯が消えかかっている。	・ 歩行者用路側帯の復旧(ゾーン30の整備検討に伴い警察と鹿児島市で協議のうえ実施)	警察	
市道下荒田76号線	③ 下荒田3丁目18-20の交差点付近	・保護者の送迎車両の停車が多く、通学の支障になっている。	・交通安全教育の徹底【実施中】 ・ 保護者・地域への啓発	学校	
市道鴨池与次郎ヶ浜線	④ 与次郎2丁目5-2(おいどん市場前交差点)	・横断歩道が消えかかっている。	・ 横断歩道の復旧	警察	
市道与次郎ヶ浜12号線	⑤ 与次郎2丁目4-37(ローソク与次郎二丁目店前交差点)	・横断歩道が消えかかっている。	・ 横断歩道の復旧	警察	
市道水産学部裏線	⑥ 下荒田4丁目22-8(県営住宅付近)	・歩行者用路側帯等が消えかかっている。	・ 歩行者用路側帯等の復旧	警察	
市道下荒田48号線	⑦ 下荒田2丁目47-1(竹迫歯科医院前交差点)	・道路反射鏡が曇っている。 ・左折時に外側線の外側(歩行者側)に進入する車がいる。	・道路反射鏡の清掃【対策済】	鹿児島市	
			・ ラバーポールの設置(R5予定)	警察	
			・ 停止線の復旧 ・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道松見通線ほか	⑧ 下荒田3丁目、4丁目	・幹線道路の交通量が多く、市道が抜け道になっている。	・ ゾーン30の整備(R6~予定)	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【35 紫原小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道紫原団地48号線	① 紫原二丁目35むらさき公園付近	・見通しが悪い上、停止線で一時停止をしない車がいる。	・交通取締りの強化【実施中】	警察	R5年度
			・ 強調標示の設置(R5予定)	鹿児島市	
			・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道紫原団地151号線	② 紫原一丁目24グリーンベルト入口付近	・見通しが悪く、グリーンベルトを横断する児童にドライバーが気づきにくい。	・ 外側線の設置(R5予定)	鹿児島市	
			・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道紫原団地49号線	③ 紫原一丁目27-35南新町入口付近	・横断歩道が消えかかっている。 ・ラバーポールが破損している。	・ラバーポールの復旧【対策済】 ・ 横断歩道の復旧	鹿児島市 警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【37 鴨池小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道真砂73号線	① 真砂本町2-7(鹿児島信用金庫郡元支店前道路)	・抜け道となっており交通量が多く、スピードを出した車が多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R5年度
市道真砂75号線	② 真砂本町38-2(リパーク鹿児島真砂本町第二前道路)	・歩行者用路側帯が消えかかっている。	・ 歩行者用路側帯の復旧	警察	
市道三和3号線 市道鴨池新町6号線	③ 真砂本町57-10(藤崎ビル前道路)	・抜け道となっており交通量が多く、スピードを出した車が多い。 ・路面標示が消えかかっている。	・ 外側線、中央線、ゼブラ帯の復旧(R5予定) ・ 横断歩道、停止線の復旧	鹿児島市 警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和5年度合同点検)

【38 南小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道宇宿18号線	① 宇宿1丁目3	・道路が狭く、交通量が多い。 ・「止まれ」路面標示が消えかかっている。	・外側線の復旧(R5予定) ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	R5年度
市道新栄4号線	② 新栄町21-23(新川横交差点)	・「止まれ」路面標示が消えかかっている。	・「止まれ」路面標示の復旧(R5予定)	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【40 向陽小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道宇宿中間82号線	① 広木2丁目40付近交差点	・停止線で一時停止しない車がいる。	・ドットライン、外側線の復旧(R5予定) ・「スピード落とせ」路面標示の設置(R5予定)	鹿児島市	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【41 伊敷小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道脇田谷線	① 伊敷3丁目22-46 (梅の木付近)	・道幅が狭く歩道がなく、見通しが悪い。	・時間帯通行規制の対象路線の変更について地元と協議 ・交通安全教育の徹底【実施中】	学校 学校	R5年度
市道伊敷小前線	② 伊敷5丁目19-1 (伊敷小学校正門前の道路)	・登校時間は時間帯通行規制があるが、下校時間は抜け道になり交通量が多い。	・外側線の復旧 ・道路拡幅、歩道設置の検討 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【43 西伊敷小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道伊敷団地69号線	① 西伊敷3丁目9	・交通量が多いが、カーブで見通しが悪い。	・押しボタン式の信号機の設置検討 ・交通安全教育の徹底【実施中】 ・立哨による見守り活動【実施中】	警察 学校	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【45 玉江小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道下伊敷玉里線	② 下伊敷2丁目4-15 (伊敷病院～いにしき神社入口付近の道路)	・登校時間は一方通行だが、下校時間は対面通行であり、路側帯を通学する児童が危険。	・舗装修繕に伴う区画線の復旧【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和5年度合同点検)

【46 小山田小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
里道(旧鹿北034-008)	① 小山田町62番地 (塚田住宅 塚田橋付近)	・道路が狭い上に抜け道になっており、スピードを上げた車が多く通る。	・注意喚起のための横断幕の設置【対策済】	学校	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【48 皆与志小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道比志島本線	① 皆与志町4307番地 (皆与志小学校正門付近)	・正門付近がカーブで見通しが悪く、歩道がない。	・道路拡幅、歩道設置 ・学校敷地内の樹木の剪定【対策済】	鹿児島市 学校	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【53 桜峰小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道西松線	① 桜島西道町669-4(西道橋付近)	・道幅が狭い。	・外側線の設置【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【54 松元小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道福山仁田尾線	① 福山町148番地(福山町三叉路)	・児童の横断箇所に、横断歩道がない。	・「歩行者注意」路面標示の設置【対策済】 ・横断歩道の設置の検討 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 警察 学校	R5年度
県道24号鹿児島東市来線	② 上谷口町984(松元小下交差点付近)	・緩やかな坂道で運転手からの信号機の視認性が悪い。	・路面標示の設置検討	鹿児島県	
市道松陽台3-2号線	③ 松陽台町43-2付近	・道幅が狭く、クラブに隣接する病院利用者の路上駐車も多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	児童クラブ	
市道福山停車場線	④ 松陽台町21-8付近	・横断歩道がなく、道路を横断する際に危険。 (北側にある横断歩道は利用者が少ない)	・横断歩道の移設の検討	警察	
市道松陽台3-1号線	⑤ 松陽台町52-3付近	・カーブで見通しが悪く、道路を横断する際に危険。	・「スピード落せ」路面標示の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和5年度合同点検)

【55 東昌小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道永吉入佐鹿児島線	① 直木町4360番地付近	・直線道路でスピードを出す車が多い。	・ラバーポールの設置【対策済】	鹿児島県	R5年度
県道永吉入佐鹿児島線	② 直木町3032番地(ショップみやした付近)	・歩道がなく、カーブで見通しが悪い。	・路肩の清掃及び路面標示の設置予定 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島県 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【56 春山小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
棧敷原地区里道	① 春山町1824-2(春山小学校正門付近)	・道幅が狭く、車両が侵入し立ち往生することで、正門付近が渋滞し危険。	・注意喚起の看板設置(R5予定)	鹿児島市	R5年度
市道山浦線	② 春山町1711-3付近(さくら団地と上伊集院団地の間の市道)	・道路の両側が樹木で囲まれており薄暗い	・道路法面の草木の伐採【対策済】 ・土地所有者に草木の伐採を依頼【依頼中】	鹿児島市	
市道春山田原春線	③ 春山町1826 (通用門より右折,県道小山田・谷山線につきあたる道)	・交通量が多い上、停止線がないので危険。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【57 石谷小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道石谷新村線	① 石谷町1360	・横断歩道や停止線が消えかかっている。	・横断歩道、停止線の復旧	警察	R5年度
市道福山仁田尾線	② 石谷町2436 (仁田尾後、地藏公園交差点)	・車が横断歩道上に止まることが多く、児童の横断の妨げになっている。	・信号機増設の検討	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【58 谷山小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道谷山支所前通線	① 谷山中央1丁目4962 (谷山支所前歩道)	・支所側の歩道溜まりが狭く、横断歩道前に縁石がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R5年度
区画道路6-18号線	② 谷山中央1丁目4207付近交差点	・歩道がなく、一つ先の信号に向かう車がスピードを出すため危険である。	・交通安全教育の徹底【実施中】	児童クラブ	
市道南清見線	③ 谷山中央2丁目4189付近交差点	・一時停止が交差点に出る直前にあり、車両と歩行者の接触事故が発生。	・停止線の移動の検討 交通安全教育の徹底【実施中】	警察 児童クラブ	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和5年度合同点検)

【59 西谷山小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道諏訪旧道線	① 西谷山4丁目13	・県道に向けて下り坂になっており歩行者から車が見にくい。	・交通安全教育の徹底【実施中】 ・ 交通取締りの強化の検討	学校 警察	R5年度
谷山34号生活道	② 上福元町5855-2 (タイルックスと谷山分遣隊間道路)	・道幅が狭く、交通量も多い。児童が道路中央を歩く	・ 一部外側線の設置検討 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	
市道後迫陣之平線	③ 西谷山3丁目17-8付近 (有村美容室から陣の平方面への交差点)	・交差点において通行の優先順位がわかりにくい。 ・左折時に外側線の外側(歩行者側)に進入する車がいる。	・ 外側線の設置検討 ・ラバーポールの設置【対策済】 ・児童や保護者への周知【実施中】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	
市道後迫陣之平線	④ 上福元町6582-2付近	・道路が狭く、抜け道になっている。	・交通安全指導の徹底【実施中】	児童クラブ	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【60 東谷山小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道笹貫東谷小線	① 魚見町114付近	・道路が狭く、交通量も多い。坂道でスピードを出す車が多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R5年度
市道笹貫16号線	② 東谷山2丁目3-17付近	・道幅が狭く、交通量も多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【61 清和小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武迫団地1号線	① 清和1丁目30-35 (学校正門近くの坂)付近	・見通しが悪く、歩行者を意識せず、交差点直前で停車する車が多い。	・ 「止まれ」と「減速マーク」の路面標示の設置検討 ・ 横断歩道の設置	鹿児島市 警察	R5年度
市道竹迫線 市道薬師堂8号線	② 清和4丁目4-10 (時代屋付近)	・渋滞時に横断歩道に停車する車がいる。 ・交差点をスピードを出して曲がる車がいる。	・ 「横断歩道あり」の路面標示の設置の検討	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【62 和田小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道坂之上東中線	① 坂之上1丁目4-26(墓地前の三叉路付近)	・道路が狭く、交通量が多い。 ・停止線で一時停止しない車がいる。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【63 錦江台小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道坂之上中央4号線	① 坂之上6丁目27(散髪屋前)	・交通量が多いが、歩道がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和5年度合同点検)

【64 福平小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道野頭団地4号線	① 下福元町7287(野頭公園付近)	・民有地から川に転落するおそれがあり危険。	・土地所有者への安全対策の依頼【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【65 平川小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道谷山知覧線	① 平川町4651付近	・交通量が多い。歩道はあるが安全確保のガードレールがない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R5年度
国道226号 市道海之上池元線 市道下平川線	② 平川町3795(平川小学校周辺)	・歩道が狭くガードレールがない。 ・停止線が消えかかっている。	・交通安全教育の徹底【実施中】 ・停止線の復旧【対策済】	学校 警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【67 中山小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田谷山線	① 山田町377-1(晃栄住宅前)	・側溝がなく水はけが悪いため、雨天時は車両が通過した後、水しぶきが児童にかかる。 ・歩道が狭く片側のみであり、歩行者が離合できず車道に出ている。	・舗装補修による排水対策【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島県 学校	R5年度
県道小山田谷山線 市道中山小南線	② 中山2丁目30-5(替玉屋付近)	・交通量が多く、横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の復旧【対策済】	警察	
県道小山田谷山線	③ 中山町1599(大園簡易郵便局付近)	・歩道が狭く、スピードを出す車が多い。 ・左折者が多く、児童が巻き込まれる恐れがある。 ・白線が消えかかっている。	・歩道の整備【実施中】	鹿児島県	
市道山田町上野線	④ 山田町367付近	・市道から県道に車が出る際の見通しが悪い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道竹迫線	⑤ 中山町2113-5(ミナシフラワーズ付近)	・交通量が多いが、横断歩道がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道第二中山団地1号線	⑥ 中山2丁目18付近	・階段を降りてすぐに車道があり危険。	・ラバーポールの設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【69 桜丘東小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道桜ヶ丘61号線	① 桜ヶ丘5丁目4 から7-2までの道路 (鹿児島大学病院へ抜ける道路)	・抜け道であり、スピードを出す車が多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】 ・交通取締りの強化	学校 警察	R5年度
市道桜ヶ丘79号線	② 桜ヶ丘6丁目 (山下美容室～鹿児島銀行の道路)	・抜け道であり、スピードを出す車が多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道脇田桜ヶ丘線	③ 桜ヶ丘8丁目34-7(タイヨ-前の歩道)	・歩道が狭く、スピードを出す車が多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和5年度合同点検)

【70 星峯西小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道星ヶ峯1号線	① 星ヶ峯4丁目42付近	・横断歩道が近くにならないため、児童が横断する際に危険。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【71 星峯東小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道星ヶ峯1号線	① 星ヶ峯2丁目2-1 (錦城幼稚園付近の歩道)	・自転車歩行者道をスピードを出して通る自転車が多い。	・道路標識の復旧【対策済】 ・自転車歩行者道の区画線の復旧	警察	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【72 宮川小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道皇徳寺団地9号線	① 皇徳寺台4丁目31-13 (皇徳寺鹿児島ビル)	・横断歩道がない箇所を児童が横断している。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R5年度
市道皇徳寺団地15号線	② 皇徳寺台4丁目34 (グラント公園沿いの交差点)	・カーブを曲がってすぐに横断歩道があり、危険。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道皇徳寺団地12号線	③ 皇徳寺台4丁目55と56 (4区・5区境界遊歩道)	・歩行者の横断が多い場所であるが、横断歩道がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、児童クラブ関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【76 喜入小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道麓淵田線	① 喜入町7082-1(校区公民館～麓踏切)	・カーブで見通しが悪く、道幅も狭いなか、児童が両側を歩行し危険。	・通学路の変更【実施中】	学校	R5年度
県道喜入停車場線 市道麓線	② 喜入町7048-1付近(浜田クリニック前の交差点)	・信号がなく見通しが悪い変則交差点。 ・路面標示が消えかかっている。 ・雨天時は冠水しやすく水はねも多い。	・外側線の復旧(R5予定) ・外側線の復旧(R5予定) ・停止線、横断歩道の復旧【対策済】	鹿児島県 鹿児島市 警察	
市道麓中央線	③ 喜入町6993 (喜入支所～喜入小正門)	・道幅が狭く、歩道がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】 ・立哨による見守り活動【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【78 一倉小学校】 (対策箇所図-No1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道荒平線	① 喜入一倉町5292～5312番地の道路	・外側線が消えている。	・外側線の復旧(R5予定)	鹿児島市	R5年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和4年度合同点検)

【1 吉田小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島蒲生線	① 東佐多町1260(五反田交差点)	・地山が露出しており、崖崩れの危険がある。	・土地の所有状況等を調査して対策を検討	鹿児島県	R4年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【2 本名小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島吉田線	① 本名町2726-1 (本名坂付近)	・カーブ部分でガードレールとの接触事故が多い。 ・歩道が崖と隣接しており、落石のおそれがある。	・舗装スリップ対策の検討	鹿児島県	R4年度
			・落石防護柵の設置【実施中】	鹿児島県	
			・交通パトロールの強化【実施中】	警察	
市道内門・菖蒲谷線	② 本名町3606-1	・草木が茂っており、児童が車道にはみ出している。	・路肩清掃、側溝蓋板の設置【対策済】	鹿児島市	
市道北中原・飯山線	③ 本名町500	・ゴミステーション前に停車車両があるため、児童が車道にはみ出している。	・町内会に停車禁止表示の設置等を依頼【対策済】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【3 宮小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島蒲生線	① 宮之浦町1486	・交通量が多いが、ガードレールがない。	・防護柵の設置【対策済】	鹿児島県	R4年度
県道鹿児島蒲生線	② 宮之浦町916-6 (大原郵便局前の横断歩道)	・車のスピードが速く、横断歩道の通行が危険。	・ドットラインの設置【対策済】	鹿児島県	
県道鹿児島蒲生線	③ 宮之浦町1956 (小学校前横断歩道)	・横断待ちの児童が車道側に寄っている。	・横断待ち位置の路面標示【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島県 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【5 牟礼岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道牟礼岡団地1号線	① 牟礼岡1丁目1-9(正門近く交差点)	・交差点に進入する車のスピードが速い。	・「スピード落とせ」等の設置【対策済】	鹿児島市	R4年度
市道牟礼岡団地30号線	② 牟礼岡1丁目2-6	・児童が十字路で飛び出すことが多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和4年度合同点検)

【6 南方小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道白石湯屋線	① 東俣町79-1 (コスモ片平石油横道路)	・道路が狭く通学時に危険。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R4年度
市道川田比志島線	② 川田町1266-5 (精米機付近交差点)	・交通量が多く、横断歩道がない。	・「止まれ」表示の引き直し【対策済】	鹿児島市	
			・停止線の引き直し【対策済】	警察	
県道小山田川田蒲生線	③ 川田町57 (川田上バス停付近)	・歩道がない箇所があり、路肩も狭い。 ・路肩の法面から草木が出ている。	・ガードパイプ設置の検討	鹿児島県	
			・土地所有者に草木の伐採を依頼	鹿児島県	
県道小山田川田蒲生線	④ 川田町236 (川田中バス停付近)	・歩道がない箇所があり、路肩も狭い。	・カラー舗装、標識設置、歩道整備の検討	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【9 川上小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道川上丸岡線	① 岡之原443～川上町4089-4	・交通量が多いが、道路が狭く歩道もない。	・道路拡幅及び歩道整備【実施中】	鹿児島市	R4年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【11 吉野東小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道東菖中別府線	① 吉野町6028	・歩行者用信号機が片側しかなく、歩行者は頭上の信号を確認しなければならぬ。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R4年度
市道東菖中別府線	② 吉野町5994-6	・坂道でスピードを出す車が多く、横断歩道はない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
農道仁太岡4号線	③ 吉野町5000-5	・道路が狭く、T字路で見通しが悪い箇所がある。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道菖蒲谷関屋線	④ 吉野町4030～吉野町4872	・道路の幅員が狭く、通学時に危険。	・道路拡幅及び歩道整備【実施中】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和4年度合同点検)

【15 清水小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道鼓川13号線	① 鼓川町15番	・抜け道になっており交通量が多いが、歩道がない。	・「スピード落とせ」の設置【対策済】	鹿児島市	R4年度
市道帯迫鼓川線	② 鼓川町29	・歩行者が、草木を避けて車道にはみ出している。	・草木の伐採【対策済】	鹿児島市	
市道清水6号線	③ 稲荷町3-4(清水小～清水中)	・歩道が狭く、交差点に進入する車両から児童が確認できない。	・区画線「止まれ強調」の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【18 山下小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道三官橋通線	① 西千石町15(山下小前歩道橋)	・歩道橋の滑り止めがすり減り、転倒のおそれがある。	・歩道橋の補修(R6予定)(点検は実施済)	鹿児島市	R4年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【21 草牟田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道冷水城山団地線	① 城山団地中央交差点	・赤信号に変わってから進入する車がある。	・減速マークの設置【対策済】	鹿児島市	R4年度
			・交通取締りの強化【実施中】	警察	
市道城山団地52号線	② 草牟田小入口交差点	・一時停止せずに進入してくる車がいる。	・中央線、外側線の復旧【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【22 原良小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武岡原良線	① 原良4丁目7	・交通量が多く、歩道がない。	・道路拡幅及び歩道整備	鹿児島市	R4年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【29 西陵小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道田上西別府線	① 田上5丁目62	・交通量が多く、歩道がない。	・道路拡幅及び歩道整備(R5年度以降予定)	鹿児島市	R4年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和4年度合同点検)

【31 中洲小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島東市来線	① 中央町36番地17	・交通量が多く、赤信号でも進入する車がある。	・交通取締り、パトロールの強化【実施中】	警察	R4年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【32 荒田小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道荒田16号線	① 荒田1丁目20,23,34,35番の交差点	・路面標示が消えかかっている。	・中央線、スピード落とせの復旧【対策済】 ・停止線、歩行者用路側帯の引き直し【検討中】	鹿児島市 警察	R4年度
市道二中通線	② 高麗町36 (二中通り、甲南中学校角)	・信号機がない ・路面標示が消えかかっている。	・中央線、交差点表示の復旧【対策済】 ・停止線、横断歩道の引き直し【検討中】	鹿児島市 警察	
市道荒田38号線	③ 荒田2丁目31 (定食屋「車や」交差点)	・交通量が多く、道路に多数のひび割れが見られる。	・舗装補修【対策済】	鹿児島市	
市道荒田5号線ほか	④ 荒田1丁目17	・通り抜け車両が多く、通学時に危険である。	・ゾーン30の整備(R6年度予定)	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【33 八幡小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道下荒田66号線	① 下荒田3丁目31(八幡小付近)	・八幡公園前に多くの車が停車しており、路面標示も消えかかっている。	・外側線、止まれ文字の復旧【対策済】 ・停止線の引き直し【検討中】	鹿児島市 警察	R4年度
市道下荒田72号線	② 下荒田4丁目20(八幡幼稚園付近)	・横断歩道が消えかかっている。	・止まれ文字の復旧【対策済】 ・停止線の引き直し【検討中】	鹿児島市 警察	
市道下荒田63号線	③ 下荒田3丁目43((株)インターウェア付近)	・角度のついた交差点で見通しが悪い。 ・止まれ文字が消えている。	・止まれ文字の復旧【対策済】 ・停止線の引き直し【検討中】	鹿児島市 警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和4年度合同点検)

【35 紫原小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道田上一本桜線	① 紫原1丁目36(一本桜温泉センター付近)	・交通量が多く、歩道がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R4年度
市道紫原団地226号線	② 紫原2丁目36(紫原小正門前)	・スピードを出す車が多く、児童が横断歩道を渡る際に危険。	・区画線「中央線、路面標示」の復旧【対策済】 ・交通取締りの強化【実施中】	鹿児島市 警察	
市道紫原団地49号線	③ 紫原2丁目36(紫原小西門前)	・西門から児童が出る際の見通しが悪い。	・交通安全教育の徹底【実施中】 ・敷地内ラインの復旧【対策済】	学校	
市道紫原団地140号線	④ 紫原2丁目36(紫原小東門前)	・東門と道路との距離が近いので、車両が歩行者に気付きにくい。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道紫原団地226号線ほか	⑤ 紫原2丁目36番、紫原4丁目14番付近	・通り抜け車両が多く、スピードを出して走行している。	・ゾーン30の整備(R6年度以降予定)	鹿児島市	

【39 宇宿小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道宇宿本通線	① 宇宿3丁目5-8(郵便局前交差点)	・信号等で通学時間帯に歩行者が多数歩道に溜まり、車道へはみ出している。	・通学時間の調整【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R4年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【41 伊敷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道伊敷小跡2号線	① 伊敷5丁目17-8 (植村ビルと大平田郵便局の間の道路)	・交通量が多く、国道3号に出る際に見通しも悪いため、歩行者が確認しづらい。	・外側線の復旧【対策済】 ・停止線の復旧【対策済】	鹿児島市 警察	R4年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【44 伊敷台小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道伊敷1053里道	① 下伊敷3丁目82	・道路が狭い上に抜け道になっており、指定時間侵入禁止にも関わらず、車が通っている。	・交通取締りの強化【実施中】	警察	R4年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和4年度合同点検)

【45 玉江小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道小野山手線	① 小野4丁目1-3 (焼肉のみなみ付近三叉路)	・県道からの抜け道として利用する車が減速せずに通行している。	・外側線、ドット線の設置【対策済】	鹿児島市	R4年度
			・停止線の復旧【対策済】	警察	
市道下伊敷玉里線	② 下伊敷2丁目4-15 (伊敷病院～いにしき神社入口付近の道路)	・登校時間帯は一方通行だが、下校時間帯は対面通行になり、路側帯を通学する児童が危険。	・路面標示の設置(R5予定)	鹿児島市	
			・立哨指導の強化【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【48 皆与志小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道比志島本線 市道比志島郡山線	① 皆与志町4514-3(末廣ハツリ付近T字路)	・路面標示が消えかかっている。	・T字マークの設置【対策済】 ・外側線、止まれ強調の復旧【対策済】 ・横断歩道、停止線等の復旧【対策済】	鹿児島市 警察	R4年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【49 東桜島小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道224号	① 東桜島町517(光善寺前)	・スピードを出した車や工事用の大型車が多く通るが歩道が整備されていない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R4年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所)

【52 桜洲小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道224号	① 桜島横山町65-1 (桜島港ロータリー入口～Mマート)	・スピードを出す車が多く通るが、ガードレール等がなく危険である。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R4年度
市道袴腰団地線	② 桜島横山町1722-1	・道路が狭い上に抜け道になっており、スピードを出した車が多く通る。	・通学路変更【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所、鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和4年度合同点検)

【54 松元小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
松元支所管理用通路	① 上谷口町2888(松元支所前)	・登校時の交通量が多いが、横断歩道がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R4年度
			・職員への安全運転の周知【周知済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【56 春山小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道春山森園線	① 春山町1033(春山三文字バス停付近)	・子供たちが自転車で注意を払わずに交差点へ進入するため危険。 ・歩道と車道の区別がない	・外側線(交差点部は破線)の設置【対策済】	鹿児島市	R4年度
市道井ノ尻線	② 春山町1102(お茶の里入口～下り坂直前)	・住宅が密集し、道路が狭い上にスピードを出す車が多い。	・速度規制の必要性がないため、対策しない【対策済】	警察	
県道小山田谷山線	③ 春山町1909(ネットヨタ松元店前)	・歩道はあるが、傘をさして歩行する際、風にあおられて車道に飛び出しそうになる児童が見られる。	・横断防止柵設置の検討	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県、鹿児島市)

【57 石谷小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田谷山線	① 石谷町2436 (仁田尾後、地藏公園交差点)	・車が横断歩道上に止まることが多く、児童の横断の妨げになっている。	・信号機増設の検討	警察	R4年度
			・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
県道小山田谷山線	② 石谷町2412-3 (ローソン松元インター店前歩道)	・歩道と車道の境がなく、駐車場に一旦停止せずに入ってくる車がいて危険である。	・ポールの設置【対策済】	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【58 谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道北麓11号線	① 谷山中央1丁目4962 (谷山小南西側交差点～西門)	・交通量が多いが、ガードレールなど歩行者を守る物がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R4年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和4年度合同点検)

【59 西谷山小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道見寄線	① 上福元町6030 (ローソン前道路)	・路側帯が狭く、県道への抜け道となっており、交通量が多い。	・外側線の引き直し【対策済】	鹿児島市	R4年度
県道鹿児島加世田線	② 西谷山4丁目23 (西谷山小前交差点)	・登校時に県道を渡る児童が多い。 ・下校時に道路にはみ出し信号待ちをする児童がいる。	・路面標示、ドットライン、歩道にポールを設置	鹿児島県	
県道鹿児島加世田線 市道万田ヶ宇都平馬場線	③ 上福元町5802 (ファミマ、エネオス交差点)	・雨天時に車両が通過した後、水しぶきが児童にかかる。 ・通学時に横断歩道部を通らない児童がいる。	・排水対策の検討 ・ポストコーンの設置【対策済】	鹿児島県 鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【60 東谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道魚見ヶ原29号線	① 魚見町119-14	・T字路になっており、カーブミラーや横断歩道もなく見通しが悪い。 ・道路が狭く、歩道もない。	・路面標示の設置【対策済】	鹿児島市	R4年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【61 清和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
谷山12号生活道	① 清和3丁目4-23	・道路が狭い上に抜け道になっており、スピードを上げた車が多く通る。	・路面標示の設置【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	R4年度
市道清和小学校線	② 清和3丁目7-1	・停止線がなく、歩行者と接触するおそれがある。	・一時停止の規制(停止線の設置)【設置済】	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【64 福平小学校】 (対策箇所図-No2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道坂之上中央8号線	① 坂之上7丁目11(田中歯科付近)	・踏切までの道路が狭く、交通量も多い。	・外側線及び路面標示の引き直し(R4に一部施工済。残部はR5予定)【対策済】	鹿児島市	R4年度
市道光山線	② 光山1丁目15(居酒屋よっちゃん付近)	・朝の交通量が多く、道路を横断する際に危険。	・看板設置の検討(検討中)	学校	
市道野頭線	③ 下福元町7587(福平福祉館付近)	・交通量が多く、大脇商店から福平福祉館に下る道路が狭い。	・外側線の引き直し及び路面標示の設置【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和4年度合同点検)

【66 錫山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島川辺線	① 南薩縦貫道 (錫山～坂之上間の道路と交差点付近)	・スピードを上げた車が多く通るが、横断歩道がカーブで見えにくく危険。	・路肩の除草【対策済】	鹿児島県	R4年度
県道鹿児島川辺線	② 錫山～坂之上間道路 (錫山小・中学校前付近)	・路側帯が狭く、スピードを出す車が多い。	・ガードパイプの設置【対策済】	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【67 中山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田谷山線	① 山田町377-1(晃栄住宅前)	・側溝がなく水はけが悪いため、雨天時は車両が通過した後、水しぶきが児童にかかる。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R4年度
県道小山田谷山線 市道中山小南線	② 中山2丁目30-5(替玉屋付近)	・交通量が多く路面標示が消えかかっている。	・路面標示の設置【対策済】 ・横断歩道の引き直し【対策済】	鹿児島市 警察	
県道小山田谷山線	③ 中山町1599(大園簡易郵便局付近)	・左折車が多く、児童が巻き込まれるおそれがある。	・外側線の引き直し【対策済】	鹿児島県	
市道竹迫線	④ 中山町2113-5(ミナシンプラワース付近)	・交通量が多いが、横断歩道がなく危険。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【70 星峯西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道星ヶ峯1号線	① 星ヶ峯4丁目32付近	・横断歩道が近くにならないため、児童が横断する際に危険。	・立哨指導の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R4年度
市道星ヶ峯105号線	② 星ヶ峯4丁目8付近	・横断歩道が消えかかっている。	・外側線の引き直し【対策済】 ・横断歩道、停止線の引き直し【対策済】	鹿児島市 警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【71 星峯東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道星ヶ峯87号線	① 星ヶ峯2丁目27-21 (県営住宅及び市営住宅入口交差点)	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道、停止線の引き直し【対策済】	警察	R4年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和4年度合同点検)

【74 瀬々串小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道瀬々串中央線	① 喜入瀬々串町3184 (瀬々串踏切)	・道路が狭く、車道と歩道の区別がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R4年度
国道226号	② 喜入瀬々串町200 (ファミ喜入港店より南方面国道)	・交通量が多く、歩道がない。	・注意喚起対策の実施【対策済】	国道事務所	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所、鹿児島市)

【76 喜入小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道国道役場線	① 喜入町6159-3 (車工房仮屋崎付近歩道)	・交通量は多いが、歩道が狭い。	・通学路の変更【実施中】	学校	R4年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【77 前之浜小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道226号	① 喜入前之浜町7083	・スピードを出す車が多く、児童が横断する際に危険である。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R4年度
市道貝底川右岸線	② 喜入前之浜町7036(小学校正門付近)	・道路と民地に段差があり、落下する危険性がある。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所、鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※2回目)

【1 吉田小学校】 (対策箇所図-No3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島蒲生線 市道高崎線	① 西佐多町278-1,279-2(県道沿いガードレール)	・大型車両が多く、スピードを上げて通行している。	・ポストコーン設置【対策済】	鹿児島県	R3年度
	② 西佐多町313番2地先	・児童の半数が横断する道路に横断歩道がない。	・ドット線の復旧	鹿児島県	
・外側線の復旧【対策済】			鹿児島市		
・停止線の復旧【対策済】			警察		

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【2 本名小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島吉田線	① 本名町(本名坂付近)	・急な坂とカーブが多く、年に数回ガードレールの破損がある。	・ガードパイプの補修【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島県 学校	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【4 本城小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島蒲生線	① 本城町1707番地付近 (吉田支所～始良市方面に向かう歩道)	・交通量が多く、スピードを出す車が多い。ガードレールがない。	・樹木の伐採、路面標示「スピード落とせ」の設置【対策済】	鹿児島県	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【5 牟礼岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道牟礼岡団地1号線	① 牟礼岡1丁目2～19番 2丁目3～19番間の道路(バス通り)	・歩道内の街路樹等の雑草が茂り、歩道が狭くなっている箇所がある。	・低木等の剪定【対策済】	鹿児島市	R3年度
市道牟礼岡団地1号線	② 牟礼岡1丁目15番付近	・下り坂のため、スピードを出す車が多い。	・路面標示「速度注意」の新設【対策済】	鹿児島市	
市道牟礼岡団地1号線	③ 牟礼岡1丁目1番 学校正門近く交差点	・児童の通学時間帯に車の通行量が多い。	・交差点クロスマークの新設【対策済】	鹿児島市	
市道牟礼岡団地19号線	④ 牟礼岡2丁目26番付近 牟礼岡2丁目10番付近	・側溝に隙間がある。	・側溝蓋板の補修【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※2回目)

【6 南方小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道白石湯屋線	① 東俣町79番地1(コスモ片平石油横の道路)	・道幅が狭く、抜け道になっている。	・道路沿いの伐開【対策済】	鹿児島市	R3年度
市道川田・比志島線	② 川田町1516番地1	・交通量が多く、歩道に防護柵等がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【11 吉野東小学校】 (対策箇所図-No3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道上花棚西菖線	① 吉野町4151-10	・交通量が多く、歩道も狭い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R3年度
市道西菖上ノ原線	② 吉野町5047-1	・交通量が多く、歩道が急に狭くなっている箇所がある。	・歩道空間の拡幅(~R6予定)	鹿児島市	
市道西菖上ノ原線	③ 吉野町6034-5	・交通量が多く、歩道のラインが消えかかっている。	・舗装の修繕及び区画線の復旧【対策済】	鹿児島市	
市道中別府一ヶ谷線	④ 吉野町5827	・交通量が多い上に曲がりくねっており、歩道が狭い部分がある。	・区画線の復旧【対策済】 ・道路標識「この先幅員減少」の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【12 大明丘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道大明丘55号線	① 大明丘1丁目10番付近	・交差する道路に一時停止をしないで進入する車が見られる。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R3年度
市道帯迫鼓川線	② 吉野町400番地付近	・歩道が狭く、防護柵等がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※2回目)

【13 坂元小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道玉里団地1号線	① 玉里団地3丁目26番地 (池松美容室と菊屋陶器の間の道路)	・交通量が多い上、横断箇所に横断歩道がない。	・巻込部外側線の復旧【対策済】	鹿児島市	R3年度
市道玉里団地98号線	② 玉里団地1丁目67番地～70番地 (有水商店から荒河工務店前)	・道路片側の側溝に蓋がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【14 坂元台小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道玉里団地50号線	① 玉里団地2丁目55-7	・交通量が多い上に、カーブの先に横断歩道がある。	・立哨指導の継続【実施中】	学校	R3年度
県道鹿児島蒲生線	② 坂元町28-5付近 (坂元住宅入口～坂元ピノキオ保育園)	・道幅が狭い上に交通量が多く、歩道がない。	・外側線の引き直し(片側のみ狭める)、カラー舗装設置【対策済】	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【16 大龍小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道冷水線	① 大竜町4番地	・豎馬場交差点の石垣が高くなっており、曲がった先の見通しが悪い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【17 名山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道高野山線	① 小川町3番～18番先 (長田中学校～県道鹿児島停車場線)	・国道10号への抜け道になっており、大型車両の通行量が非常に多い。 ・長田陸橋からの下りで速度を落とさず左折する車両が多い。	・校内にある看板の移動や樹木の剪定を検討【実施しない】(交通安全教育の徹底へ変更)	学校	R3年度
市道長田12号線 市道長田13号線	② 長田町1番周辺	・冷水町、上竜尾町、上本町方面への抜け道になっており、速度を上げて走行する車両が多い。 ・車道が狭く、路側帯の白線が消えかかっている。	・外側線の補修とスピード落とせの新設【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	
市道市庁前線	③ 名山町5番先～易居町6番地周辺	・易居町及び泉町方向への抜け道になっており、通行量が多いが、横断歩道がない。 ・道幅が狭いが、速度を落とさず走行している車両が多い。	・止まれ文字、強調線の新設【対策済】 ・停止線の塗り直し【対策済】 ・横断歩道新設は実施しない【対策済】	鹿児島市 警察	
市道広馬場1号線	④ 泉町3番地先	・信号機のない横断歩道があるが、横断者がいても止まらない車両が多い。	・横断歩道の塗り直し【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】 ・横断旗の設置検討【実施しない】	警察 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※2回目)

【21 草牟田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道坂元玉里線	① 玉里町13番付近 (玉里団地入口交差点)	・坂道になっている歩道をスピードを上げて自転車走行する高校生が多い。	・高校生の指導【実施中】	学校	R3年度
市道草牟田39号線	② 草牟田1丁目14番付近 (あかみ屋精肉店前道路)	・道幅が狭く、歩道がない。	・外側線の復旧【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【23 明和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道明和線	① 明和5丁目57番地 (西ヶ迫公園前の横断歩道付近)	・道路が狭い上に抜け道になっており、スピードを上げた車が多く通る。	・横断歩道、停止線の復旧【対策済】	警察	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【25 武岡台小学校】 (対策箇所図-No3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道水上坂横井線	① 武岡5丁目8番1号 (ローソン鹿児島武岡5丁目店前の道路)	・朝夕の交通量が多く、信号もないため、スピードを上げて走行する車両が多い。	・ラバーポールの復旧【対策済】 ・スピード落とせの文字の復旧【対策済】 ・通学路の変更【対策済】	鹿児島市 学校	R3年度
市道武岡団地16号線	② 武岡4丁目34番26号付近 (OSAKO前の道路)	・交通量が多い上にスピードを出す車が多い。 ・大雨時に冠水する。	・スピード落とせの文字の新設【対策済】 ・側溝の改善【調査実施中】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【27 武小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島東市来線	① 武1丁目28-17地先	・防護柵がなく、歩道が狭い。	・横断防止柵の設置【対策済】	鹿児島県	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【31 中洲小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道みずほ通線	① 上荒田26-19(市立病院前)	・交通量が多い上にスピードを出す車が多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※2回目)

【33 八幡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道松見通線	① 下荒田3丁目22-10(竹迫温泉前)	・交通量が多い上にスピードを出す車が多い。	・中央線の塗り直し【対策済】	鹿児島市	R3年度
			・横断歩道の塗り直し【対策済】 ・停止線の塗り直し【対策済】	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【35 紫原小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道郡元宇宿線	① 紫原6丁目1-18	・道路が狭く、交通量が多い。 ・歩道が狭い上に、横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の補修【対策済】	警察	R3年度
市道紫原団地24号線	② 紫原6丁目6-1	・交通量が多いが、道路が狭く、見通しが悪い交差点がある。	・舗装補修【対策済】 ・外側線の復旧【対策済】	鹿児島市	
市道紫原中学校線	③ 紫原6丁目31-19	・交通量が多いが、道路が狭く、見通しが悪い交差点がある。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【40 向陽小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道八州永仮団地1号線	① 宇宿9丁目10番付近	・停止線がなく、外側線が消えかかっている。	・区画線の復旧(外側線・交差点マーク)【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	R3年度
市道鍋ヶ宇都線 市道八州団地9号線	② 向陽1丁目1番、2番、4番、10番付近	・中央線と外側線が消えかかっている。	・区画線の復旧(中央線・外側線)【対策済】	鹿児島市	
市道宇宿広木線	③ 宇宿8丁目13-1、宇宿9丁目12-1 (横断歩道)	・横断歩道の線が消えかかっている。	・横断歩道の補修【対策済】	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【41 伊敷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道下脇田線	① 伊敷5丁目8番 (伊敷校区公民館隣接交差点)	・道路が狭く、スピードを上げた車が多く通る。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R3年度
市道伊敷上線	② 下伊敷3丁目1番～2番	・車道・歩道共に狭い上に交通量が多く、朝夕ラッシュ時には、抜け道として多くの車が通る。	・外側線の復旧【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※2回目)

【44 伊敷台小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
伊敷1053号里道	① 下伊敷3丁目82番地	・道路が狭い上に抜け道になっており、指定時間進入禁止にも関わらず、車が通っている。	・交通取締りの強化【実施中】	警察	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【47 犬迫小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田谷山線	① 犬迫町4210(鹿児島中央アスコン付近)	・大型車が多く通るが歩道やガードレールがない。	・ガードレール又はガードパイプの設置(32m)【設置済】	鹿児島県	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【49 東桜島小学校】 (対策箇所図-No3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道224号	① 東桜島町1603-1先	・大型車が多く通るが歩道が整備されていない。	・歩道及び自転車通行帯(両側)の整備の検討	国道事務所	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(大隅河川国道事務所)

【55 東昌小学校】 (対策箇所図-No3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道永吉入佐鹿児島線	① 直木町4360番地付近	・直線道路をスピードを上げて走行する車が多い。	・ポストコーンの設置【対策済】	鹿児島県	R3年度
県道永吉入佐鹿児島線	② 直木町3032番地(ショップみやした付近)	・歩道がなくカーブになっているため、見通しが悪い。	・町内会の賛同が得られた場合はポストコーンを設置【実施しない】(カラー舗装を検討中) ・交通安全教育の実施【実施中】	鹿児島県 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【58 谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道南麓5号線	① 谷山中央1丁目4962番地(谷山支所の歩道)	・交通量が多いが、ガードレールなどが無い。	・外側線の引き直し【対策済】 ・ポストコーン設置【対策済】	鹿児島市	R3年度
市道北麓7号線	② 谷山中央1丁目5002番地(児玉整形外科横の細い路地)	・道幅が狭いが、速度を上げて走行する車が多い。 ・特に雨天時は交通量が増加する。	・路面標示の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※2回目)

【59 西谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道見寄線	① 上福元町6030番地(ローソン前の道路)	・県道への抜け道となっており、交通量が多く路側帯が狭い。	・外側線の引き直し【対策済】 ・交通安全指導の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	R3年度
市道本城大久保線	② 下福元町1506-5地先	・路側帯が狭くスピードを上げた車が多く通る。 ・街灯が少なく、夕方には交通安全上・防犯上ともに不安である。	・外側線の引き直し【対策済】 ・道路照明灯周りの樹木を伐採【対策済】	鹿児島市	
県道鹿児島加世田線	③ 上福元町5566番地(愛の聖母園前信号から中山方面に向かう道路)	・路側帯が狭く、交通量が多い。	・交差点へのポールを設置【対策済】	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【62 和田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道和田名線	① 和田3丁目24-28付近	・狭い道路であるが、特に登校時に抜け道として利用されており、交通量が多い。	・路面標示の塗り直し【対策済】 ・横断歩道の塗り直し【対策済】	鹿児島市 警察	R3年度
市道谷山第一地区139号線	② 和田2丁目2-19付近 和田1丁目44-1付近	・ゾーン30になっているが、登校時間帯にスピードを出す車が多い上に、交通量が多い。	・交通安全指導の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【63 錦江台小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道坂之上学園通線	① 坂之上6丁目24番地付近	・国際大学近くで交通量が多いが、道路両側にガードレールが無い。	・学校関係者による立哨指導【実施中】	学校	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【64 福平小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道野頭線	① 下福元町7538-5(大脇商店付近)	・交差点の見通しが悪く、停止線を越えて停止する車が見られる。	・路面標示の設置【対策済】	鹿児島市	R3年度
市道光山2号線	② 光山2丁目10-20(光山公民館付近)	・道路が狭く、見通しが悪い。	・道路反射鏡をφ600からφ800へ変更【実施済】	鹿児島市	
市道坂之上中央12号線	③ 坂之上7丁目12-24(浜田商店付近)	・横断歩道は整備されているが、交通量が非常に多い。	・交通取り締まりの強化【実施中】	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※2回目)

【66 錫山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島川辺線	① 下福元町9856番地(小学校前道路)	・スピードを出す車が多いが、路側帯が狭い。	・外側線の引き直し、ガードパイプの設置【対策済】	鹿児島県	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【67 中山小学校】 (対策箇所図-No3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田谷山線	① 山田町409番地(札下バス停近く)	歩道が狭いため、児童が車道にはみ出すことがある。	・ポストコーン、転落防止柵設置【対策済】 ・ガードパイプの設置検討	鹿児島県	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【71 星峯東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道星ヶ峯7号線	① 星ヶ峯2丁目43番地付近	・道路が狭い上に抜け道になっており、スピードを上げた車が多く通る。	・路面標示の設置【対策済】	鹿児島市	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【74 瀬々串小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道瀬々串中央線	① 喜入瀬々串町3184番地付近	・一旦停止線が消えている。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R3年度
市道瀬々串中央線	② 喜入瀬々串町5369番地付近	・一旦停止線が消えている。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
国道226号	③ 喜入瀬々串町200番地付近	・交通量が多く、歩道や横断歩道がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(国道事務所、鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※2回目)

【76 喜入小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道麓線	① 喜入町7048番地1付近 (浜田クリニック前の交差点)	・道幅が狭く死角も多い4差路の交差点で、通学時間帯には抜け道として利用する車両が多い。 ・雨天時には冠水するため、車による水はねが多い。	・路面標示の引き直し【対策済】 ・停止線の引き直し【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 警察 学校	R3年度
市道麓中央線	② 喜入町6993番地(喜入小西側通用門～浜田クリニック前交差点)	・道幅が狭い上に、民家の石垣が前面にせり出しており、倒壊の不安がある。 ・外側線が消えかかっている。	・横断歩道、歩行者専用路側帯の移設【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	
市道麓中央線	③ 喜入町6993番地 (喜入支所～喜入小正門)	・多くの児童が通る学校付近の交差点だが、道幅が狭い上に道路が入り組んでおり、歩道が確保されていない。	・横断歩道、歩行者専用路側帯の移設【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【78 生見小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
農道	① 喜入生見町1341地先	・大雨と満潮が重なった際、冠水し通れなくなることがある。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※1回目)

【1 吉田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島蒲生線	① 西佐多町274番地、校区コミュニティセンター前横断歩道	・横断歩道の歩行者溜まりが窪んでおり、雨天時に水がたまる。	・水溜まりの補修【対策済】	鹿児島県	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【3 宮小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島吉田線	① 宮之浦町1953番地、学校前の道路	・斜面から木や竹が歩道に垂れており、ガードレールがない。	・ガードパイプの設置【対策済】 ・横断旗の設置【対策済】	鹿児島県 学校	R3年度
県道鹿児島吉田線	② 宮之浦町1502番地11、横断歩道	・交通量が多く、スピードを出す車が多い。	・横断歩道の塗り直し【対策済】 ・交通安全パトロールの強化【実施中】 ・横断旗の設置【対策済】	警察 学校	
県道鹿児島吉田線	③ 宮之浦町1226番地、大原郵便局近くの横断歩道	・カーブの先に横断歩道があるため、減速しにくい。	・「横断歩道有り」予告標識の設置【対策済】 ・横断旗の設置【対策済】	警察 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【4 本城小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道本城・柳ヶ谷線	① 本城町1705(本城小正門前)	・吉田支所駐車場入口箇所に横断歩道が設置されている。	・ゼブラ、横断歩道予告、停止線の復旧【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【5 牟礼岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道牟礼岡団地19号線	① 牟礼岡2丁目15番地付近	・道路反射鏡の左右確認標識が老朽化で見えにくくなっている。	・左右確認標識の取替【対策済】	鹿児島市	R3年度
市道牟礼岡団地2号線	② 牟礼岡1丁目19～22番地付近	・道路中央線、一時停止線が薄くなっている。	・中央線等区画線の復旧【対策済】 ・停止線の復旧【対策済】	鹿児島市 警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※1回目)

【11 吉野東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道西菖上ノ原線	① 吉野町6028付近 (関山ストア一前の歩行者用信号機)	・歩行者用信号の青の時間が短い。	・歩行者用信号の青の時間の延長【実施しない】	警察	R3年度
			・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道中平原線	② 吉野町5501-1付近 (鵬工務店横の橋付近)	・橋の南側部分に草が生い茂っていて、見通しが悪く、スピードを出す車が多い。 ・橋面上の排水パイプ周りに土砂が堆積すると、降雨時に水たまりができる。	・定期的な伐採及び排水パイプ周りの土砂の除去【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【15 清水小学校】 (対策箇所図-No4)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道帯迫鼓川線	① 鼓川町23-16付近 (お茶の水バス停付近)	・交通量が多いにも関わらず、道路が狭くカーブ区間が多い。	・通学路の変更【対策済】	学校	R3年度
市道帯迫鼓川線	② 東坂元4丁目30-2付近 (辻ヶ丘団地バス停付近)	・交差点形状が複雑であり、交差点内にバス停がある。	・交差点改良を含めたバス停の移設(~R7予定)	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【17 名山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道10号	① 城山町6番と7番の間(県立図書館先)	・見通しが悪く、横断歩道に信号がない。	・国道10号線上に「直進矢印」の設置【対策済】	警察	R3年度
国道10号	② 城山町2番と4番の間(西郷銅像先)	・見通しが悪く、横断歩道に信号がない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所)

【18 山下小学校】 (対策箇所図-No4)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島東市来線	① 西千石町15番地5号 (ザビエル公園前交差点付近)	・一日通して交通量が多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R3年度
市道三官橋通線	② 西千石町15番地5号	・死角から自転車等が飛び出してくる。また老朽化で穴が開いている。	・歩道橋の補修(R6予定)(点検は実施済)	鹿児島市	
市道上之平線	③ 平之町6番地(平田公園前歩道)	・歩道と車道の区分線がほぼ見えかかっている。	・区画線(外側線止まれ等)の補修【対策済】 ・区画線(ダイヤモンドマーク等)の補修【対策済】	鹿児島市 警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※1回目)

【25 武岡台小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武岡団地51号線	① 武岡4丁目10番 (西本願寺和岡出張所付近)	・通り抜け道路になっているが、歩道も外側線も設置されていない。	・外側線の設置、交差点標示の復旧【対策済】 ・停止線の復旧【対策済】	鹿児島市 警察	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【27 武小学校】 (対策箇所図-No4)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道永吉入佐鹿児島線	① 田上2丁目14番 (天神南交差点)	・樹木や電柱で見通しが悪く、歩道に起伏がある。	・高木の伐採、歩道の改良【実施中】	鹿児島県	R3年度
市道武25号線	② 武1丁目9番 (緒方商店前交差点)	・交通量が多く、歩道がない。	・道路拡幅及び歩道整備【実施中】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【31 中洲小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道中央町23号線 市道上之園14号線	① 上之園町27番地12 (勉強堂前の歩道2箇所)	・登下校時にスピードを出す車が多い。	・区画線設置(「スピード落とせ」の文字)【対策済】 ・横断歩道の塗り直し【対策済】	鹿児島市 警察	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【34 中郡小学校】 (対策箇所図-No4)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道田上一本桜線	① 唐湊3丁目5番1号～14号	・道路が狭く、歩道がない。	・道路拡幅及び歩道整備	鹿児島市	R3年度
市道郡元3号線	② 郡元3丁目1番～22番付近	・幹線道路(国道225号、県道鹿児島加世田線)に挟まれた中の市道が抜け道となっている。	・ゾーン30プラスの整備【実施中】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【39 宇宿小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道宇宿中間45号線	① 宇宿4丁目38-1 (公文式脇田教室前)	・学校前道路の交差点の停止線が消えかかっている。	・一時停止規制の実施【対策済】 ・一時停止規制の実施後に「止まれ」文字設置【対策済】	警察 鹿児島市	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※1回目)

【41 伊敷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道長井田線 市道棚ヶ山1号線	① 伊敷5丁目25、28番地ほか(田入道・長井田地域の川沿い全体)	・交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	・外側線、路面標示の補修【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	R3年度
市道伊敷小前線	② 伊敷5丁目19付近(伊敷小正門前)	・平日はスクールゾーンになっているが、土曜授業日の登校時は交通量が多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
国道3号 市道仮屋前2号線	③ 伊敷1丁目20-1付近	・国道3号からスピードを落とさず、歩道部からコンビニに入る車がいる。 ・歩道を気せずに市道から3号線に出る車がいる。	・歩道部にラバーポールを設置【対策済】 ・市道と国道の合流部にカラー舗装【対策済】 ・停止線に「止まれ」標示を新設【対策済】	国道事務所 鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所・鹿児島市)

【45 玉江小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道下伊敷玉里線	① 下伊敷2丁目7番12号付近 (横断歩道)	・横断歩道の白線が消えかかっている。	・横断歩道線の補修【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【46 小山田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道3号	① 小山田町3472番地 (エノキタイヤ商会前歩道)	・歩道が直角に交わっている箇所があり、見通しが悪い。	・応急対策で樹木を伐採し視認性を確保【対策済】 ・歩道の線形改良【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	国道事務所 学校	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所)

【47 犬迫小学校】 (対策箇所図-No4)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道徳重横井鹿児島線	① 犬迫小前交差点(小野からの下り坂)	・下り坂でスピードを出す車が多い。	・道路標示設置【対策済】 ・学校側の樹木の剪定【対策済】	鹿児島県 学校	R3年度
県道徳重横井鹿児島線	② 犬迫小から古別府交差点	・歩道に大木や竹が覆い被さっている箇所や一部歩道が無い箇所がある。	・ポストコーン設置	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※1回目)

【54 松元小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道本坊伊集院線	① 上谷口町813番1地先(福留橋)	・歩道と車道の区別がない。	・外側線の設置【対策済】	鹿児島市	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【56 春山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道山浦線	① 春山町1710付近	・外側線が消えかかっている。	・外側線の設置【対策済】	鹿児島市	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【57 石谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道石谷新村線	① 石谷町3700周辺 (新村下地区のバス通り沿い)	・外側線が消えかかっている。	・外側線の設置【対策済】	鹿児島市	R3年度
県道小山田谷山線	② 石谷町2412番地3 (ローソン松元インター店前歩道)	・歩道との境がなく、駐車場に一旦停止せずに入ってくる車がある。	・横断歩道両脇にポストコーンの設置【対策済】	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【59 西谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道谷山第二地区37号線	① 西谷山3丁目16付近	・慈眼寺駅への抜け道となっており、交通量が増えつつある。 ・歩道としてのスペースも狭い。	・ポストコーンの設置【対策済】 ・保護者と児童通学保護員による立哨指導【実施中】	鹿児島市 学校	R3度
市道谷山第二地区37号線	② 西谷山2丁目と3丁目間の道路	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の塗り直し【対策済】	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※1回目)

【60 東谷山小学校】 (対策箇所図-No4)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道魚見ヶ原21号線	① 魚見町131番地20付近	・新しくできた道路の方に対してミラーがなく、どちらにも停止線がない。	・路面標示の設置【対策済】	鹿児島市	R3年度
市道笹貫8号線	② 東谷山1丁目16-21付近	・通り抜け車両が多く、スピードを出して走行している。	・ゾーン30プラスの整備【実施中】	鹿児島市	
県道鹿児島加世田線	③ 東谷山1丁目45-11番から4丁目マクドナルド中山バイパス店付近	・交通量が多い。	・歩道の改良を年次的に実施【実施中】	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、市交通局、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【61 清和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道清和小学校線	① 清和3丁目7-1付近	・車の一旦停止の表示や標識がなく、見通しも悪い。	・通学時の立哨指導【実施中】 ・視距改良のため学校の角にある樹木の伐採【対策済】	学校	R3年度
市道薬師堂9号線	② 清和4丁目5-11付近	・朝夕の交通量が多く、歩道が終わる所と横断歩道の間が非常に狭い。	・通学時の立哨指導	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【62 和田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道光山線	① 坂之上5丁目17-1付近	・30キロ速度制限にもかかわらずスピードを出す車が非常に多く、歩道としてのスペースも狭い。	・通学時の立哨指導【実施中】	学校	R3年度
市道坂之上東中線	② 坂之上1丁目4-26(墓地前)	・国道に出ようとする車の往来が激しく、歩道がない。	・保護者や地域による立哨指導【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【65 平川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道226号	① 平川町4525(平川南信号付近)	・交通量が多く、横断中の児童に気付かない車が多い。	・交通安全指導の徹底【実施中】	学校	R3年度
県道谷山知覧線	② 平川町3777(押しボタン式信号機)	・信号無視をする車が多い。	・路面標示「信号有り」の設置【対策済】	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所・鹿児島県)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和3年度合同点検 ※1回目)

【66 錫山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道鬘石錫山線	① 下福元町9856付近 (学校横の飛渡住宅に向かう道路)	・基幹道路の抜け道となっており、スピードを出す車が多い。	・外側線の設置【対策済】	鹿児島市	R3年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【67 中山小学校】 (対策箇所図-No4)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道三重野線	① 中山町948	・児童が横断歩道で待っていても車がなかなか止まらず、横断が難しい。	・保護者や地域の方による立哨指導【実施中】	学校	R3年度
市道中山小水喰線	② 中山2丁目27付近	・歩道に草が多く、児童が歩道を歩けない。	・歩行部分の道路清掃・所有者へ土地管理の指導【伐採済・指導済】	鹿児島市	
市道山田町上野線	③ 山田町367付近	・見通しが悪く、ミラーが片側しかない。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
県道小山田谷山線	④ 中山町1599	・交通量が多く、歩道がない。	・歩道の整備【実施中】	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和2年度合同点検)

【3 宮小学校】 (対策箇所図-No5)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島蒲生線	① 宮之浦町1953番地付近	・斜面から木や竹が歩道の方まで垂れてきて危険である。	・町内会と連携し所有者へ伐採依頼を検討	学校	R2年度
県道鹿児島蒲生線	② 宮之浦町1502-12付近	・スピードを出して右折・左折する車が多く、横断に注意が必要である。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
県道鹿児島吉田線	③ 宮之浦町1226番地付近	・カーブになっている坂道を上ってくる車両のスピードが速く、横断が危険である。	・横断歩道の予告標識の設置【対策済】 ・横断旗の設置【対策済】 ・安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【4 本城小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島蒲生線	① 本城町1707番地付近	・交通量が多く、下り坂になっていることからスピードが出やすい。	・保護者、地域の立哨指導【実施中】 ・安全教育の徹底【実施中】	学校	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【5 牟礼岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道牟礼岡団地12号線	① 牟礼岡1丁目1番地付近	・側溝に隙間や欠けが見受けられる。	・側溝蓋版の補修【対策済】	鹿児島市	R2年度
市道牟礼岡団地1号線	② 牟礼岡2丁目28番地付近	・側溝に隙間や欠けが見受けられ危険である。	・側溝蓋版の補修【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【6 南方小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道白石・湯屋線	① 東俣町79番地1(コスモ片平石油横の道路)	・道幅が狭く、通学時が危険。	・道路沿いの伐開作業【対策済】	鹿児島市	R2年度
県道小山田川田蒲生線	② 東俣町89番地2(上栗板金前の道路)	・道幅が狭くなっており、近くに通学路がある。	・スクールガードによる立哨指導【実施中】	学校	
県道小山田川田蒲生線	③ 川田町238番地4(川田中バス停付近の道路)	・道幅が狭くなっており危険である。	・スクールガードによる立哨指導【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和2年度合同点検)

【11 吉野東小学校】 (対策箇所図-No5)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道堂部金線	① 吉野町5381-1付近	・道幅が狭い上に、児童の通行量や車両の交通量が増加し、大変危険である。	・指定通学路ルートからの登下校指導【実施中】	学校	R2年度
市道雀ヶ宮中別府線	② 吉野町8801-7付近 吉野町8756-8付近	・歩道が狭かったり、歩道自体が無い箇所があるため、通学路として危険である。	・歩道の整備(～R8予定)	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【12 大明丘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道旭ヶ丘ニュータウン1号線	① 大明丘1丁目1番付近	・通学路に横断歩道がない。	・横断歩道設置【実施しない】 歩行者溜りがないため、設置できない。	警察	R2年度
市道上中道天神山線	③ 吉野町827番地付近	・道路が狭く、見通しが悪い。抜け道になっている。	・危険箇所の指導強化【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【13 坂元小学校】 (対策箇所図-No5)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道玉里団地71号線	① 玉里団地1丁目24番地交差点	・交通量が多いうえ、横断箇所に横断歩道がないため、危険である。	・速度規制標識追加設置(検討中) ・歩行者用路側帯の復旧(検討中)	警察	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【16 大龍小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島蒲生線	① 下田町177-4付近	・交通量が多いが道路幅員が狭く、バスを待つスペースも狭く、見通しも悪い。	・「スピード落とせ」等の路面標示の設置【対策済】 ・安全指導の徹底【実施中】	鹿児島県 学校	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【17 名山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道10号	① 城山町7番交差点	・横断歩道が消えかかっており危険である。	・横断歩道の塗り直し【対策済】	警察	R2年度
国道10号	② 城山町2番と4番の間の交差点	・横断歩道に信号機がなく、横断中に車が直進してくるため危険である。	・保護者による立哨【実施中】 ・交通安全指導の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県国道事務所)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和2年度合同点検)

【22 原良小学校】 (対策箇所図-No5)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武岡原良線	① 原良4丁目7番地(山田バス停付近)	・交通量が多いにもかかわらず、歩道がないため危険である。	・区画線「外側線」「中央線」の復旧【対策済】 ・道路拡幅及び歩道整備	鹿児島市	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【24 武岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武岡団地58号線	① 武岡二丁目30-1 (武岡小学校内の児童クラブ前)	・横断歩道が消えている。	・横断歩道復旧箇所の舗装補修【対策済】	鹿児島市	R2年度
市道武岡団地56号線	② 武岡三丁目4-1 (ほっともつと武岡店前の交差点)	・信号交差点までカーブになっており、見通しが悪く交通量も多いため危険である。	・区画線「スピード落とせ」の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【27 武小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道永吉入佐鹿児島線 市道田上一本桜線	① 田上二丁目14番地 (田上町天神南交差点)	・交通量が多いが、木や電柱等見通しの悪い場所がある。 (児童と車が横断歩道で接触しかけた)	・歩道改良【対策済】 ・道路改良【対策済】 ・交通安全指導の徹底【実施中】	鹿児島県 鹿児島市 学校	R2年度
市道武11号線	② 武二丁目12-10 (美容室横の細い道路)	・横断歩道の路面標示が薄い。 ・路側帯の設置要望	・横断歩道復旧【対策済】 ・外側線の設置【対策済】 ・外側線内を歩くように通学児童に注意喚起【実施中】	鹿児島市 学校	
市道武岡墓地線	③ 武三丁目39-1 (大成電設前Y字路)	・路側帯の関係上、道路を横切らざるをえない状況である。	・立哨指導と通学児童への注意喚起【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【28 田上小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道仏迫線	① 田上七丁目35番地 (川路橋前の横断歩道)	・登校時間帯の交通量が多く、車や自転車がスピードを出して通過するため、横断歩道を横断することができない状況。	・区画線「交差点注意」の設置【対策済】 ・交通違反取り締まりの強化 ・立哨指導の徹底【実施中】	鹿児島市 警察 学校	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和2年度合同点検)

【31 中洲小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道中央町23号線	① 上之園34番地12 (高田電気株式会社横の横断歩道)	・一時停止線の線はあるが、線をはみ出して停車する車が多い。	・区画線修繕(横断歩道予告)【対策済】 ・立哨指導の強化【実施中】	警察 学校	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【33 八幡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島港下荒田線	① 与次郎二丁目2番2号(県立鴨池野球場、鴨池公園駐車場交差点)	・交通量が多く、防護柵等もないため危険である。	・横断歩道の塗り直し【対策済】 ・保護者、地域による立哨指導【実施中】	警察 学校	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【34 中郡小学校】 (対策箇所図-No5)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道田上郡元線	① 郡元町16-34(耕地橋付近)	・交通量が多く、信号のない横断歩道が多いうえ、通学保護員が1月から不在である。	・中央線の補修【対策済】 ・横断歩道の補修【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 警察 学校	R2年度
市道唐湊線	② 市道唐湊線沿線	・歩道に電柱が建ち並び安全な通行の妨げになっている。	・無電柱化の実施【実施中】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【36 西紫原小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道紫原団地174号線	① 紫原五丁目3番地(山元タクシーから県営住宅に向けての道路)	・交通量が多いにもかかわらず、車道を横断する歩道がない	・道路区画線(外側線)の補修【対策済】	鹿児島市	R2年度
市道紫原中央線	② 紫原三丁目37番地(セブンイレブン付近の道路)	・横断歩道はあるが、交通量が多いため、歩行者用信号が必要である	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【39 宇宿小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道小春坂線	① 宇宿四丁目14-3(オリエントモナリエ前の道路)	・急カーブで歩道がない。昨年児童と原付の接触事故あり	・路面標示「スピード落とせ」の新設【対策済】	鹿児島市	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和2年度合同点検)

【42 花野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道花野小学校線	① 花野光ヶ丘一丁目1番1号付近	・道路脇の木々が生い茂り薄暗いため、伐採を更に行って見通しのよい明るい状態にする必要がある。	・道路脇は民地であり、必要に応じて枝落としを行う。【対策済】 ・道路照明灯の設置【対策済】	鹿児島市	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【43 西伊敷小学校】 (対策箇所図-No5)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道伊敷団地87号線	① 西伊敷四丁目12番地交差点	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道、停止線の復旧【対策済】 ・外側線の復旧【対策済】 ・歩道の拡幅及び区画線等による交差点改良【実施中】	警察 鹿児島市	R2年度
市道伊敷団地69号線	② 西伊敷六丁目41番地交差点	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道、停止線の復旧【対策済】 ・「止まれ」標示の復旧【対策済】	警察 鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【45 玉江小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道徳重横井鹿児島線	① 小野町3丁目3番地付近	・歩行者用の信号がなく、児童が信号機に気付きにくいいため、危険である。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【46 小山田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道3号	① 小山田町3811番地付近	・歩道橋の階段の滑り止めが老朽化(破損等)しており、歩行の際につまずいて転倒する危険性がある。 ・歩道橋に掲げてある横断幕が劣化(破損)しており、撤去する必要がある。	・歩道橋の補修【対策済】 ・横断幕の撤去【対策済】	国道事務所	R2年度
国道3号	② 小山田町3522番地付近(セブンイレブン鹿児島小山田店前の歩道)	・店舗への出入りが多く、歩道も狭い箇所であり、車両と接触する可能性があり危険である。	・交通安全教育の徹底【実施中】 ・スクールガードによる立哨指導【実施中】	学校	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県国道事務所)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和2年度合同点検)

【47 犬迫小学校】 (対策箇所図-No5)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道下門仲組線	① 犬迫町1405番地付近(下門トンネル)	・トンネル及び前後の道路が狭く、歩道も無いため、危険である。	・道路の拡幅改良(歩道設置)(~R7予定)	鹿児島市	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【49 東桜島小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道持木湯之線	① 東桜島町467番地(竹之下商店の前の交差点)	・歩道と車道の区別がない。 ・見通しが悪いにも関わらず、国道から車が減速せずに入ってくる。 ・交通量が比較的あるが、信号機がなく、横断歩道もない。	・路面標示(交差点注意)の設置【対策済】 ・路面標示(交差点マーク)の設置【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【54 松元小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島東市来線	① 上谷口町2854-2付近(脇丸医院前交差点)	・通学時に混雑するため、歩行者用信号機の横断時間を延ばしてほしい。	・交通安全指導の徹底【実施中】	学校	R2年度
市道松元田原春線	② 上谷口町1003-1付近(JR薩摩松元駅下の道路)	・障害のある児童への通学路の認識を高めるため、白線内にカラー舗装をしてほしい。	・カラー舗装の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【56 春山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道山浦線	① 春山町1707付近	・三叉路で、どちらが優先道路かわからない。	・外側線及びドットラインの設置【対策済】	鹿児島市	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【57 石谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田谷山線	① 石谷町1554-1付近(松元インター入口)	・交通量が多いにも関わらず、左折車両があり、児童が横断歩道を渡る際に危険である。	・ラバーポールの設置【対策済】	鹿児島県	R2年度
県道小山田谷山線	② 石谷町2412-3付近	・抜け道になっており、交通量が多いにも関わらず、一旦停止をしない車が多く、危険である。(ローソンからの出入り)	・ラバーポールの設置【対策済】	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和2年度合同点検)

【59 西谷山小学校】 (対策箇所図-No5)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道西谷山団地37号線	① 西谷山三丁目16付近	・路上駐車(児童の送迎が多い)のため子供が車道を歩かなければならない。	・保護者へ路上駐車自粛の呼びかけ【実施中】	学校	R2度
			・電柱等や民地内への駐車自粛お願い看板等の設置を検討	警察	
			・学校からの協力依頼による学校行事日に合わせたパトロールの実施		

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【60 東谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道笹貫線 市道魚見ヶ原18号線	① 小原町21番地6付近	・車が左折時に路側を歩いている児童に接触しそうになる。 ・横断歩道がカーブの関係で死角になる。	・路側帯を交差点の一部に新設【対策済】	鹿児島市	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、市交通局、道路管理者(鹿児島市)

【61 清和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道竹迫七村線	① 清和三丁目6-34(まこと歯科付近)	・見通しの悪い里道から市道へ飛び出す児童がいて危険。	・通学時の立哨指導【実施中】	学校	R2年度
			・里道に注意喚起のためのポールコーンを設置【対策済】	鹿児島市	
谷山12号生活道	② 清和三丁目15-1付近	・見通しの悪い里道から生活道路へ飛び出す児童がいて危険。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
			・里道に注意喚起のためのポールコーンを設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【64 福平小学校】 (対策箇所図-No5)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道光山線 市道光山2号線	① 光山二丁目10-20(光山公民館付近)	・道路が狭く、見通しが悪い。	・外側線の塗り直し【対策済】	鹿児島市	R2年度
			・道路反射鏡をφ800に取り替え【対策済】		
市道坂之上中央12号線	② 坂之上七丁目29-6(浜田商店付近)	・交差点で子供も車も止まらず危険である。	・横断歩道予告標示の塗り直し【対策済】	警察	
			・交差点の見通しが悪くなっている原因の自動販売機の移設相談(検討中)	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和2年度合同点検)

【67 中山小学校】 (対策箇所図-No5)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田谷山線	① 中山町5205-1(谷山ガス近くの歩道)	・歩道となる白線が薄くなっている。	・区画線の補修【対策済】	鹿児島県	R2年度
県道小山田谷山線	② 山田町186-1(旧竹山石油前信号)	・横断歩道の白線が薄くなっている。	・道路改良工事に合わせて改修【対策済】	鹿児島県	
県道小山田谷山線	③ 山田町226-1(太陽薬局近くの横断歩道)	・横断歩道の白線が薄くなっている。	・横断歩道標示の塗り直し【対策済】	警察	
県道小山田谷山線	④ 中山町1599	・交通量が多く、歩道がない。	・歩道の整備(R2~)【実施中】	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【68 桜丘西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道桜ヶ丘138号線	① 桜ヶ丘二丁目35(小学校前道路)	・児童の登校時間に、山田方面へスピードを出して抜ける車が多い。	・注意喚起の看板の設置【対策済】	学校	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【71 星峯東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道星ヶ峯1号線	① 星ヶ峯二丁目67-1付近	・新しい横断歩道の設置に伴い古い横断歩道は廃止されたが、横断する児童がいて危険である。	・古い横断歩道の両端に縁石、バリカーを設置【対策済】 ・古い横断歩道の消去【対策済】	鹿児島市 警察	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【74 瀬々串小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道瀬々串中央線	① 喜入瀬々串町3500付近	・カーブで狭い道路だが、車がスピードを出し危険	・登校中のパトロールの実施【実施中】 ・保護者、地域による立哨、警察への巡回パトロールの協力依頼【実施中】	警察 学校	R2年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【75 中名小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道上り浜2号線	① 喜入中名町905付近	・市道上り浜2号線から国道226号への信号が、常時赤点滅で横断者が危険である。また朝方は信号に日が当たり見にくい。	・信号灯器の取り替え(更新)【対策済】	警察	R2年度
市道中名中央線	② 喜入中名町1112-1付近	・国道の抜け道になっている。スピードも出しており危険である。	・横断歩道標示の塗り直し【対策済】 ・保護者教員の立哨指導【実施中】	警察 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和元年度合同点検)

【3 宮小学校】 (対策箇所図-No6)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
県道鹿児島蒲生線	① 宮之浦町1502-11付近	・朝夕の交通量、右左折車が多く危険	・路面標示(速度おとせ)の設置【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島県 学校	R1年度
県道鹿児島吉田線	② 宮之浦町1226付近	・車両のスピードが速く、横断通行が危険	・横断旗の設置【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道宮之浦・牧線	③ 宮之浦町2150付近	・カーブで見通しが悪く危険	・区画線(外側線)の引き直し【対策済】 ・町内会と連携し所有者へ伐採の依頼(検討中)	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【5 牟礼岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道牟礼岡団地2号線	① 牟礼岡一丁目43-1付近	・見通しが悪く、車に気が付きにくい	・道路区画線(一時停止線)の補修【対策済】 ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	R1年度
市道牟礼岡団地30号線	② 牟礼岡一丁目23-11付近	・飛び出しが多くみられる	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道牟礼岡団地1号線	③ 牟礼岡二丁目23付近	・交通量が多く歩行者の確認をしない右折車が見られる	・舗装補修【対策済】 ・横断歩道の補修【対策済】 ・保護活動の強化【実施中】	鹿児島市 警察 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【6 南方小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田川田蒲生線	① 川田町1394-1付近	・ガードパイプがなく通学時が危険	・設置可能箇所に設置【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島県 学校	R1年度
県道小山田川田蒲生線	② 川田町1415付近(正門前)	・横断歩道が消えている	・横断歩道の補修【対策済】	警察	
市道川田・比志島線	③ 川田町1670-1付近	・交通量が多いため、ガードレールを設置して欲しい	・「止まれ」標識の補修【対策済】	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和元年度合同点検)

【11 吉野東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道中別府一ヶ谷線	① 吉野町5670付近	・急に道が細くなっており、子供たちが歩く歩道がない	・ラバーポール損傷箇所の補修【対策済】	鹿児島市	R1年度
市道西菖上ノ原線	② 吉野町3941付近	・路地から交通量の多い車道に出る際の停止線がなく危険	・道路区画線(破線・外側線)の設置【対策済】	鹿児島市	
市道仁田原線	③ 吉野町5291-5付近	・車道と歩道の区別がなく、狭い道路だが、スピードを出す車が多い	・道路の片方に外側線の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【12 大明丘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道大明丘48号線	① 大明丘一丁目18-1付近(正門前)	・朝の登校時間帯に歩行者用道路になるが、一般車が進入することがある	・パトロール・取締りの強化【実施中】	警察	R1年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【15 清水小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道鼓川13号線	① 鼓川町15番付近	・抜け道になっており、危険。	・通学時間帯のパトロール強化【実施中】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	R1年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【17 名山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道広馬場1号線	① 泉町2番付近	・交差点を車両が速度を出して通過するため、横断歩道を渡るのに危険	・ラバーポールの設置【対策済】 ・減速マークの設置【対策済】	鹿児島市 鹿児島市	R1年度
市道長田13号線	② 長田町1番付近	・道路幅員が広いため、車両や自転車が速度を出す	・外側線の設置【対策済】	鹿児島市	
国道10号	③ 城山町8-1付近	・横断歩道の線が消えかかっている	・横断歩道の補修【対策済】	警察	
国道10号	④ 城山町6-30付近	・交通量が多いことから、安全に横断歩道を渡るための信号機の設置	・保護活動の強化【実施中】	学校	
国道10号	⑤ 城山町2-30付近	・交通量が多いことから、安全に横断歩道を渡るための信号機の設置	・保護活動の強化【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和元年度合同点検)

【18 山下小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道三官橋通線 県道鹿児島東市来線	① 西千石町15-5(山下小学校前交差点)	・横断歩道の自転車横断帯が消えている	・道路の整備に合わせて、自転車横断帯を削除【対策済】	警察	R1年度
市道萩原小路2号線	② 山之口町2-30	・見通しが悪い交差点であるが、一時停止しない車両が多い	・通学時間帯のパトロール強化【実施中】	警察	
			・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【20 城南小学校】 (対策箇所図-No6)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道城南線	① 新屋敷町17-26～城南町4-11付近	・電柱による歩道の安全な通行の妨げ	・無電柱化の実施【実施中】	鹿児島市	R1年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【24 武岡小学校】 (対策箇所図-No6)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武岡団地中央線	① 武岡一丁目20-12付近	・歩道が狭いことから、自転車と児童が接触しそうになる	・歩道の拡幅整備【実施中】	鹿児島市	R1年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【25 武岡台小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道水上坂横井線	① 武岡五丁目10番13号付近	・歩者分離式信号機へ変更 ・車両赤信号から歩行者青信号に変わるタイミングの変更 ・右折レーンの設置	・区画線(矢印、外側線)の補修【対策済】	鹿児島市	R1年度
			・通学時間帯のパトロール強化【実施中】	警察	
			・保護活動の強化【実施中】	学校	
市道武岡団地138号線	② 武岡四丁目10番15号付近	・横断歩道がなく子供たちが横断すると危険である	・横断歩道の設置【対策済】	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和元年度合同点検)

【26 西田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道水上坂横井線	① 常盤三丁目4-1付近(常盤町入口交差点)	・通学時間帯は通学生や自転車の交通量が多いが、歩道(歩行者溜り部)が狭いため危険である。	・横断歩道部の舗装補修、歩行者溜り部縁石に注意喚起のためポストコーン設置【対策済】	鹿児島市	R1年度
			・横断歩道の修繕【対策済】	警察	
			・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【28 田上小学校】 (対策箇所図-No6)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島東市来線	① 田上六丁目5-3付近	・登校時の交通量が多く、店舗駐車場への車両の出入りも多い	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R1年度
県道鹿児島東市来線	② 田上六丁目22-1付近	・交通量が多く、見通しが悪い。 ・県道から市道へ進入する車両が速度を出して曲がる。	・ 区画線の引き直し ・ラバーポールの設置【対策済】	鹿児島県 鹿児島県	
市道田上20号線 市道田上24号線	③ 田上三丁目8-11付近	・道路幅員がせまく、見通しが悪い。 ・抜け道になっているため交通量が多い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県、鹿児島市)

【30 広木小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道田上西別府線	① 田上町3997番地4付近 (シャイニーヒル田上入口)	・近くに横断歩道がなく、児童は道路を横断しなければならない	・通学路の見直し【対策済】	学校	R1年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【31 中洲小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道上之園4号線	① 上之園町14-14付近	・交通量が多く、横断待機中の児童がいても停車してくれない	・区画線修繕(止まれ、強調、破線)、減速マーク、ポストコーン設置【対策済】	鹿児島市	R1年度
			・横断歩道、停止線の補修【対策済】	警察	
			・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和元年度合同点検)

【32 荒田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道荒田38号線	① 荒田二丁目31番51号付近	・車が一時停止しない	・路面標示(止まれ強調表示、クロスマーク) 【対策済】	鹿児島市	R1年度
			・停止線、横断歩道、横断歩道予告の補修 【対策済】	警察	
市道高麗8号線	② 高麗町35番付近	・歩道が狭く、交通量が多い	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【34 中郡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道唐湊川沿線	① 唐湊四丁目18-1付近	・道路が急に狭くなり、危険である。交通量が非常に多い	・外側線の補修【対策済】	鹿児島市	R1年度
			・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道鴨池谷山線	② 郡元町2丁目付近	・道路幅が狭い。時間帯によって通行車両が多い	・外側線の補修【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【40 向陽小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道宇宿広木線	① 宇宿九丁目11-1付近	・登校時、歩行者溜りに児童が入りきらず、車道側へはみ出すことがある	・歩道を広げるため植栽帯を撤去【対策済】	鹿児島市	R1年度
			・横断防止柵の設置【対策済】	鹿児島市	
市道宇宿広木線	② 広木二丁目39-10付近	・登校時、歩行者溜りに児童が入りきらず、車道側へはみ出すことがある	・横断防止柵の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【41 伊敷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道伊敷小前線	① 伊敷五丁目19-1付近	・学校周辺の停止線、横断歩道の線が消えかかっている	・停止線、横断歩道の復旧【対策済】 ・外側線の復旧【対策済】	警察 鹿児島市	R1年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和元年度合同点検)

【43 西伊敷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道伊敷団地94号線	① 西伊敷四丁目7～8番付近	・道横断歩道が消えている。車もスピードを出す車が多い	・横断歩道の復旧【対策済】	警察	R1年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【45 玉江小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道下伊敷玉里線	① 下伊敷一丁目6-5付近	・登校時間帯は、一方通行となり車両がスピードを上げ、下校時間帯には、対面通行となり歩行者用路側帯を超えて車両が通行し危険である	・歩行者用路側帯の復旧【対策済】 ・交通安全教育の徹底【対策済】	警察 学校	R1年度
市道玉江線	② 下伊敷一丁目34-26付近	・児童が通行の際、死角が多く危険である	・交通安全教育の徹底【対策済】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【46 小山田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道3号	① 小山田町3807番地付近	・カーブ区間で防護柵があるが、度々衝突事故により破損している	・ガードレール、路面標示の設置【対策済】	国道事務所	R1年度
国道3号	② 小山田町3522番地付近	・店舗への出入りが多く、歩道も狭い箇所であり、車両と接触する可能性があり危険である	・交通安全教育の徹底【対策済】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所)

【48 皆与志小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道比志島本線	① 皆与志町4807～4820番地付近	・交通量が多いが、歩道が設置されておらず危険である	・外側線の復旧【対策済】	鹿児島市	R1年度
市道比志島本線	② 皆与志町3991～3677番地付近	・交通量の多いが、歩道が設置されておらず危険である。	・歩道の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【54 松元小学校・松元中学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道松元石谷線	① 上谷口町956-1番地付近	・横断歩道の手前が上り坂になっており、運転手が横断歩道を認識せずに進んでくるため危険である	・路面標示(横断歩道あり)の設置【対策済】	鹿児島県	R1年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和元年度合同点検)

【56 春山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道春山下り山線	① 春山町1060番地付近	・外側線が消えかかっている。また、カーブ等の見通しの悪い箇所にラバーポールの設置してほしい	・外側線、ラバーポール設置【対策済】	鹿児島市	R1年度
県道小山田谷山線	② 春山町1065-1付近	・交差点で待機している子供たちに車が突っ込んでこないよう、縁石の上にラバーポールを設置してほしい。	・ラバーポールの設置【対策済】	鹿児島県	
農道	③ 春山町1898-1付近	・渋滞時に抜け道として使われるため、一方通行(通学時間帯のみ)にしてほしい。また、外側線とスクールゾーンも設置してほしい。	・外側線及びスクールゾーンの設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県、鹿児島市)

【57 石谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道石谷新村線	① 石谷町3109-4付近	・近くに横断歩道がなく、児童は道路を横断している	・外側線【対策済】、横断歩道設置に併せてラバーポール設置【対策済】 ・横断歩道の設置【対策済】	鹿児島市 警察	R1年度
市道伏野線	② 石谷町1236-5付近	・両側下り坂でスピードを出すため、危険である	・外側線、ラバーポールの設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【58 谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道北麓7号線	① 谷山中央一丁目4980-3付近	・横断歩道手前で一時停止しない車両が多い	・路面標示(スピード落とせ)設置【対策済】	鹿児島市	R1年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【59 西谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道見寄線	① 上福元町6007番地付近	・交通量が多いにもかかわらず、歩道がせまい	・交差点歩行者溜まりにラバーポール設置【対策済】	鹿児島市	R1年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和元年度合同点検)

【60 東谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道笹貫線	① 小原町8番付近	・坂の途中にある交差点で見通しが悪く、交通量多い	・通学時間帯のパトロール強化【実施中】	警察	R1年度
市道日之出8号線	② 小松原一丁目22-12付近	・踏切が狭く、車両と登校児童が接触する可能性が高い	・路側帯の拡張【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、市交通局、道路管理者(鹿児島市)

【61 清和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道北清見薬師堂線	① 東谷山三丁目1番付近	・交通量が多いのに横断歩道がない	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R1年度
市道竹迫線	② 清和四丁目7番付近	・交通量が多いのに歩行者用信号が短い	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道西清見38号線	③ 東谷山二丁目8-19付近(谷山電停付近)	・鉄道高架により道路位置が変わり、横断歩道のない箇所を乱横断している	・交通広場の改良【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【65 平川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道谷山知覧線	① 平川町4137-1付近 (錦江湾高校横断歩道)	・信号の無い横断歩道で、歩行者が横断のために立っても車が止まってくれない	・路面標示(横断歩道あり)の設置【対策済】	鹿児島県	R1年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【66 錫山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島川辺線	① 下福元町9856番地先	・カーブとなっており横断歩道が見えにくく危険	・外側線の補修【対策済】 ・横断歩道予告マークの補修及び増設【対策済】	鹿児島県 警察	R1年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(令和元年度合同点検)

【67 中山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田谷山線	① 中山町5205-1付近	・歩道となる白線が薄くなっている。	・区画線の補修【対策済】	鹿児島県	R1年度
県道小山田谷山線	② 中山町736-1付近	・横断歩道の白線が薄くなっている。	・横断歩道の補修【対策済】	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【71 星峯東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道星ヶ峯1号線	① 星ヶ峯二丁目4-5付近	・抜け道となっており、交通量多い。見通しも悪い	・通学時間帯のパトロール強化【実施中】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	R1年度
市道星ヶ峯1号線	② 星ヶ峯二丁目2-1付近	・抜け道となっており、交通量多い。見通しも悪い	・横断歩道の補修【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【73 皇徳寺小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道皇徳寺団地1号線	① 皇徳寺台三丁目56番付近	・交通量が多く、通勤渋滞時と登校時が重なる	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	R1年度
市道皇徳寺団地1号線	② 皇徳寺台二丁目50番付近	・交通量が多く、通勤渋滞時と登校時が重なる	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(30年度合同点検)

【3 宮小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道宮神社・牟礼谷線	① 宮之浦町2985付近	・朝夕の交通量が多く危険である。	・区画線(外側線・路面表示)の設置【対策済】 ・ラバーポールを設置【対策済】	鹿児島市	30年度
市道宮神社・大原線	② 宮之浦町1226付近	・交通量が多く危険である。	・区画線(外側線・路面表示)の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【6 南方小学校】 (対策箇所図-No7)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道白石賦合線	① 東俣町1046～1764付近	・歩道がなく通学時が危険。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	30年度
市道白石賦合線	② 東俣町1046付近交差点	・三叉路の白線が消えかかっている。	・道路区画線の補修【対策済】 ・停止線の補修【対策済】	鹿児島市 警察	
市道白石湯屋線	③ 東俣町79-1～3943-20付近	・道幅が狭く、車両の離合もできない箇所があり危険。	・道路の一部拡幅(～R9予定)	鹿児島市	
農道	④ 川田町1206-2～1215-3付近	・農道が未舗装でぬかるみがある。	・舗装の整備【実施中】	鹿児島市	
林道永山線	⑤ 川田町1415番地	・側溝に蓋がなく、増水時が特に危険。	・側溝蓋の設置【対策済】	鹿児島市	
県道小山田川田蒲生線	⑥ 川田町1415番地	・歩道がない。	・カラー舗装、標識設置、歩道整備の検討	鹿児島県	
市道川田比志島線	⑦ 川田町1415番地	・横断歩道がない。	・横断歩道の設置検討【実施しない】 (調査の結果、横断者が少ないため設置困難。)	警察	
里道	⑧ 川田町1415番地	・用水路付近に柵がなく、増水時が特に危険。	・防護柵の設置【実施しない】 (現在、通学する児童はいない)	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【7 花尾小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田川田蒲生線	① 花尾町1969付近	・道路片側のみ歩道があり、道路を横断しなければならない。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(30年度合同点検)

【8 郡山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道伊集院蒲生溝辺線	① 西俣町2904-1	・道路片側のみ歩道があり、道路を横断しなければならないため危険。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【9 川上小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道花棚本通線	① 川上町1776-2地先	・児童が横断する地点で車がスピードを出して危険。	・道路区画線(「スピード落とせ」、外側線)の設置【対策済】 ・ラバーポールを設置【対策済】	鹿児島市	30年度
市道川上花棚線	② 川上町1783-1地先	・交差点を左折する車が路側帯を通行する児童に接近するため危険。	・ラバーポールの増設【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【11 吉野東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道西菘上ノ原線	① 吉野町6408-4付近	・スピードを出す車が多いわりに歩道が狭く、危ない。	・歩行空間の伐採【対策済】	鹿児島市	30年度
市道西菘上ノ原線	② 吉野町6034-5付近	・交通事故もあり、スピードを出す車が多く危険。	・道路区画線(外側線等)の補修【対策済】	鹿児島市	
市道仁田岡線	③ 吉野町5022付近	・道幅が狭く、歩道もないので危険。	・道路区画線(「スピード落とせ」等)の補修【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【12 大明丘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道帯迫鼓川線	① 大明丘一丁目20番付近	・横断歩道の線が消えている。 ・高校生が自転車で坂を猛スピードで下り、信号無視をする。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】 ・交通指導【実施中】	警察	30年度
市道大明ヶ丘中央線	② 大明丘一丁目20番付近	・水路への転落防護柵が低いため、児童が登ることが可能。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(30年度合同点検)

【14 坂元台小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道玉里団地50号線	① 玉里団地二丁目55番7号付近	・交通量が多く、カーブの先にある横断歩道が確認ができない。	・パトロールの強化【実施中】	警察	30年度
			・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道坂元団地32号線 市道催馬楽団地中央線	② 東坂元二丁目28番8号付近	・交差点部で車、人の確認ができない。	・道路区画線(交差点注意)の設置【対策済】 ・交通安全教育の徹底【対策済】	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【15 清水小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道祇園之洲1号線	① 清水町30番18号付近	・橋の北側歩道、ラバーポール側の歩行が危険である。	・ラバーポールの増設【対策済】 ・カラー舗装の清掃【対策済】	鹿児島市 鹿児島市	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県国道事務所・鹿児島市)

【16 大龍小学校】 (対策箇所図-No7)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島蒲生線	① 上竜尾町14	・交通量が多く、通勤路である。 ・路肩が狭く、歩行スペースが限られる。	・道路区画線(外側線)の補修【対策済】	鹿児島県	30年度
			・ラバーポールの設置(検討中)	鹿児島県	
市道大竜2号線ほか	② 大竜町11番付近	・交通事故が多い。(過去5年で25件うち、5件は人身事故)	・ゾーン30の整備【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【18 山下小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道三官橋通線	① 西千石町15番地5号(山下小学校前交差点)	・交通量が多い。 ・横断歩道に亀裂や凹凸があり、転倒の恐れがある。 ・横断歩道前の歩道のタイルは雨天時に滑りやすく、危険である。 ・横断歩道近くに電柱や大木があり、運転手から横断歩道が確認しにくい。(特に児童下校時)	・クラックの補修【対策済】	鹿児島市	30年度
			・タイルの滑り止めの塗布【対策済】		
			・街路樹の撤去【対策済】	警察	
			・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】		
市道三官橋通線	② 西千石町15番地5号	・自転車の通行が多く、接触事故の恐れがある。	・自転車走行空間の整備【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(30年度合同点検)

【20 城南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道清滝線	① 甲突町24番～25番付近	・横断歩道はあるが、スピードを出す車が多く危険である。	・規制表示等の視認性の改善【対策済】	警察	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【21 草牟田小学校】(対策箇所図-No7)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道坂元玉里線	① 玉里町30番地11付近	・歩道の幅員が狭く、自転車も通行する歩道であるため、危険である。	・歩道の整備(～R9予定)	鹿児島市	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【24 武岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道水上坂横井線	① 武岡二丁目13番18号付近	・交通量が多く、児童が渡れない。	・路面標示の設置【対策済】 ・街路樹の剪定検討【対策済】	鹿児島市	30年度
市道武岡団地16号線	② 武岡二丁目28番付近	・商業施設からの車両で、児童が危険である。	・道路区画線の設置【対策済】 ・商業施設との協議【対策済】	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【25 武岡台小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道原良団地3号線	① 武岡六丁目1番1号付近	・一旦停止線の位置の関係で、出会い頭の衝突事故が起こる可能性がある。	・道路区画線の補修【対策済】 ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	30年度
市道武岡団地138号線	② 武岡四丁目10番15号付近	・お寺の前の横断歩道がない。 ・子供たちが横断すると危険である。	・停止線の設置【対策済】 ・横断歩道の設置【対策済】	警察 警察	
市道武岡団地138号線	② 武岡四丁目16番1号付近	・一旦停止線で多くの車が停止せずに直進しているため、衝突事故を起こす可能性がある。	・道路区画線(誘導線)の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(30年度合同点検)

【26 西田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道水上坂横井線	① 常盤二丁目17番46号付近	・歩道がない。 ・交通量が多く、制限速度以上で走行する車両が多い。	・道路区画線(外側線)の補修【対策済】 ・パトロールの強化【実施中】	鹿児島市 警察	30年度
市道平田橋武線	② 薬師一丁目4番12号付近	・道路が狭く、交通量が多い。 ・抜け道になっている。	・ゾーン30の整備【対策済】	鹿児島市	
市道平田橋武線	② 薬師一丁目1番6号付近	・歩道を走行する自転車が多く、歩行者との事故が起きやすい。	・自転車走行空間の整備【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【28 田上小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武田上線	① 田上1丁目13番6号付近	・交通量が多い。 ・横断歩道の白線が消えかかっている車から横断歩道が認識しにくい。	・ゾーン30の整備【対策済】	鹿児島市	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【30 広木小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道永吉入佐鹿児島線	① 広木2丁目3番1号付近 (広木トンネルからシャイニーヒル広木)	・住宅地ができ通学児童も多くなっているが、ガードレールがない。	・車止め設置【対策済】 ・防護策の設置【対策済】	鹿児島県	30年度
県道永吉入佐鹿児島線	② 広木2丁目1番2号 (広木トンネル前交差点歩道)	・児童が横断歩道の通行待機する際、歩行者溜りが狭いことから車道にはみ出し危険である。	・横断歩道の補修【対策済】	警察	
市道天神ヶ瀬戸線	③ 紫原7丁目18番30号 (北公園から紫原7丁目交差点)	・交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。 ・白線も消えており危険である。	・道路区画線(外側線)の補修【対策済】	鹿児島市	
市道田上横道線	④ 広木1丁目2番1号 (コープ田上店裏市道)	・法面部(民地)の立竹木が、道路敷地内へ覆いかぶさる様に生育しており、降雨時の倒木や土砂崩壊等危険である。	・支障立竹木の伐採【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【31 中洲小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道上荒田18号線	① 上荒田町6番1号付近	・道路が狭く、交通量が多い。 ・抜け道になっている。	・ゾーン30の整備【対策済】	鹿児島市	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(30年度合同点検)

【32 荒田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道荒田11号線	① 荒田一丁目26番11号付近	・下校時に中洲通の信号を渡ろうと走ってくるため、自転車と歩行者がぶつかりそうになる。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	30年度
市道高麗15号線	② 高麗町27番13号付近	・自転車や自動車の路上駐車があるため、歩行者にぶつかる恐れがある。	・道路区画線(中心線、外側線)の補修【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【33 八幡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道運動公園線	① 与次郎一丁目5番25号付近	・歩道を走行する自転車が多く、歩行者との事故が起きやすい。	・自転車走行空間の整備【対策済】	鹿児島市	30年度
市道鴨池与次郎ヶ浜線	② 与次郎二丁目5番12号付近	・歩道を走行する自転車が多く、歩行者との事故が起きやすい。	・自転車走行空間の整備【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【34 中郡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道田上一本桜線	① 唐湊四丁目29番5号付近	・道路がせまく、歩道もなく危険である。 ・見通しが悪く、横断するときに危険である。	・横断歩道位置の見直し検討【実施しない】 (交通安全面を考慮すると現状の標示位置がよいと判断されるため。安全対策として、現状の位置での標示補修をR1年に予定している。) ・道路区画線(中心線、外側線)の補修【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 鹿児島市 学校	30年度
市道郡元宇宿支線	② 郡元町16番地付近	・道路は狭いが、抜け道として利用する車が多く、速度も速い。 ・歩道はあるが、ガードレール等がなく危険である。	・道路区画線(中心線、外側線、スピード落とせ)の補修【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(30年度合同点検)

【35 紫原小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道紫原団地99号線	① 紫原六丁目53番9号付近	・登下校時に交通量が多く、道路幅員も狭い三叉路で、歩道と車道の区別がない。	・道路区画線(外側線)の補修【対策済】 ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	30年度
市道紫原団地226号線	② 紫原二丁目33番12号付近	・登下校時に交通量が多い。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】 ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	
市道紫原団地49号線	③ 紫原二丁目37番3号付近	・登下校時に交通量が多い。	・車両通行禁止の時間規制の検討【実施しない】 (地域住民の合意がなければ実施は難しい。) ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	
市道紫原団地140号線	④ 紫原二丁目36番2号付近	・登下校時に交通量が多く、道路幅員も狭い。	・緑地帯植樹の剪定【対策済】 ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【37 鴨池小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道真砂74号線	① 真砂本町23番地付近	・交通量が多く、横断歩道もないので、事故の心配がある。	・取締りの強化【継続実施中】 ・ゾーン30の整備【対策済】 ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	警察 鹿児島市 学校	30年度
市道真砂線	② 真砂本町38番地付近	・信号機のない横断歩道、通学路にもなっている。	・隣接信号機の利用を指導【実施中】 ・保護活動の強化【実施中】	学校 学校	
市道鴨池新町24号線	③ 鴨池新町40番地付近	・マンション前に横断歩道がない。	・既存の横断歩道を利用するよう指導【実施中】 ・保護活動の強化【実施中】	学校 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【38 南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道南港1号線	① 新栄18番6号付近	・変則的な交差点のため、右折車が急いで交差点を抜けようとして、横断中の歩行者に気づかないことがある。	・信号サイクルの見直し検討【実施しない】 (交通管制システムによる集中制御により運用中のため実施は難しい。)	警察	30年度
市道南郡元18号線	② 宇宿一丁目3番地付近	・住宅密集地で道路が狭く、車が児童のそばを通る。 ・抜け道として車やバイクの交通量が多い。	・車両通行禁止の時間規制の検討【実施しない】 (地域住民の合意がなければ実施は難しい。)	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(30年度合同点検)

【42 花野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道花野小学校線	① 花野光ヶ丘二丁目付近 (がんばり坂)	・道路脇の竹が生い茂り薄暗い。	・竹藪の伐採【対策済】	鹿児島市	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【44 伊敷台小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道伊敷ニュータウン74号線	① 伊敷台一丁目7番11号付近	・片側の歩道が未整備である。 ・斜面からの階段合流部で車道への飛び出しがあり危険である。	・歩道の設置【対策済】	鹿児島市	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【45 玉江小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道中迫6号線	① 小野1丁目13番11号付近	・一方通行を速度を上げて車が通行する。	・道路区画線の設置【対策済】	鹿児島市	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【46 小山田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道3号	① 小山田町3801番地 (飲食店前)	・市街地に向け、ゆるやかな右カーブで度々衝突事故が発生。 ・ガードパイプが設置されているが、茶色の塗装で視覚的に見分けが付きにくい。	・ラバーポールの設置【対策済】	国道事務所	30年度
国道3号	② 小山田町3522番地 (コンビニ前)	・歩道に防護柵は設置されたが、大型車両による接触で簡単に外れたことがあったので更なる安全対策が必要。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
国道3号	③ 小山田町7932番地2	・歩道にガードレールがない。	・歩道の除草【実施中】 ・ガードレールの設置検討【設置しない】 (学校から設置場所についての明確な要望が出されてから検討する)	国道事務所	
市道上原馬山線	④ 小山田町9398番地	・交差点を右折して国道に向かう車両からは、左方向はロードミラーで確認ができるが、右方向が確認がしにくい状況にある。	・道路反射鏡(二面)の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市・国道事務所・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(30年度合同点検)

【48 皆与志小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道比志島本線	① 皆与志町4514番3号	・信号機の無い交差点において、停止線で止まる車が少なく危険である。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	30年度
市道比志島本線	② 皆与志町4868番1号	・交通量が多いが、歩道が設置されておらず危険である。	・歩道の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【52 桜洲小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道桜島港黒神線	① 恐竜公園入り口付近	・草木が生い茂っていて、通学に支障が出ている。	・樹木の伐採【対策済】	鹿児島県	30年度
県道桜島港黒神線	② 長谷橋現場事務所付近	・草木が生い茂っていて、通学に支障が出ている。	・樹木の伐採【対策済】	鹿児島県	
国道224号	③ 赤水バス停付近	・交通量が多いが道路が狭く、スピードを出す車が多く危険。	・路面標示の設置【対策済】 ・安全指導の強化【実施中】	国道事務所 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(大隅河川国道事務所・鹿児島県)

【54 松元小学校・松元中学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道永吉入佐鹿児島線	① 上谷口町 松元中～東昌小県道35号線	・路肩に土砂が堆積しており、自転車が転倒しやすい。	・堆積土砂の撤去【対策済】	鹿児島県	30年度
県道永吉入佐鹿児島線	② 上谷口町 松元中～春山小県道35号線	・道幅が狭く、路肩に落葉が積もって滑りやすい。	・路面の清掃【対策済】	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【56 春山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道屋村線	① 春山町1662番5号付近	・三叉路で見通しが悪く、通行車両がスピードを出し、児童が危険であるので、一時停止を設置してほしい。	・道路区画線(誘導線)の設置【対策済】 ・道路反射鏡の設置【対策済】	鹿児島市	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(30年度合同点検)

【57 石谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道石谷新村線	① 石谷町1292番24号付近	・横断歩道はあるが、通行車両がスピードを出し、児童が危険であるので、信号機を設置してほしい。	・信号機の設置【対策済】	警察	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【60 東谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
里道	① 東谷山四丁目7番付近 (波之平刀匠～月見ヶ丘付近)	・階段横に高い樹木が生い茂り、薄暗い。 ・市道とつながるT字路附近の見通しが悪い。	・樹木の伐採【対策済】	鹿児島市	30年度
校区全体	② 魚見町124番1号付近ほか	・住宅が密集し、車道が狭い上に交通量が多い箇所が多い。 ・スピードを出したり、赤信号で侵入したりする車両が多い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【61 清和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道竹迫線 市道北清見薬師堂線	① 東谷山2～5丁目	・交通量が多く、歩道がない。	・ゾーン30の整備【対策済】	鹿児島市	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【64 福平小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道225号	① 平川町6004付近 (福平中学校入り口)	・通学路として使いたいが、防護柵がない。	・横断防止柵の設置【対策済】 ・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	国道事務所 学校	30年度
市道影原線 市道野頭線	② 下福元町7538-5付近	・横断箇所に横断歩道がない。 ・歩道がなく車道との区分がないため、車が来ると片側に寄らないといけな い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(国道事務所・鹿児島市)

【65 平川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道谷山知覧線	① 平川町4660付近	・交通量が多いが歩道と車両の区分がない。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(30年度合同点検)

【66 錫山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島川辺線	① 下福元町9856番地付近	・学校から出る際、見通しが悪い。 ・スピードを出す車も多いため、ヒヤッとすることがある。	・ミラーの設置【対策済】	学校	30年度
県道鹿児島川辺線	② 下福元町9812番地4付近	・市営住宅方面から県道へ出る際の右、左折時に丘が障壁となり、車の接近がわかりにくい。 ・速度を出す車がいるので危険。	・道路反射鏡の設置【対策済】	鹿児島県	
市道松木場線	③ 下福元町10141付近	・道路のくぼみや降雨時の土砂流失などが有り、危険な状態である。	・道路の補修【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【67 中山小学校】 (対策箇所図-No7)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田谷山線	① 山田町221-1付近	・歩道内に標識があり、よけるために車道に出てしまう。	・道路区画線の補修【対策済】	鹿児島県	30年度
県道小山田谷山線	② 中山二丁目30-5付近	・雨天時に水浸しになる箇所が多い。	・ ポストコーン設置、側溝蓋の変更	鹿児島県	
市道竹迫線	③ 中山町2255-1付近	・外側線が消えており、児童が車道に出ていると勘違いされる。	・道路区画線(外側線)の補修【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【69 桜ヶ丘東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道脇田桜ヶ丘線	① 桜ヶ丘六丁目4番14号付近	・交通量が多いにもかかわらず信号機がない。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【72 宮川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道皇徳寺団地3号線	① 皇徳寺台五丁目21番8号付近	・スピードを出して通る車が多い。	・道路区画線(横断歩道線等)の補修【対策済】	警察	30年度
市道川口谷線	② 五ヶ別府町443番地付近	・スピードを出して通る車が多い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(30年度合同点検)

【73 皇徳寺小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道皇徳寺団地107号線	① 皇徳寺台三丁目51番付近	・歩道からの見通しが悪く坂道のため飛び出しが危険。	・飛び出し防止のバリカーを増設【対策済】	鹿児島市	30年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(29年度合同点検)

【1 吉田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道麓重富停車場線 市道奥之宇都線	① 東佐多町2605付近 (コンビニ前)	・コンビニができてから交通量が多く、危険な交差点である。	・一旦停止の指導【実施中】	警察	29年度
			・道路区画線(止まれ・強調表示)の設置【対策済】	鹿児島市	
			・土地所有者への伐採要請【対策済】		

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【2 本名小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島吉田線	① 本名町498番6号付近 (西本願寺本名出張所横の交差点)	・県道から進入する車両と県道へ出る車両の行き来が多く、交差点がかなり危険。	・道路区画線(一時停止線)の補修【対策済】	警察	29年度
			・道路区画線(ドットライン)の設置【対策済】	鹿児島県	
			・道路区画線(止まれ・強調表示)の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【3 宮小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道馬場下・森山線	① 宮之浦町2968付近 (高速沿いの道)	・路肩が狭く、竹や草が覆いかぶさり児童が歩くのが困難である。	・道路法面の伐採、土地所有者への伐採要請【対策済】	鹿児島市	29年度
市道宮神社・牟礼谷線	② 宮之浦町3215～3391付近 (和田運送～前迫団地)	・カーブがあり見通しが悪く、竹や草が覆いかぶさり児童が歩くのが困難である。	・道路法面の伐採、土地所有者への伐採要請【対策済】	鹿児島市	
県道鹿児島蒲生線	③ 宮之浦町728付近 (県道25号線沿い)	・大型商業施設が建設されれば車の交通量が多くなる。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
県道鹿児島蒲生線	④ 宮之浦町1466-1付近 (旧向井商店)	・朝夕の交通量が多い。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【7 花尾小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道向江谷・賦合線	① 花尾町168番地付近 (花尾簡易郵便局前)	・外側線がない区間があり、車両と接触する危険性がある。	・道路区画線(外側線)の設置【対策済】	鹿児島市	29年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(29年度合同点検)

【8 郡山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
区画道路	① 郡山町2080付近	・区画道路(仮設道路)に歩道がなく、児童は車道路肩部を歩行している。	・道路区画線(外側線)の設置【対策済】	鹿児島市	29年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【11 吉野東小学校】 (対策箇所図-No8)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道仁田岡線	① 吉野町5062番付近 (菖蒲谷交差点付近)	・道路幅が広くなり、スピードを出す車両が多くなった。	・道路区画線(「スピード落とせ」等)の設置【対策済】	鹿児島市	29年度
市道菖蒲谷関屋線	② 吉野町4901番2号付近 (菖蒲谷交差点上流側)	・通学路となっているが、大型車両等の交通量が多く、以前交通事故もあった。	・道路拡幅及び歩道整備【実施中】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【16 大龍小学校】 (対策箇所図-No8)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島蒲生線	① 上竜尾町177番13付近	・道路が狭く、交通量が多い。 ・歩道がない。	・道路の拡幅【実施中】	鹿児島県	29年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【17 名山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道10号	① 城山町7番地付近	・自転車通行帯に雨の日に水が溜まり、自転車が歩道側を走行して危険である。	・植栽帯の土砂を撤去し、車道側へ排水するよう対策を行う。【対策済】	国道事務所	29年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県国道事務所)

【21 草牟田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道草牟田城山線	① 草牟田一丁目14番8号付近	・交通量が多いにも関わらず、道幅が狭い。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】	警察	29年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(29年度合同点検)

【24 武岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武岡団地86号線	① 武岡一丁目13番10号付近	・付近住民が良く横断する箇所だが、横断歩道がない。 ・昨年度、男子生徒が車と接触した。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	29年度
市道水上坂横井線	② 武岡二丁目13番18号付近	・交通量が多く、児童が渡れない。 ・街路樹で歩行者が見えづらい。	・街路樹剪定の検討【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【28 田上小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武田上線	① 田上1丁目13番6号付近	・スピードを出す車や横断歩道前で止まらない車が多い。	・ゾーン30の整備【対策済】	鹿児島市	29年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【29 西陵小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道田上西別府線	① 西陵八丁目18番付近	・第20公園が新設され、子供がたくさん横断しているが、横断歩道がない。	・第20公園付近に横断歩道の設置【対策済】	警察	29年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【30 広木小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道森山団地中央線	① 広木一丁目7番付近	・道幅が狭く、車の往来も激しいが歩道が設置されていない。	・大型車の取締りの検討【巡回の継続実施】 ・道路標識「幅員減少」の設置【対策済】 ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	警察 鹿児島市 学校	29年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(29年度合同点検)

【32 荒田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道東一条通線	① 高麗町36番付近	・朝、車が渋滞する。 ・一旦停止しない車がいる。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】	警察	29年度
市道東二条通線	② 高麗町12番付近	・信号待ちしている人を車が巻き込みそうになる。	・ラバーポールの設置【対策済】	鹿児島市	
市道東一条通線	③ 高麗町31番付近	・朝、車の通りが多い。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【33 八幡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道運動公園支線	① 与次郎二丁目2番2号付近	・細い一方通行の市道。交通量が多いが、信号がない。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【実施しない】 (一部摩耗は見られるが、全体的に横断歩道が確認できるため、現在のところ補修は必要ない。)	警察	29年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【35 紫原小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道一本桜公園線	① 紫原一丁目8番付近	・登下校時に交通量が多く、道路幅員も狭い三叉路で、歩道と車道の区別がない。	・巡回による一時停止の徹底【実施中】 ・立哨指導の調整【実施中】 ・交通安全指導の充実【実施中】	警察 学校	29年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【36 西紫原小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道紫原団地188号線	① 紫原四丁目16番付近	・交通量が多く、またスピードを出して車が通過する。 ・一時停止線がかすれている。 ・歩道が陥没しており、場合によっては、安全な歩行が難しい状況である。	・道路区画線(停止線)の補修【対策済】 ・ゾーン30の整備【対策済】 ・歩道の舗装補修【対策済】	警察 鹿児島市 鹿児島市	29年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(29年度合同点検)

【37 鴨池小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道真砂79号線	① 真砂本町51番付近	・スーパー周辺の通行車両や、駐車場への出入りが多く、登下校が危険である。	・ゾーン30の整備【対策済】	鹿児島市	29年度
			・スーパーと反対側の歩道通行を指導【実施中】	学校	
			・駐車場出入り口の看板の移設等の要請	学校	
市道真砂三和線	② 真砂本町55番1号付近	・変則交差点で交通量が多い。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【38 南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道南港1号線	① 東郡元町12番28号付近	・信号のない交差点。 ・住宅や商店等に出入りする車が多い。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】	警察	29年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【39 宇宿小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道宇宿中間46号線 市道笹貫団地1号線	① 宇宿五丁目12番付近	・車の通りが多く、下校時に子供だけでは渡りづらい。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】	警察	29年度
			・道路区画線(停止線)の補修【対策済】		
市道宇宿中間地区1号線	② 宇宿五丁目31番1号付近	・駐車場を通り抜け、歩道を横断するため危険。	・ラバーポールの設置【対策済】	鹿児島市	
市道宇宿15号線	③ 宇宿一丁目56番付近	・幹線道路の抜け道になるため、スピードを出して通行する車両が多く危険。	・ゾーン30の整備【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【42 花野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道花野団地38号線	① 花野光ヶ丘一丁目付近 (スーパーマーケット前交差点)	・横断歩道に信号機を付けて欲しい。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	29年度
市道千年団地中央線	② 千年二丁目42番付近 (酒店前交差点)	・横断歩道に信号機を付けて欲しい。	・道路区画線(外側線)の補修【対策済】 ・道路区画線(「スピード落とせ」)の設置【対策済】	鹿児島市	
市道千年団地中央線	③ 千年二丁目25番付近 (千年第5公園付近交差点)	・横断歩道に信号機を付けて欲しい。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(29年度合同点検)

【45 玉江小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道下伊敷玉里線	① 下伊敷二丁目10番付近	・交通量が多いにもかかわらず、信号機がない。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	29年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【46 小山田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道3号	① 小山田町3811番地1付近(歩道橋下)	・歩道橋から降りた箇所の待避場所が狭く、市道から左折する車両が近くを通り危険である。	・道路区画線(外側線)の補修【対策済】	国道事務所	29年度
国道3号	② 小山田町3801番地付近(飲食店前)	・カーブ区間で防護柵があるが、度々衝突事故により破損している。	・反射材の設置【対策済】	国道事務所	
国道3号	③ 小山田町3522番地3付近(コンビニ前)	・店舗への出入りが多く、歩道も狭い箇所であり、車両と接触する可能性があり危険である。	・防護柵の設置【対策済】	国道事務所	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所)

【48 皆与志小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道比志島本線	① 皆与志町3368番地付近	・中組バス停付近の側溝(用水路)の蓋がなく、雨が降ったときに危険である。	・転落防止のポール設置【対策済】	鹿児島市	29年度
市道比志島本線	② 皆与志町3577番地付近	・土山バス停付近、カーブになっているために、見通しが悪く危険である。区画線が薄くなっている。	・道路区画線(外側線)の補修【対策済】	鹿児島市	
市道新川坂線	③ 皆与志町4161番地2号付近	柵がないために川に降りることができ、危険である。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道鹿倉線	④ 皆与志町3382番地付近	柵がないために川に降りることができ、危険である。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【58 谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道北麓7号線	① 谷山中央1丁目4360番付近(サザンホール前、病院前)	・大きな交差点への抜け道で、車両がスピードを上げて走行しているので、「ゾーン30」の指定ができないか。	・道路区画線(◇マーク)の補修【対策済】	警察	29年度
谷山小学校周辺道路	② 谷山中央一丁目4960付近	・通学時間帯に自転車と歩行者が混在し、接触する危険性がある。	・自転車道の整備(自転車を通学路から自転車道へ誘導)【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(29年度合同点検)

【59 西谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島加世田線	① 上福元町5834番地付近 (商業施設角の横断歩道)	・交通量が非常に多く、信号がないため危ない。	・道路区画線(◇マーク)の補修【実施しない】 (一時停止標識があることから予告表示(◇マーク)は設置は難しい。)	警察	29年度
			・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【60 東谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
里道	① 東谷山四丁目7番付近 (波之平刀匠～月見ヶ丘付近)	・階段横に高い樹木が生い茂り、薄暗い。 ・市道とつながるT字路附近の見通しが悪い。	・樹木の伐採【対策済】	鹿児島市	29年度
市道笹貫55号線	② 小松原一丁目22番12号付近 (笹貫郵便局前踏切)	・踏切が狭く、車両と登校児童が接触する可能性が高いので、県道より学校側に新たに「ゾーン30」を指定できないか。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【64 福平小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道光山1号線	① 坂之上五丁目8番13号付近 (コインランドリー前の点滅信号)	・歩道が片側のみで、危険である。	・道路区画線(外側線など)の補修【対策済】	鹿児島市	29年度
市道野頭線	② 下福元町7538番5号付近 (商店前)	・交通量が多いにもかかわらず、道幅がとて狭いため交通規制の指定ができないか。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【66 錫山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島川辺線	① 下福元町10506付近 (三叉路)	・川辺方面からスピードを出す車があり、児童生徒が渡りづらい。	・道路脇からの雑草が繁茂した時の伐採【対策済】	鹿児島県	29年度
			・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(29年度合同点検)

【67 中山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田谷山線	① 中山二丁目付近 (山田郵便局付近)	・交通量が多い。歩道と車道の区別がない。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】	警察	29年度
			・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
農道	② 中山町2321番地付近	・建物が建って見通しが悪い。	・道路反射鏡の調整【対策済】	鹿児島市	
農道	③ 中山町2319番地付近	・建物が建って見通しが悪い。	・道路反射鏡の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(28年度合同点検)

【3 宮小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道榎迫線	① 宮之浦町1947付近	・通学時間帯に車輛が抜け道で勢いよく進入してきて横断歩道を横断中危険である。	・時間帯による交通規制【実施しない】 (時間帯による交通規制を検討したが、交通量が少なく、横断歩道も設置されているため実施は難しい。横断歩道の補修を依頼済み。)	警察	28年度
県道鹿児島蒲生線 市道姥ヶ迫線	② 宮之浦町1471付近	・朝の登校時に渋滞する。 ・吉田方面からはカーブがあるため見通しが悪い。 ・手前に横断歩道の存在を示す標識等もないため、横断する際に不安がある。	・道路区画線(横断歩道有り)の設置【対策済】 ・道路区画線(外側線)の補修【対策済】 ・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島県 鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【4 本城小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島蒲生線	① 本城町1707番地付近 (吉田支所入り口)	・交通量が多く、右折車も多い。 ・蒲生方面からは左折の見通しが悪い。	・歩行者溜まり防護柵の設置【対策済】 ・通学保護員や職員による立哨指導及び 交通安全指導の徹底【実施中】	鹿児島県 学校	28年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【5 牟礼岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道牟礼岡団地1号線	① 牟礼岡二丁目22番17号付近	・歩行者用の信号機がない。 ・自動車の信号機を見て横断するため、左折車が危険である。	・歩行者用信号機の設置検討【対策済】	警察	28年度
市道牟礼岡団地1号線	② 牟礼岡一丁目2番1号付近	・横断歩道が交差点の直近にあり、危険である。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】 ・横断歩道の設置検討【実施しない】 (横断歩道の設置を検討したが、車の交通量が少ないことから実施は難しい。) ・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(28年度合同点検)

【7 花尾小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田川田蒲生線	① 花尾町1863番地付近	・歩道がない。(落石注意看板あり)	・落石対策済み【経過観察】 ・校区安全マップによる注意喚起【実施中】	鹿児島県 学校	28年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【9 川上小学校】 (対策箇所図-No9)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道川上上通線	① 川上町3946番地付近	・道路が狭く暗いため、見通しが悪い。 ・抜け道になっている。	・歩道の設置(～R8予定)	鹿児島市	28年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【10 吉野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道帯迫鼓川線 市道吉野小北線	① 吉野町2597番地付近	・横断歩道がないため、道路を横断しなければならない。	・保護活動の強化【実施中】	学校	28年度
市道ビーコン支線	② 吉野町2832番地付近	・道路が狭く、筋道も多い。 ・抜け道になっている。	・道路区画線(歩行者注意等)の設置【対策済】	鹿児島市	
市道野呂迫線	③ 下田町628番地付近	・道路が狭いため、車線をはみ出して通行する車両が多く危険。	・道路区画線(外側線)の補修【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【11 吉野東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道吉野公園線	① 吉野町8911番4号付近	・増水(大雨が続いた際)で水はけが悪い。(水が溜まりやすい)	・排水蓋の改善(噴き上がり防止)【対策済】 ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島県 学校	28年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(28年度合同点検)

【14 坂元台小学校】(対策箇所図-No9)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島蒲生線	① 坂元町39番1号付近	・道路幅が狭く、歩道がない。	・交差点の改良【実施中】	鹿児島県	28年度
			・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【16 大龍小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島蒲生線	① 坂元町1038番2号付近	・交通量が多いにも関わらず、横断歩道や信号がない。	・道路区画線(速度注意等)の設置【対策済】	鹿児島県	28年度
			・路肩部の伐採【伐採済】	学校	
			・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】		

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【17 名山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道10号	① 城山町8番地付近	・歩道に柵がない。 ・自転車も通る歩道であるため、児童が側溝側を歩かなければいけない。 ・降雨時は下り側歩道に水が溜まり、上り側に自転車交通が偏る。	・下り側歩道の排水対策【対策済】	国道事務所	28年度
			・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道銅像横線	② 城山町2番30号付近	・道路が狭いが交通量が多い。 ・信号がないため危険。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県国道事務所・鹿児島市)

【18 山下小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道三官橋通線	② 西千石町15番5号付近	・道路(歩道)が狭く暗いため、見通しが悪い。 ・抜け道になっている	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	28年度
国道3号	① 照国町3番地付近 (照国町歩道橋)	・歩道橋から歩道に下りるとき、逆方向から来る歩行者や自転車が見えにくい。 ・歩道橋の劣化。	・歩道橋の補修【対策済】	国道事務所	
			・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県国道事務所・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(28年度合同点検)

【21 草牟田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道草牟田城山線	① 城山一丁目7番付近 (草牟田小前交差点)	・バスが通るにも関わらず、車道が狭い。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】	警察	28年度
			・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【23 明和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道永吉団地5号線	① 明和五丁目54番～55番付近	・道幅が狭い。一方通行はできないか。	・道路区画線(幅員減少等)の設置【対策済】	鹿児島市	28年度
			・時間規制や一方通行の検討【実施しない】 (時間規制や一方通行を検討したが、道路利用者が時間帯や状況に応じて通行しているため必要性を認められない。)	警察	
市道原良団地56号線	② 明和二丁目2番付近 (小中学校の間の交差点と道路)	・交通量が多い。不審者が出没する。	・巡回活動の強化【実施中】 ・保護活動の強化【実施中】	警察 学校	
市道武岡原良線	③ 明和二丁目37番地付近	・道路は狭いが、車の交通量が多い。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】 ・道路区画線(外側線)の補修【対策済】	警察 鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【28 田上小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島東市来線	① 西別府町1531番地付近	・バス停に向かうまでの歩道が大変狭い上に、交通量も多く、車がスピードを出して通過してくるため、危険である。	・法面の伐採【対策済】	鹿児島県	28年度
			・路肩堆積土砂の除去【対策済】		
市道武岡団地中央線	② 田上七丁目1番10号付近	・横断歩道の位置が交差点に近すぎて危険である。	・ラバーポールの設置【対策済】 ・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	警察	
市道田上川沿1号線	③ 田上七丁目35番6号付近	・進入禁止時間帯にもかかわらず、進入してくる車がいる。	・横断歩道の移設検討【実施しない】 (横断歩道の移設を検討したが、現状の位置で適正であり、移設の必要性を認められない。)	警察	
市道大峯団地6号線	④ 西別府町2995番10号付近	・バス停近くに横断歩道を設置してほしい。	・巡回活動の強化【実施中】	警察	
			・横断歩道の設置検討【実施しない】 (横断歩道の設置を検討したが、バス停直近のため設置できない。)	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(28年度合同点検)

【29 西陵小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道西郷団地200号線	① 西陵六丁目21番付近	・横断歩道が無く、見通しが悪い。	・道路区画線(停止線)の補修【対策済】	警察	28年度
			・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【30 広木小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道紫原団地23号線	① 紫原七丁目16番付近	・道路が狭く車の往来が多い。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	28年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【32 荒田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道荒田11号線	① 荒田一丁目30番付近	・車の速度が速い。	・ゾーン30の整備【対策済】	鹿児島市	28年度
			・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
県道鹿児島加世田線	② 荒田一丁目付近	・歩道上で、自転車と歩行者が輻輳し危険である。	・自転車、歩行者の路面サインの設置【対策済】	鹿児島県	
市道二中通線	② 甲南中学校付近	・交差点を通る車が、停止せず衝突しそうになることがある。	・路面表示(止まれ)の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【36 西紫原小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道小春坂線	① 紫原四丁目16番4号付近	・交通量が多く幅員も狭いため危険。 ・白線が消えている。	・道路区画線(外側線)の補修【対策済】	鹿児島市	28年度
			・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(28年度合同点検)

【38 南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道南港1号線	① 東郡元町9番27号付近	・交通量が多く、アーチ状になっており、見通しが悪い。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】	警察	28年度
			・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【45 玉江小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道西高校裏通線	① 下伊敷一丁目33番	・交通量が多いにも関わらず、信号機がない。	・信号機設置の検討【実施しない】 (信号機の設置を検討したが、現状で円滑な交通流であるため、設置の必要性を認められない。)	警察	28年度
			・路面表示(止まれ)の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【48 皆与志小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道比志島本線	① 皆与志町3577付近	・カーブになっており、見通しが悪い。	・道路区画線(外側線)の補修【対策済】	鹿児島市	28年度
市道皆房比志島線	② 皆与志町4222付近	・木が生い茂っていて大雨時は崩れる恐れがある。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(28年度合同点検)

【54 松元小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道福山仁田尾線	① 福山町193番地付近	・交差点で車両が一時停止しない。 ・横断歩道がなく危険である。	・道路区画線(停止線)の設置【実施しない】 (道路区画線(停止線)の設置を検討したが、道路形状から優先関係が明確であるため設置の必要性を認められない。)	警察	28年度
			・横断歩道の設置【実施しない】 (横断歩道の設置を検討したが、横断歩行者が少なく、歩行者溜まりもないため実施は難しい。)		
市道福山停車場線	② 松陽台町28番地付近	・交差点に横断歩道と信号がなく、歩行者が危険である。	・横断歩道の設置【対策済】	警察	
			・信号機の設置検討【実施しない】 (信号機の設置を検討したが、交通量が朝夕は多いが、昼夜間は少ないため実施は難しい。)		

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【55 東昌小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道永吉入佐鹿児島線	① 直木町3266番地付近	・十分な歩道がない。	・歩道の整備【対策済】	鹿児島県	28年度
			・道路区画線の補修【対策済】	学校	
			・交通安全教育の徹底【実施中】		
県道永吉入佐鹿児島線	② 直木町3036番地付近	・十分な歩道がない。	・歩道の整備【対策済】	鹿児島県	
			・道路区画線の補修【対策済】	学校	
			・交通安全教育の徹底【実施中】		
県道永吉入佐鹿児島線	③ 直木町4596番地付近	・見通しが悪い。 ・車の急角度の進入。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
県道永吉入佐鹿児島線	④ 入佐町216番地付近	・横断歩道がない。	・横断歩道の設置を検討【実施しない】 (横断歩道の設置を検討したが、バス停、カーブの直近であり設置できない。)	警察	
			・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(28年度合同点検)

【56 春山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道春山田原春線	① 春山町1826番地付近	<ul style="list-style-type: none"> ・近くに横断歩道がなく、児童は道路を横断している。 ・一時停止線がない。 ・車両の抜け道になっており、スピードを出す。 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路区画線(スピード落とせ)の設置【対策済】 	鹿児島市	28年度
			<ul style="list-style-type: none"> ・道路区画線(停止線)の設置【実施しない】 (道路区画線(停止線)の設置を検討したが、道路形状から優先関係が明確であるため、設置の必要性を認められない。) ・横断歩道の設置【実施しない】 (横断歩道の設置を検討したが、歩道つなぎのため実施は難しい。) 	警察	
<ul style="list-style-type: none"> ・パトロールによる歩道前一旦停止の広報【実施中】 ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】 	警察 学校				
県道小山田谷山線	② 春山町1899番地付近	<ul style="list-style-type: none"> ・コンビニ店の駐車場に入る車が歩道を横切る為、危険である。 			

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【57 石谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道石谷新村線	① 石谷町3046番地付近	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の手前で車両が一時停止しない。 ・横断歩道が消えかかっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】 	警察	28年度
県道小山田谷山線	② 石谷町2411番3号付近	<ul style="list-style-type: none"> ・コンビニの出入車。 ・車が歩道と交差する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・通学時間帯のパトロール強化【実施中】 	警察	
			<ul style="list-style-type: none"> ・ラバーポール(白線)の設置【対策済】 ・保護活動の強化【実施中】 	鹿児島県 学校	
県道小山田谷山線	③ 石谷町1554番地付近	<ul style="list-style-type: none"> ・高速道路への出入車が多い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】 ・道路区画線の補修【対策済】 ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】 	警察 鹿児島県 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(28年度合同点検)

【58 谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道南麓5号線	① 谷山中央四丁目4938番地付近	・交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別が無く、車道も狭い。	・保護活動の強化【実施中】	学校	28年度
市道谷山支所前通線	② 谷山中央三丁目450番地付近	・交通量が多いにも関わらず、信号が無い。	・保護活動の強化【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【59 西谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
都市計画道路不動寺本城線	① 上福元町6371番地付近	・交差点において優先道路の車が止まらないので信号を設置してほしい。	・朝の交通量調査を実施し、信号機の設置を検討【実施しない】(信号機制御による交通整理が必要な交通量が認められないことや隣接の信号機に近接しているため、設置は難しい。) ・立哨指導をしていく【実施中】	警察 学校	28年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【60 東谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道波之平5号線	① 東谷山四丁目2番付近	・路側帯の表示が現実にそぐわない。	・保護活動の強化【実施中】 ・歩道表示看板設置【対策済】	学校	28年度
市道笹貫東谷小線	② 魚見町114番地付近	・朝夕の交通量が多く、道幅が狭い。 ・柵の無い崖とやぶの崖となっている。	・木柵の補修【対策済】	鹿児島市	
市道笹貫線	③ 小原町8番1号付近	・交通量が多く車が減速しない。 ・歩道が狭いため車道にはみ出してしまう。	・横断防止柵の設置【対策済】	鹿児島市	
市道桜川第二地区17号線	④ 東谷山七丁目24番10号付近	・商業施設が集まり、幹線道路に出る交差点に一時停止の規制がない。	・一時停止規制の検討【実施しない】 ・保護活動の強化【実施中】	警察 学校	
市道上塩屋東開線 日之出40号線 日之出44号線	⑤ 小松原一丁目47番3号付近	・交通量が多いにも関わらず、信号機がない。	・保護活動の強化【実施中】	学校	
笹貫4号踏切道	⑥ 東谷山一丁目36番1号付近	・踏切を並走する車両に対して、安全対策を講じて欲しい。	・保護活動の強化【実施中】 ・交通安全教育の徹底	学校	
市道笹貫線	⑦ 小原町35番2号付近	・空家の外壁等が通学路に落下して危険である。	・空家解体済【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(28年度合同点検)

【61 清和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道柿木田代山線 市道竹迫七村線	① 上福元町3389番地付近	・交通量が多いにも関わらず、道幅が狭く歩道も無く、見通しが悪い。	・保護活動の強化【実施中】	学校	28年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【63 錦江台小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道木之下慈眼寺団地線 市道慈眼寺団地41号線	① 錦江台一丁目31番1号付近	・交通量が多いにも関わらず、歩道が狭い。	・保護活動の強化【実施中】	学校	28年度
市道清和台11号線 谷山1045号里道	② 坂之上八丁目8番1号付近	・道路が狭く、急カーブで危ない。	・保護活動の強化【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【64 福平小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道坂之上中央6号線	① 坂之上六丁目11番18号付近	・児童が横断する横断歩道の場所が現実にそぐわない。	・保護活動の強化【実施中】	学校	28年度
市道坂之上中央8号線	② 坂之上七丁目10番54号付近	・踏切を横断する際、車に接触しそうで危険。	・保護活動の強化【実施中】	学校	
市道芝野五位野西線	③ 平川町773番地付近	・ゴミ置き場を避け児童が登下校をしなければならず、車道にはみ出してしまふところが多い。	・ゴミ置き場の移設を町内会に要請【対策済】 (囲いを作りゴミが広がらないように対策済)	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(28年度合同点検)

【67 中山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道中山団地31号線	① 中山二丁目38番17号付近	・坂道の交差点、見通しが悪い。	・保護活動の強化【実施中】	学校	28年度
県道小山田谷山線	② 中山町1599番地付近	・交通量が多く、歩道がない。	・路肩カラー舗装【対策済】	鹿児島県	28年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【73 皇徳寺小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道中山インター皇徳寺団地線	① 皇徳寺三丁目55番7号付近	・指宿有料道路に入る道のため交通量が多い。 ・特に朝は渋滞も多く通学路となっているため危険である。	・保護活動の強化【実施中】	学校	28年度
市道山之田皇徳寺団地線	② 皇徳寺三丁目55番7号付近	・3方向から来る車の停車を確認してから車が出なければならぬため、危険である。	・路面表示(止まれ)の補修【対策済】 ・保護活動の強化【実施中】	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【75 瀬々串小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道長島線	① 喜入瀬々串町3614番地付近	・土が崩れ、木の根がかなり露出している。	・崩土の除去【対策済】 ・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	28年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【78 生見小学校】 (対策箇所図-No9)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道飯山喜入線	① 喜入生見町1365番地(学校正門前)	・歩道との境界がなく、大型車両も通行。道幅が狭い。	・路肩カラー舗装検討【対策済】 ・カラー舗装設置、ガードレール移設検討	鹿児島県	28年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県国道事務所・鹿児島県)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(27年度合同点検)

【1 吉田小学校】 (対策箇所図-No10)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道城内・竹下線	① 東佐多町1997番地付近	・道路が狭く、交通量が多い。 ・歩道もない。	・道路の拡幅(～R8予定、R5Iに一部改良予定)	鹿児島市	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【2 本名小学校】 (対策箇所図-No10)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道内門・菖蒲谷線	① 本名町4188付近	・道路が狭く、見通しが悪い。	・既存道路の側溝整備【実施しない】 (現在、通学する児童はいない)	鹿児島市	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【4 本城小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道本城・柳ヶ谷線	① 本城町1282付近(商店前の歩道)	・交通量が多く、見通しが悪いにも関わらず、歩道が狭く、ガードレール等もない。	・道路区画線(外側線)の設置【対策済】 ・ラバーポール等の設置【対策済】 ・保護活動の強化【実施中】	鹿児島市 学校	27年度
県道鹿児島蒲生線	② 本名町4669番付近	・交通量が多く、見通しが悪いにも関わらず、横断歩道に信号機が設置されていない。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道本城・柳ヶ谷線	③ 本城町1705番付近 (支所前横断歩道)	・横断歩道上への車両の出入りが多く、歩行者の危険性が高い。	・横断歩道の位置変更【実施しない】 (・横断歩道がよく見える場所に設置されていることから、現在の場所で支障がないと思われる)	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【5 牟礼岡小学校】 (対策箇所図-No10)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道牟礼岡団地2号線	① 牟礼岡三丁目29番付近	・歩道が狭く、段差が大きい。	・歩道拡幅は困難であり、現道内での対応となることから、舗装補修工事により段差を軽減する。【対策済】	鹿児島市	27年度
市道牟礼岡団地1号線	② 牟礼岡三丁目41番付近	・歩道が狭く、段差が大きい。	・歩道拡幅は困難であり、現道内での対応となることから、街路樹及び低木の剪定など、地域とも協議して対応する。【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(27年度合同点検)

【6 南方小学校】 (対策箇所図-No10)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道白石湯屋線	① 東俣町3975番地付近	・道路が狭く、片側が崖崩れの可能性がある。	・道路の拡幅(～R9予定)	鹿児島市	27年度
市道白石湯屋線	② 東俣町3975番地付近	・擁壁がない箇所から児童が入る恐れがある。	・保護活動の強化【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【9 川上小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道川上前原迫線	① 川上町273番地付近	・歩道と車道の区別がない。 ・道路が狭い。	・ラバーポールの設置【対策済】 ・道路区画線(スピード落とせ)の設置【対策済】	鹿児島市	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【10 吉野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道野呂迫線	① 吉野町2571番地付近 (歯科医院から商店前)	・横断歩道がない。	・ラバーポールの設置【対策済】 ・道路区画線(外側線など)の補修【対策済】	鹿児島市	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【12 大明丘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道帯迫鼓川線	① 吉野町844番地付近	・フェンスが低く、川に転落する恐れがある。	・保護活動の強化【実施中】	学校	27年度
市道帯迫鼓川線	② 吉野町849番地付近 (天神山南口バス停)	・大雨時、側溝蓋が浮く。	・側溝の整備【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)、河川管理者(鹿児島市)

【15 清水小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道鼓川線	① 池之上町10番地付近	・道路が狭く、交通量が多い。 ・歩道がない。	・道路の拡幅【対策済】	鹿児島市	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(27年度合同点検)

【17 名山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道10号	① 城山町8番地付近	・歩道に柵がない。 ・自転車も通る歩道であるため、児童が側溝側を歩かなければいけない。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	27年度
市道長田13号線	② 長田町1番地付近	・歩道がない。 ・自転車通学車両が多く、大変危険である。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所・鹿児島市)

【18 山下小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道上之平線	① 照国町10番地付近 (照国神社横交差点)	・交通量が非常に多い抜け道で、信号機が設置されていない。	・区画線(スピード落とせ)の設置【対策済】	鹿児島市	27年度
			・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道平之照国線	② 平之町6番地付近 (平田公園周辺)	・公園の周りに車が停まっていることが多く、児童の通行の障害となること がある。	・駐車違反取締りの強化【実施中】	警察	
			・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
県道鹿児島加世田線	③ 加治屋町20番地付近(新屋敷交差点)	・横断歩道橋が老朽化している。	・横断歩道橋の架替【対策済】	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【19 松原小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道南林寺3号線	① 南林寺町1番地付近	・複雑な交差点で、通行量が多い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	27年度
市道広馬場2号線	② 松原町14番地付近	・堀江町方向への出入り車両が多い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【21 草牟田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道草牟田城山線	① 草牟田1丁目21番地付近 (城西公民館前横断歩道)	・交通量が多い。坂になっている。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(27年度合同点検)

【24 武岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武岡団地56号線	① 武岡3丁目12付近 (保育園近く十字路)	朝の交通量が多いT字路で、完全に一旦停止しない車が多い。	・取締りの強化【実施中】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【26 西田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武薬師線	① 西田3丁目15番付近	・道路が狭く、交通量が多い。 ・抜け道になっている。 ・歩道の歩行空間が狭い。歩車道の段差が大きい。	・歩道の整備【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【27 武小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武48号線	① 武3丁目2番地付近 (柳田公園付近)	・道路が狭く、交通量も多い。 ・見通しが悪い。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】	警察	27年度
			・舗装補修、道路区画線(「止まれ」)の新設【対策済】	鹿児島市	
			・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道上荒田5号線	② 上荒田町52番付近 (マンション横断歩道)	・道路が狭く、交通量も多い。 ・信号機もない。	・道路区画線(停止線)の補修【対策済】	警察	
			・舗装補修、道路区画線(「止まれ」など)の補修【対策済】	鹿児島市	
			・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道田上郡元線	③ 唐湊1丁目2番地付近	・車の出入りが多く、見通しが悪い。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道武4号線	④ 武2丁目30番地付近 (西郷公園付近)	・抜け道に使用されている。 ・ミラーはあるが、一旦停止箇所でないため、危険である。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
県道鹿児島東市来線	⑤ 武2丁目17番付近	・抜け道として利用されているため、危険である。	・道路区画線(横断歩道線)の補修【対策済】	警察	
			・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道武36号線	⑥ 武1丁目30番付近	・道路が狭く、抜け道になっている。 ・歩道もないため危険である。	・歩道の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(27年度合同点検)

【31 中洲小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
鹿児島東市来線 市道荒田5号線	① 中央町36番付近 (中洲通り電停付近交差点)	・交通量が多く、児童が横断歩道を横断中、信号無視の車が侵入してくる。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	27年度
鹿児島東市来線 市道中洲通線	② 中央町30番付近 (都通り電停付近交差点)	・歩道が波打っている。	・歩道の舗装補修【対策済】	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【32 荒田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道荒田5号線	① 荒田1丁目30番地付近 (荒田小正門左の車道)	・飛び出しが心配される。 ・車道にも「止まれ」の文字があるとよい。	・道路区画線(止まれ)の設置【対策済】	鹿児島市	27年度
市道中洲通線	② 荒田1丁目26番地付近 (荒田川沿いの車道)	・飛び出しが心配される。 ・車道にも「止まれ」の文字があるとよい。	・道路区画線(止まれ)の設置【対策済】	鹿児島市	
市道二中通線	③ 高麗町36番地付近	二中通りを通り抜ける車が スピードを出して通る。	・道路区画線(「交差点注意」など)の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【38 南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道東郡元12号線	① 南郡元町15番地付近	・交通量が多く、坂道のため、横断歩道が見えづらい。	・道路区画線の設置及び補修【対策済】 ・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	27年度
市道東郡元12号線	② 東郡元町5番地付近 (薬局付近)	・交通量が多く、右折車が多い。 ・鴨池への抜け道になっている。	・道路区画線の設置及び補修【対策済】 ・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	
市道(宇宿1丁目エリア)	③ 宇宿1丁目付近	・道路は狭いが、車の交通量が多い。	・道路区画線の設置及び補修【対策済】 ・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(27年度合同点検)

【39 宇宿小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道宇宿25号線	① 宇宿3丁目5番付近	・交通量が多く、大型車が頻繁に通る。 ・抜け道にもなっている。 ・歩車道の段差が大きい。	・歩道の整備【対策済】	鹿児島市	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【42 花野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道花野団地39号線	① 花野光ヶ丘2丁目2番付近	・歩道の段差や横断勾配がきつく転倒のおそれがある。	・歩道の整備【対策済】	鹿児島市	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【44 伊敷台小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
里道	① 下伊敷3丁目82番付近	・通行規制時間帯でも、通行する車がある。	・交通違反取締りの強化【実施中】	警察	27年度
市道伊敷ニュータウン34号線	① 伊敷台3丁目26番付近 (伊敷台小プール下)	・見通しが悪く、坂道で抜け道にもなっており、スピードを出す車が多い。	・道路区画線(横断歩道有)の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【46 小山田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道石飛線	① 小山田町6729番地付近 (馬場尻交差点)	・交通量が多く、国道からの右左折や信号無視もあり危険である。	・左折禁止等の交通規制【実施しない】 (左折禁止等の交通規制を検討したが、交通量が少ないため実施は難しい。) ・路側帯の設置【対策済】	警察 鹿児島市	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【47 犬迫小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田谷山線	① 犬迫町3449番地付近	・交通量が多く、信号機がないため、横断が危険である。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(27年度合同点検)

【48 皆与志小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道比志島本線	① 皆与志町3368番地付近	・抜け道になっているため、交通量が多い。 ・通学通勤時に制限速度以上で走行する車が多い。	・横断歩道の設置【対策済】 ・転落防止柵の設置【対策済】	警察 鹿児島市	27年度
市道小土橋線	② 皆与志町5165番地付近	・川に柵がなく、危険である。	・転落防止柵の設置【対策済】	鹿児島市	
市道小土橋線	③ 皆与志町1967番地付近	・道路が狭く、木が茂っていて暗い。	・保護活動の強化【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【49 東桜島小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道224号	① 東桜島町288番地付近	・歩道と車道の区別がない。 ・見通しが悪いにも関わらず、国道から車が減速せず入ってくる。	・立哨指導の強化【実施中】 ・通過車両及び右左折車両に対する注意喚起【対策済】 ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	警察 国道事務所 学校	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所)

【51 黒神小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道桜島港黒神線	① 黒神町2601番地付近	・急カーブで道路が狭く、大型車両が多い。	・バイパス道路の一部供用【対策済】 ・道路路肩(水溜まり)の清掃【対策済】 ・保護活動の強化【実施中】	鹿児島県 学校	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【55 松元小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島東市来線	① 松陽台入口から松元小学校前の区間	・多くの児童が通行するが、交通量が多く、中学生の自転車通行もあるため、危険である。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(27年度合同点検)

【59 谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道東麓2号線	① 谷山中央2丁目	・谷山サザンホール側から左折する車の見通しが悪い。 ・道路が狭いが、交通量が多い。	・道路区画線(外側線)の設置【対策済】	鹿児島市	27年度
市道東麓7号線・市道辻之堂1号線	② 谷山中央1丁目	・道路が狭いが、交通量が多い。	・道路区画線(外側線)の補修【対策済】 ・支所前通線への通学路変更【対策済】	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【60 西谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
区画道路	① 上福元町6366-5地先	・交通量が多いが、車の停止線がない。	・規制標識、停止線の設置【対策済】 ・道路区画線(ドットライン等)の設置【対策済】 ・保護活動の強化【実施中】	警察 鹿児島市 学校	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【61 東谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道笹貫線 市道魚見ヶ原27号線	① 小原町27番	・車の交通量が多く、見通しも悪い。 ・道路も狭い。	・道路区画線(止まれ)の設置【対策済】	鹿児島市	27年度
谷山200号里道	② 小松原1丁目22番12号	・踏切が狭く、自動車などと接触する危険がある。	・道路区画線(ゼブラ線など)の設置【対策済】 ・交通安全教育の徹底	鹿児島市 学校	
市道笹貫線	③ 小原町1番	・交通量が多く、道路も狭い。	・横断歩道の設置【実施しない】 (横断歩行者が安全に滞留できるスペースがないため設置は難しい。) ・道路区画線(外側線)の設置【対策済】	警察 鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(27年度合同点検)

【62 清和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道竹迫線	① 中山町4943番地3	・交通量は多いが信号はなく、過去に横断中の児童事故が発生した。	・信号機の設置【実施しない】(歩道が片側にしか整備されていないことから、信号柱の建柱場所として適した場所がないため現状では設置不可。保育園側の信号柱の建柱場所が確保された場合は設置を検討する。)	警察	27年度
市道薬師堂8号線	② 東谷山5丁目11番5号	・交通量が多く、危険である。 ・過去、児童の死亡事故が発生した。	・道路区画線(外側線)の補修【対策済】	鹿児島市	
市道竹迫線	③ 東谷山5丁目8番1号	・道路が狭く、交通量が非常に狭い。 ・歩道も狭く、ガードレールのない箇所も多い。	・道路区画線(外側線)の補修【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【65 福平小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道影原線	① 下福元町7562番地5	・見通しが悪く、停止線もない。	・道路区画線(一時停止)の設置【対策済】 ・道路区画線(外側線)の補修【対策済】 ・道路反射鏡の移設【対策済】	警察 鹿児島市	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【66 錫山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島川辺線	① 下福元町9812番付近 (小学校正門前)	・歩道と車道の区別がない。 ・スピードを出す車が多い。	・道路区画線(外側線・中央線)の補修【対策済】	鹿児島県	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【70 桜丘東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道宇宿桜ヶ丘線	① 桜丘7丁目1番地付近	・横断歩道で車両が止まらない。 ・下り方向でスピードを出す車両が多い。	・道路区画線の補修【対策済】	鹿児島市	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(27年度合同点検)

【72 星ヶ峯東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道星ヶ峯7号線	① 星ヶ峯二丁目2-1	・抜け道として利用し、スピードを出して通る車がいるため、危険である。	・道路区画線(止まれ)の補修【対策済】	鹿児島市	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【73 宮川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道皇徳寺団地3号線	① 皇徳寺台5丁目21番8号	・スピードを出して通る車が多い。	・道路区画線(◇マーク)の補修【対策済】 ・道路区画線(中央線)の補修【対策済】	警察 鹿児島市	27年度
市道皇徳寺団地14号線	② 皇徳寺台5丁目3番16号	・見通しが悪い。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【75 瀬々串小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
大原ノ谷里道	① 喜入瀬々串町1905番付近	・人通りが少なく暗い。 ・子供が過去に転落した。	・通学路の変更【対策済】	学校	27年度
農道瀬々串1号線	② 喜入瀬々串町1781番1付近	・カーブで見通しが悪い。	・道路脇の除草【対策済】	鹿児島市	
市道瀬々串中央線	③ 喜入瀬々串町3021付近 (校区公民館前)	・交通量が多く、見通しが悪い。	・保護活動の強化【実施中】	学校	
国道226号	④ 喜入瀬々串町3164番付近	・大型車の交通量が多い。 ・歩道がなく、道路も狭い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所・鹿児島市)

【76 中名小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道226号	① 喜入中名町905番付近	・交通量が多い。 ・通学路の方にスピードを出したまま左折する車もあり危険である。	・道路区画線(交差点中央)の設置【対策済】	国道事務所	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所)

【79 生見小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道226号	① 喜入生見町1365番付近	・交通量が多い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	27年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(26年度合同点検)

【2 本名小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道鹿児島吉田線 市道内門・神園線	① 本名町4465 (後中道付近Y字路)	・本道から本城方面に曲がる車が多い。 ・近くに横断歩道がなく、児童は道路を横断している。	・横断歩道の設置【実施しない】 (横断歩道の設置を検討したが、歩道つなぎであることや交通量が朝夕は増加するが昼間が少ないことから実施は難しい。)	警察	26年度
			・保護活動の強化【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【3 宮小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道宮之浦・牧線	① 宮之浦町1984付近(学校近く交差点)	・交通量が多く、見通しが悪い。	・横断歩道の設置【実施しない】 (横断歩道の設置を検討したが、歩行者溜まりがないことや交通量、横断歩行者が朝夕は増加するが、昼間は少ないことから実施は難しい。)	警察	26年度
			・保護活動の強化【実施中】	学校	
市道馬場下・森山線	② 宮之浦町1424付近(高速道路ガード下)	・道路が狭く暗いため、見通しが悪い。 ・抜け道になっている。	・照明施設の設置【対策済】 ・保護活動の強化【実施中】	鹿児島市 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【5 牟礼岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道牟礼岡2号線	① 牟礼岡三丁目30番地(第三公園付近)	・見通しが悪い。十字路。	・道路区画線(減速)の設置【対策済】	鹿児島市	26年度
			・保護活動の強化【実施中】	学校	
市道牟礼岡団地34号線	② 牟礼岡一丁目(中央公園付近)	・飛び出しの多い十字路。 ・歩道と車道の区別がない。	・道路区画線(交差点部)の補修【対策済】	鹿児島市	26年度
			・保護活動の強化【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(26年度合同点検)

【6 南方小学校】 (対策箇所図-No11)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田川田蒲生線	① 川田町188-2(温泉近く)	・交通量が多く、道幅が狭く、歩道がない。 ・カーブと坂道で見通しが悪い。	・横断歩道の設置【実施しない】 (横断歩道の設置を検討したが、歩道つなぎであることや交通量、横断歩行者も少ないことから実施は難しい。)	警察	26年度
			・カラー舗装、標識設置、歩道整備の検討	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【7 花尾小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田川田蒲生線	① 花尾町1863(岩戸口付近)	・歩道がない。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】 (平成24年度通学路合同点検)	学校	26年度
県道小山田川田蒲生線	② 花尾町1969(花尾第2住宅入口)	・横断歩道がない。 ・2段階横断をしている。	・横断歩道の設置【対策済】 ・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

【9 川上小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道川上花棚線	① 川上町3502-7	・歩道が途中で切れる。 ・交通量が多く、歩道が狭い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	26年度
県道寺山公園線	② 川上町2566-1(上花棚交差点)	・交差点が鋭角となっており危険。	・交差点の改良【対策済】	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【12 大明丘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道旭ヶ丘ニュータウン1号線	① 大明丘一丁目1(旭が丘新橋付近)	・交通量が多く、見通しが悪い。 ・100人以上の児童が通るが、横断歩道がない。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	26年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(26年度合同点検)

【16 大龍小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道冷水線	① 下竜尾町23	・交通量が多い。 ・路側帯が狭い。 ・急勾配。	・道路標識(通学路)の設置【対策済】	鹿児島市	26年度
県道鹿児島蒲生線	② 坂元町780	・交通量が多い。 ・路側帯が狭い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道上之原中央線	③ 冷水町14(びくに坂バス停付近)	・交通量が多い。 ・路側帯が狭い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【20 城南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道思案橋線	① 甲突町20(思案橋交差点)	・交通量が多く、見通しが悪い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	26年度
市道城南線	② 新屋敷町11	・交通量が多く、見通しが悪い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道城南線	③ 甲突町8	・交通量が多く、見通しが悪い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道城南線	④ 城南町1(塩屋橋前学校側)	・橋の欄干により、車や横断する歩行者からも見通しが悪い。 ・横断歩道上で一旦停止を行う車がある。	・道路区画線(横断歩道)の補修【対策済】 ・隅切り部の歩道改修【対策済】 ・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	警察 鹿児島市 学校	
市道城南線	⑤ 甲突町21	・交通量が多く、見通しが悪い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道城南線	⑥ 城南町3	・交通量が多く、見通しが悪い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
国道225号	⑦ 城南町7	・交通量が多く、見通しが悪い。	・一旦停止の巡回指導の強化【実施中】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	
国道225号	⑧ 城南町1(城南小側歩道橋下)	・交通量が多く、見通しが悪い。	・一旦停止の巡回指導の強化【実施中】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	
国道225号	⑨ 城南町1	・交通量が多く、見通しが悪い。	・一旦停止の巡回指導の強化【実施中】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	
市道城南14号線	⑩ 城南町1(体育館裏駐車場付近)	・交通量が多く、見通しが悪い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県国道事務所・鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(26年度合同点検)

【22 原良小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道原良岩崎1号線	① 原良5丁目3131(日枝神社～郵便局)	・歩道がなく、道幅も狭いため、危険。 ・側溝横の金網に登る恐れあり。	・通行禁止車両の取締り強化【実施中】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	26年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【24 武岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道武岡団地58号線	① 武岡2丁目27(武岡小裏門)	・横断歩道のないT字路で、交通量も多く、スピードを出す車もあり危険。	・取締りの強化【実施中】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	26年度
市道武岡ピュアタウン12号線	② 武岡1丁目121	・新築マンションの入口付近で歩道や横断歩道が整備されていない。	・横断歩道(右折禁止)の設置【実施しない】 (横断歩道(右折禁止)の設置を検討したが、歩道つなぎであることやポストコーンで物理的に遮断されていることから実施は難しい。) ・取締りの強化【実施中】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【26 西田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道水上坂横井線	① 常盤2丁目46(水上坂)	・歩道がない。 ・通学時間帯に交通量が多く、制限速度以上で走る車も多い。	・重点的な取締りの実施【実施中】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	26年度
区画整理区域内道路	② 常盤2丁目13	・横断歩道がない。 ・通学時間帯に交通量が多い。	・信号、横断歩道の設置【実施しない】 (信号、横断歩道の設置を検討したが、朝夕の交通量が多いが、昼間は少ないため実施は難しい。) ・保護活動の強化【実施中】	警察 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(26年度合同点検)

【27 武小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道都通踏切線	① 武1丁目14-13	・車の速度が速く、歩道(路側帯)ぎりぎりを走行している。 ・電柱等が多く、歩きにくい。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】 ・店舗へ境界線の設置要請【対策済】	学校	26年度
市道武33号線	② 武1丁目16(中洲陸橋～武小東門付近)	・道路が狭く、優先車両が不明。 ・速度を出す車が多い。 ・横断歩道がなく、歩行に危険を感じる。	・道路区画線(交差点部)の設置【対策済】 ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】 ・通学路の変更【対策済】	鹿児島市 学校	
県道鹿児島東市来線	③ 武1丁目26(武町交差点付近付近)	・交通量が多く左折車も多いため、横断歩道において危険を感じる。	・交差点改良【対策済】	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【28 田上小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道仏迫線	① 田上5丁目9	・見通しが悪い。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	26年度
市道上瀬戸口線	② 田上5丁目30(JRガード下付近)	・狭い道路を二輪車が走行する。	・道路区画線(路側帯)の設置【対策済】	鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【29 西陵小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道西郷団地35号線	① 西陵2丁目37付近	・多くの児童が通行するが、見通しが悪く、狭い。 ・路側帯から路側帯に渡る横断歩道がない。(白線が途中で切れている。)	・道路区画線(路側帯)の延長【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	鹿児島市 学校	26年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【30 広木小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
西天神地区内道路(私道)	① 西天神地区内道路	・道幅が狭く、坂道が多い。 ・急なカーブで見通しが悪い。 ・交差点は一部時間帯進入禁止だが違反車がある。	・交通安全教育の徹底【実施中】	学校	26年度
市道天神ヶ瀬戸線ほか	② 紫原7丁目～西天神への交差点	・4つ角で、ずれがある。 ・道幅が狭く駐車車両のため、道路を横断する際、見通しが悪く危険。	・道路標識(横断歩道)の調整【対策済】	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(26年度合同点検)

【32 荒田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道中洲通線	① 荒田1丁目4(サンエール鹿児島駐車場入口前)	・横断歩道がなく、交通量が多い。	・横断防止柵の設置【対策済】	鹿児島市	26年度
市道高麗4号線	② 高麗町15・16・17	・変則的な交差点で、交通量が多く、横断しにくい。	・横断歩道の設置【実施しない】 ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【34 中郡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道田上一本桜線	① 唐湊3丁目5(市営バス唐湊住宅車庫近く)	・道路が狭い。 ・見通しが悪く、横断する際に危険。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	26年度
市道郡元川沿線	② 郡元町13(耕地橋付近)	・道路が交錯している。 ・交通量が多く、横断が危険。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	
市道鴨池11号線	③ 鴨池1丁目45	・道路が狭い。 ・見通しが悪く、横断する際に危険。	・道路区画線の補修【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】	警察 学校	
市道郡元川沿線	④ 唐湊4丁目15	・道路が狭い。 ・交通量が非常に多い。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【38 南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道新栄7号線	① 新栄町23	・見通しが悪い。 ・抜け道にして通る車が多い。	・道路標識(進入禁止)の移設【対策済】 ・道路区画線の設置及び補修【対策済】 ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	警察 鹿児島市 学校	26年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(26年度合同点検)

【39 宇宿小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道笹貫団地1号線	① 宇宿5丁目6付近	・道路が鍵状に曲がっており、見通しが悪い。 ・道路が狭い。	・進入禁止違反車両の取締り【実施中】	警察	26年度
			・道路反射鏡の設置【対策済】	鹿児島市	
			・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【48 皆与志小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道比志島本線	① 皆与志町4307	・交通量が多く、路側帯が狭い。	・交通安全教育の徹底【実施中】 ・学校敷地内での通路確保【一部対策済】	学校	26年度
比志島川	② 皆与志町5165	・川に柵がなく、危険。	・保護活動の強化【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【51 黒神小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道桜島港・黒神線	① 黒神町2601付近	・急カーブで道幅が狭く、大型車両が多い。	・パトロールの強化【実施中】 ・道路区画線(「追い越し禁止」)の設置(実施しない) (道路区画線(「追い越し禁止」)の設置については、道路改良終了後、状況を見て検討。)	警察	26年度
			・道路区画線(「歩行者注意」)の設置【対策済】	鹿児島県	
			・保護活動の強化【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(26年度合同点検)

【55 松元小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道松元石谷線	① 上谷口町956-1	・下り坂で速度が出やすい。 ・見通しが悪い。 ・横断歩道が分かりにくい。	・道路標識(横断歩道)の移設【予告標識設置済】	警察	26年度
市道松元田原春線	② 上谷口町(薩摩松元駅周辺道路)	・道路幅員が狭い。 ・通学児童が多い。	・道路区画線(歩行者用路側帯(二重線))の設置【実施しない】 (道路区画線(歩行者用路側帯(二重線))の設置を検討したが、通行量が少ないため実施は難しい。) ・路側帯の設置【対策済】	警察 鹿児島市	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【60 西谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道諏訪線	① 上福元町5800付近	・店に入る車や抜け道にしている車が多い。 ・見通しが悪く、歩道と車道の区別がないため、左側通行をしている。	・保護活動の強化【実施中】	学校	26年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【61 東谷山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道225号	① 小松原一丁目51(上塩屋電停交差点)	・踏切と車道間の歩道が狭い。	・交通現場指導の実施【実施中】 ・歩道の拡幅【対策済】 ・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	警察 国道事務所 学校	26年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島国道事務所)、鹿児島市交通局

【65 福平小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道野頭線	① 下福元町7587	・交通量が多く、道幅が狭い。 ・歩道と車道の区別がない。	・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	26年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(26年度合同点検)

【70 桜ヶ丘東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道桜ヶ丘91号線	① 桜丘五丁目21	・交通量が多い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	26年度
市道脇田桜ヶ丘線	② 桜丘八丁目35	・歯学部駐車への右折車左折車が多い。	・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【72 星ヶ峯東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道星ヶ峯190号線	① 星峯一丁目29-5付近交差点	・横断箇所に横断歩道がない。	・横断歩道の設置【対策済】	警察	26年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【76 中名小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道中名中央線	① 喜入中名町1112-1付近	・道幅が狭い。 ・歩道と車道の区別がなく、電柱等の障害物あり。	・道路区画線(横断歩道)の補修【対策済】 ・道路区画線(車道外側線)の設置【対策済】 ・保護活動の強化、 交通安全教育の徹底【実施中】	警察 鹿児島市 学校	26年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

【78 前之浜小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
国道226号	① 喜入前之浜町10226	・交通量が多く、歩道が狭い。	・歩道内の雑草等の除草【対策済】 ・線路脇の除草をJRIに依頼【対策済】 ・交通安全教育の徹底【実施中】 ・保護者による送迎の継続【実施中】	国道事務所 学校	26年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市国道事務所)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(26年度合同点検)

【80 一倉小学校】 (対策箇所図-No11)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道宮坂一倉線	① 喜入一倉町5335番地先	・交通量が多い。変則交差点。	・一時停止標識の拡大【対策済】	警察	26年度
			・道路改良の推進(～R11予定)	鹿児島市	
			・保護活動の強化、交通安全教育の徹底【実施中】	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島市)

鹿児島市内通学路の合同点検結果一覧(24年度緊急合同点検からの継続路線)

【6 南方小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
県道小山田川田蒲生線	① 川田町1220番地先	県道と市道の三叉路に横断歩道がない。	・横断歩道の設置【実施しない】 (・横断歩道の設置を検討したが、歩道つなぎであることや一時停止規制が実施されていることから実施は難しい。)	警察	24年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県、鹿児島市)

【11 吉野東小学校】(対策箇所図-No12)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道西菖上ノ原線	① 吉野町5058番地先	・歩道が狭く交通量が多い。	・交差点改良の促進【対策済】	鹿児島市	24年度
市道雀ヶ宮中別府線	② 吉野町5557番地先	・カーブが多く道が狭い。	・歩道整備(～R8予定)	鹿児島市	24年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【50 春山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道井ノ尻線	① 春山町1105番地先	・道路が狭く見通しが悪く歩道もない。	・道路区画線(スピード落とせ)の設置【対策済】	鹿児島市	24年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)

【57 錦江台小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検実施年度
市道坂之上中央3号線	① 坂之上六丁目23番地先	・交通量が多い。	・歩道の整備【対策済】	鹿児島市	24年度

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・鹿児島市)