


【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



吉田小学校
文

点検箇所 ①

- ・地山が露出しており、崖崩れの危険がある。



〈対策メニュー〉

- ・土地所有者の状況を調査して対策を検討
(道路管理者: 県)


--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

東佐多町

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所 ①

- ・カーブ部分でガードレールとの接触事故が多い。
- ・歩道が崖と隣接しており、落石のおそれがある。



〈対策メニュー〉

- ・舗装スリップ対策の検討(道路管理者:県)
- ・落石防護柵の設置の検討(道路管理者:県)




--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所 ④

- ・歩道がない箇所があり、路肩も狭い。




〈対策メニュー〉

- ・カラー舗装、標識設置、歩道整備の検討
(道路管理者: 県)

点検箇所③

- ・歩道がない箇所があり、路肩も狭い。
- ・路肩の法面から草木が出ている。




〈対策メニュー〉

- ・ガードパイプ設置の検討(道路管理者: 県)
- ・土地所有者に草木の伐採を依頼(道路管理者: 県)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校関係者
・道路管理者
・警察署



点検箇所 ①

・交通量が多いが、道路が狭く歩道もない。




＜対策メニュー＞

・道路拡幅及び歩道整備(道路管理者:市)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校関係者
 - ・道路管理者
 - ・警察署




点検箇所④
・道路の幅員が狭く、通学時に危険。



〈対策メニュー〉
・道路拡幅及び歩道整備(道路管理者:市)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所①

- ・歩道橋の滑り止めがすり減り、転倒のおそれがある。



<対策メニュー>


- ・歩道橋の補修(点検は実施済)(道路管理者:市)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所 ①
・交通量が多く、歩道がない。




〈対策メニュー〉
・道路拡幅及び歩道整備(道路管理者:市)

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所②

- ・信号機がない
- ・路面標示が消えかかっている。



- 〈対策メニュー〉
- ・停止線、横断歩道の引き直し(警察)

点検箇所①

- ・路面標示が消えかかっている



- 〈対策メニュー〉
- ・停止線、歩行者用路側帯の引き直し(警察)

荒田小学校

文

点検箇所④


- ・通り抜け車両が多く、通学時に危険である。



- 〈対策メニュー〉
- ・ゾーン30の整備(道路管理者:市)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校関係者
 - ・道路管理者
 - ・警察署

点検箇所 ①

- ・八幡公園前に多くの車が停車しており、路面標示も消えかかっている。



〈対策メニュー〉

- ・停止線の引き直し(警察)

点検箇所 ③

- ・角度のついた交差点で見通しが悪い。
- ・止まれ文字が消えている。



〈対策メニュー〉

- ・停止線の引き直し(警察)

点検箇所 ②

- ・横断歩道が消えかかっている。



〈対策メニュー〉


- ・停止線の引き直し(警察)



- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



紫原中学校

点検箇所 ⑤

- ・通り抜け車両が多く、スピードを出して走行している。



〈対策メニュー〉

- ・ゾーン30の整備(道路管理者:市)

紫原小学校

文

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校関係者
 - ・道路管理者
 - ・警察署


点検箇所②

・登校時間帯は一方通行だが、下校時間帯は対面通行になり、路側帯を通学する児童が危険。



〈対策メニュー〉

・「路面標示」の設置(道路管理者:市)



--- : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署

点検箇所 ③

- ・歩道はあるが、傘をさして歩行する際、風にあおられて車道に飛び出しそうになる児童が見られる。



〈対策メニュー〉

- ・横断防護柵設置の検討(道路管理者:県)

春山小学校

文

- - - : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署

点検箇所①

- ・車が横断歩道上に止まることが多く、児童の横断の妨げになっている。





<対策メニュー>

- ・信号機増設の検討(警察)

石谷小学校

文

 : 通学路(学校指定)

 : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所③

- ・雨天時に車両が通過した後、水しぶきが児童にかかる。
- ・通学時に横断歩道部を通らない児童がいる。



〈対策メニュー〉

- ・排水対策の検討(道路管理者:県)


点検箇所②

- ・登校時に県道を渡る児童が多い。下校時に道路にはみ出し信号待ちをする児童がいる。



〈対策メニュー〉

- ・路面標示、ドットライン、歩道にポールの設置(道路管理者:県)



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所


- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校関係者
 - ・道路管理者
 - ・警察署

点検箇所②

- ・朝の交通量が多く、道路を横断する際に危険。



- 〈対策メニュー〉
- ・看板設置の検討(学校)



文
福平小学校

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所