


【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所②

・児童の半数が横断する道路に横断歩道がない。



〈対策メニュー〉

・ドット線の復旧(道路管理者:県)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校関係者
 - ・道路管理者
 - ・警察署

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



点検箇所 ②

・交通量が多く、歩道が急に狭くなっている箇所がある。



〈対策メニュー〉


・歩道空間の拡幅(道路管理者:市)

吉野東小学校



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



武岡台小学校

文

点検箇所②

- ・交通量が多い上に、スピードを出す車が多い。
- ・大雨時に冠水する。



<対策メニュー>

- ・側溝の改善(道路管理者:市)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

東桜島小学校 文

東桜島中学校 文

点検箇所 ①

・大型車が多く通るが歩道が整備されていない。



〈対策メニュー〉

・歩道及び自転車通行帯(両側)の整備の検討
(道路管理者:国)



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校関係者
 - ・道路管理者
 - ・警察署



点検箇所①

- ・直線道路をスピードを上げて走行する車が多い。



- <対策メニュー>
- ・ポストコーンの設置 (道路管理者: 県)

点検箇所②

- ・歩道がなく、カーブになっているため、見通しが悪い。



- <対策メニュー>
- ・カラー舗装の検討 (道路管理者: 県)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署

文
中山小学校

点検箇所①

・歩道が狭いため、児童が車道にはみ出すことがある。



〈対策メニュー〉

- ・ガードパイプの設置検討(道路管理者:県)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

