

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校関係者  
・道路管理者  
・警察署



宮小学校

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

点検箇所①

・斜面から木や竹が歩道まで垂れてきて危険



〈対策メニュー〉

・町内会と連携し所有者へ伐採依頼の検討(学校)



【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校関係者  
・道路管理者  
・警察署

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



吉野東小学校

点検箇所②

・歩道が狭かったり、歩道自体が無い箇所があるため、  
通学路として危険である。



〈対策メニュー〉

・歩道の整備 (道路管理者:市)





【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署


点検箇所 ①

・交通量が多いうえ、横断箇所に横断歩道がないため、危険である。



<対策メニュー>

- ・速度規制標識の追加設置(警察)
- ・歩行者用路側帯の復旧(警察)




--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所①

・交通量が多いにも関わらず、歩道がないため危険である。



〈対策メニュー〉

・道路拡幅及び歩道整備(道路管理者:市)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校関係者
  - ・道路管理者
  - ・警察署



点検箇所②

・歩道に電柱が建ち並び安全な通行の妨げになっている。



＜対策メニュー＞

・無電柱化の実施(道路管理者:市)

--- : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所

文  
中郡小学校




# 通学路対策箇所図(43 西伊敷小学校)

様式2

R2年度点検

### 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



### 点検箇所①

- ・横断歩道が消えかかっている。



### 〈対策メニュー〉

- ・歩道の幅及び区画線等による交差点改良  
(道路管理者:市)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署


点検箇所①

・トンネル及び前後の道路が狭く、歩道も無いため、危険である。



〈対策メニュー〉

- ・道路の拡幅改良(歩道設置) (道路管理者:市)



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校関係者
  - ・道路管理者
  - ・警察署


点検箇所①

・路上駐車(児童の送迎が多い)のため子供が車道を歩かなければならない。



〈対策メニュー〉

・電柱等や民地内への駐車自粛お願い看板等の設置の検討(学校)




--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校関係者
  - ・道路管理者
  - ・警察署



**点検箇所 ②**

- ・交差点で子供も車も止まらず危険である。



〈対策メニュー〉

- ・交差点の見通しが悪くなっている原因の自動販売機の移設相談(学校)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

文  
福平小学校



## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



文  
中山小学校

## 点検箇所④

- ・交通量が多く、歩道がない。



## 〈対策メニュー〉

- ・歩道の整備(実施中)(道路管理者:県)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所