



【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校関係者
・道路管理者
・警察署



--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

点検箇所③


- ・カーブで見通し悪く危険



〈対策メニュー〉
・町内会と連携し所有者へ伐採の依頼(学校)


【対策検討メンバー】

- ・学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所 ①

- ・歩道が狭いことから、自転車と児童が接触しそうになる。



〈対策メニュー〉

- ・歩道の拡幅整備(道路管理者:市)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所 ②

- ・交通量が多く、見通しが悪い。
- ・県道から市道へ進入する車両が速度を出して曲がる



〈対策メニュー〉

- ・区画線の引き直し(道路管理者:県)

田上小学校

文

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所