

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校関係者
 ・道路管理者
 ・警察署

点検箇所 ③
 ・道幅が狭く、車両の離合もできない箇所があり危険。



〈対策メニュー〉
 ・道路の一部拡幅(道路管理者:市)

点検箇所 ④
 ・農道が未舗装でぬかるみがある。



〈対策メニュー〉
 ・舗装の整備(道路管理者:市)

点検箇所 ⑥
 ・歩道がない。



〈対策メニュー〉
 ・カラー舗装、標識設置、歩道整備の検討
 (道路管理者:県)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所


南方小学校

文



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所 ①

- ・交通量が多く、通勤路である。
- ・路肩が狭く、歩行スペースが限られる。



〈対策メニュー〉

- ・ラバーポールの設置 (道路管理者: 県)

文 大龍小学校

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署

点検箇所 ①

- ・歩道の幅員が狭く、自転車も通行する歩道であるため、危険である。



〈対策メニュー〉

- ・歩道の整備(道路管理者:市)

草牟田小学校

文



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

工業高校

国道3号

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署

点検箇所 ②

・雨天時に水浸しになる箇所が多い。



〈対策メニュー〉

・ポストコーン設置、側溝蓋の変更(道路管理者:県)

文
中山小学校

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所