

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署

点検箇所②

- ・通学路となっているが、大型車両等の交通量が多く、以前交通事故もあった。




〈対策メニュー〉

- ・道路拡幅及び歩道整備(道路管理者:市)


吉野東小学校

 : 通学路(学校指定)

 : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



文 大龍小学校

点検箇所 ①

- ・道路が狭く、交通量が多い。
- ・歩道がない。



〈対策メニュー〉

- ・道路の拡幅(道路管理者:県)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所