


【対策検討メンバー】

- ・学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所 ①

- ・電柱による歩道の安全な通行の妨げ



＜対策メニュー＞

- ・無電柱化の実施(道路管理者:市)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署




点検箇所 ②

- ・交通量が多く、見通しが悪い。
- ・県道から市道へ進入する車両が速度を出して曲がる。



〈対策メニュー〉

- ・区画線の引き直しの検討(道路管理者:県)
- ※ラバーポールの設置は実施済
- (写真は点検時)



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所